

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: BA19J010192
 Bien Sec 0
 Póliza: K6139000476

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN
 Tipo: PICK UP
 Modelo: 2019
 Serie: 3N6AD35A7KK835579

Referencia Bancaria de Salvamento BA19J010192S008

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	No
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevó	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
218,806

Observaciones del valuador: PT

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

	RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total	Si
Carta para baja de placas	Si
Placas del vehículo	No
Formato de identificación del Cliente (PLD)	N / A
Carta de retiro de placas	N / A
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas	Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>15/10/2019</u>	Fecha de Sin:	<u>10/10/2019</u>	Días:	<u>5</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>232,000.00</u>	Mes	<u>OCTUBRE</u>		
Perdida total técnica:		Michell MO			<u>37,219.60</u>
% de daños	<u>91%</u>	Refacciones			<u>173,883.98</u>
Valor Restos		Total de daños			<u>211,103.58</u>
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor _____

Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total _____