



Qualitas
Compañía de Seguros

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU CARRIL EXPRES FOLIO **569817**
N°. REPORTE **04210382200** N°. SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO **21VH00181410**

ASEGURADO TERCERO FECHA **11/04/2021** HORA **01:15 HRS** N° DE PÓLIZA **7160161302** N° DE ENDOSO **000000** N° DE INCISO **0001**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **JULIO CESAR RODRIGUEZ TELLEZ** TELÉFONO **000000000**
E-MAIL **joserobmb79@hotmail.com**
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO RESPONSABLE **SUBASTAS VENTURA PACHUCA** TELÉFONO **74 3688 1042**
DOMICILIO **JOSÉ MARIA MORELOS NO. 14, PARCELA NO. 5 ZT P13 CAMINO INTERPARCELARZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO, COBERTURA**
MARCA **NISSAN** TIPO **NISSAN TIDA SEDAN EMOTION** MODELO (AÑO) **2010** DAÑOS MATERIALES **DAÑOS MATERIALES**
N°. DE SERIE **NISSAN** COLOR **VINO** PLACAS **NISSAN** TRANSMISIÓN **MANUAL**

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE
APLICA SI FLUJO % ADM TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO CORRER EL DEDUCIBLE. ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE CALIDAD DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA **\$ 56,000.00** PORCENTAJE DED. **5.00** % CANTIDAD \$ SIPAC CODE CADE ACUERDO Q FIRMA DEL AJUSTADOR/ABOGADO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR
LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR
FACIA DELANTERA, PARRILLA, EMBLEMA, COFRE, PARABRISAS, TOLDO.
FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA IZQUIERDA, SALPICADERA DERECHA, FUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PUERTA DELANTERA DERECHA, PIN DELANTERO DERECHO, RIN TRASERO IZQUIERDO, LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, LLANTA DELANTERA DERECHA, ESTRIBO IZQUIERDO, ESTRIBO DERECHO, RADIA
POSIBLE AGRAVAMIENTO

EN CASO DE INUNDACIÓN
NIVEL 1 (Hasta el estrobo)
NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y
NIVEL 3 (Por arriba del tablero)
SÓLO PÉRDIDA TOTAL
DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES SI NO

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, CALIDADES DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.
EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.
HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER INDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.
Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el

19513 ROBERTO MORENO BELLO **JULIO CESAR RODRIGUEZ TELLEZ**
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

NISSAN TIDA 7010

3018C IAD 9AL 45 1913

FECHA 23-Abr-2021

MODELO 2010

LLAVES

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR						
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT						
3 *BATERIA	N/A					
4 *FARO DER						
5 *FARO IZQ						
6 *ESPEJO LAT DER						
7 *ESPEJO LAT IZQ						
8 *LLANTA DEL DER						
9 *LLANTA DEL IZQ						
10 *LLANTA TRA DER						
11 *LLANTA TRA IZQ						
12 *CALAVERA DER						
13 *CALAVERA IZQ						
14 *LLANTA DE REFACCION						
15 * LLAVES						
16 * ESTEREO O RADIO						
17 * EQ DE DVD						
18 * CATALIZADOR						
19 PARRILLA						
20 COSTADO L/DER.						
21 CUARTOS						
22 COFRE						
23 PARABRISAS						
24 LIMPIADORES						
25 SALICADERAS						
26 ANTENA						
27 DEFENSA TRAS						
28 TAPA TRASERA						
29 VENTILADOR						
30 BOBINA						
31 CARBURADOR						
32 FILTRO DE AIRE						
33 DISTRIBUIDOR						
34 BUJIAS						
35 DEFENSA DEL						
36 CABLES						
37 BOMBA DE GAS						
38 BOMBA DE INYECC.						
39 INYECTORES						
40 COMPRESOR A/C						
41 TABLERO						
42 ASIENOTOS						
43 VOLANTE						
44 STEREO						
45 BOCINAS						
46 GATO						

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Felipe Cas Galindo


QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Entrego unidades conforme a inventario quemado dañado. Cambio de lateral derecho dañado en parabrisa, dañado en inferiores sin llave reserva sin herramientas serchis de autor sin gable y sin otros personal.

Jonathan Melchor

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Recibo Unidad Quemada, dañado en lateral derecho, dañado en parabrisa, dañado en interior sin llaves de refaccion, dañado frontal, dañado en interior.



RECIBO JONATHAN MELCHOR
CENTRO DE SUBASTAS PÚBLICAS



Qualitas
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José M. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Sinistros 800 800 2880 | 800 288 6700
Centro de Contacto Qualitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

LLENAR CON LETRA DE MOLDE N° DE REPORTE N° DE SINISTRO FOLIO **1100441**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES: SI NO CANTIDAD

FECHA HORA N° DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE
DIRECCIÓN (DEL DESTINO) AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) N° DE MOTOR
N° DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO MANUAL

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				34.- COMPACTOR (MÁQUINA)				106.- MARCHA (N°)			
2.- BATERÍA (MÁQUINA)				35.- CÓNDOLO				107.- PULSILANTERA			
3.- BOMBINA ACITE MOTOR				36.- CONTROL AIRE CONDICIONADO				108.- PUNTERÍA			
4.- BARRISTERA ACITE MECANICO				37.- CONTROL CALENTAMIENTO				109.- REFUELLANTE DEL ANTERO			
5.- BARRISTERA ACITE MECANICO				38.- CONTROL CINTURÓN				110.- REFUELLANTE TRASERO			
6.- BATERIA				39.- ESCALADOR (MÁQUINA)				111.- SÁPODES			
7.- BOMBA OLIVON				40.- FRENADOR				112.- TAPONES BUELOS (N°)			
8.- BOMBA DISTRIBUCIÓN MECANICA				41.- DIFUSOR				113.- VORNOS LATERALES (N°)			
9.- BOMBA DE AGUA				42.- DIFUSOR				PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA				43.- DIFUSOR				114.- BUELOS			
11.- BARRANAS DE MOTOR				44.- DIFUSOR				115.- BRAZOS DE EMPUJADOR			
12.- BOMBA DE BOMBAS				45.- MANEJAS INTERIORES				116.- COFEE			
13.- CABLES DE BUELOS				46.- MANEJA DE VELOCIDADES				117.- CLAVES DE LUZ			
14.- CABLES DE VELOCIDADES				47.- PERILLA DE FRENO DE VIL.				118.- DEFENSA DEL ANTERO			
15.- CABLEAJADOR				48.- PARRILLA DE FRENOS DE VIL.				119.- FIBRAS DE FUSIONADO			
16.- COMP. AIRE CONDICIONADO				49.- BIELA				120.- FIBRAS DE NEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				50.- BIELA DE BIELAS				121.- PASAJEROS			
18.- COMPUTADORA (MOTOR)				51.- BIELA DE BIELAS				122.- PASAJEROS			
19.- CABLES DE AIRE				52.- BIELA DE BIELAS				123.- PASAJEROS			
20.- EMPUJADOR (MÁQUINA)				53.- BIELA DE BIELAS				124.- PASAJEROS			
21.- DIFUSOR				54.- BIELA DE BIELAS				125.- TOPE			
22.- DISTRIBUCIÓN MECANICA				55.- BIELA DE BIELAS				PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUCIÓN MECANICA				56.- BIELA DE BIELAS				126.- CALABEZO			
24.- INGENIERO ELECTRONICO				57.- BIELA DE BIELAS				127.- CHANCHOLEA			
25.- MOTOR DE AIRE				58.- BIELA DE BIELAS				128.- DEFENSA TRASERA			
26.- MOTOR DE AIRE				59.- BIELA DE BIELAS				129.- EMPUJADORES			
27.- CABLEAJADOR				60.- BIELA DE BIELAS				130.- MARCHA			
28.- MARCHA				61.- BIELA DE BIELAS				131.- MOTOR PARA CORRIENTE			
29.- MOTOR INCHORILDO				62.- BIELA DE BIELAS				132.- MOTOR PARA CORRIENTE			
30.- MOTOR EMPUJADORES				63.- BIELA DE BIELAS				133.- MOTOR PARA CORRIENTE			
31.- MOTOR VENTILADOR				64.- BIELA DE BIELAS				134.- MOTOR PARA CORRIENTE			
32.- EMPUJADOR				65.- BIELA DE BIELAS				135.- MOTOR PARA CORRIENTE			
33.- EMPUJADOR				66.- BIELA DE BIELAS				GENERAL			
34.- EMPUJADOR				67.- BIELA DE BIELAS				136.- ANTERA			
35.- EMPUJADOR				68.- BIELA DE BIELAS				137.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE GAS				69.- BIELA DE BIELAS				138.- FURBULEADORES (N°)			
37.- SISTEMA DE PROTECCIÓN				70.- BIELA DE BIELAS				139.- GUARDACORRI			
38.- TANQUE DE GASOLINA				71.- BIELA DE BIELAS				140.- PLACA DE OIL			
39.- TAPON ACITE MOTOR				72.- BIELA DE BIELAS				141.- SENSORES			
40.- TAPON CARBURADOR				73.- BIELA DE BIELAS				142.- SENSORES			
41.- VAPORIZADOR				74.- BIELA DE BIELAS				143.- SENSORES			
42.- ALTOBATERIA				75.- BIELA DE BIELAS				144.- TORNILLO			
43.- AVISOR DEL ANTERO				76.- BIELA DE BIELAS				OTROS			
44.- AVISOR TRASERO				77.- BIELA DE BIELAS				145.- ALUMINA			
45.- BOMBA (MÁQUINA) (N°)				78.- BIELA DE BIELAS				146.- EXTINTOR			
46.- BOMBA DE AIRE (N°)				79.- BIELA DE BIELAS				147.- GUARDACORRI			
47.- BOMBA (MÁQUINA) (LATERAL)				80.- BIELA DE BIELAS				148.- GUARDACORRI			
48.- CABLES				81.- BIELA DE BIELAS				149.- GUARDACORRI			
49.- CABLES DE LUZ				82.- BIELA DE BIELAS				150.- GUARDACORRI			
50.- CABLES				83.- BIELA DE BIELAS				151.- GUARDACORRI			
51.- CABLES DE SEGURIDAD				84.- BIELA DE BIELAS				152.- GUARDACORRI			
52.- CABLES DE FUSIONADO				85.- BIELA DE BIELAS				153.- GUARDACORRI			
53.- CABLES				86.- BIELA DE BIELAS				154.- GUARDACORRI			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

EXCLUSIVO ASEGURADO
NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

NO QUIERE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL ASESURADOR
NO QUIERE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL ASESURADOR
FIRMA DEL ASEGURADO

NO QUIERE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL ASESURADOR
NO QUIERE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL ASESURADOR
FIRMA DEL ASEGURADO