

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: QA21G007609
 Bien Sec 0
 Póliza: MF39144513

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLER
 Tipo: AVEO
 Modelo: 2014

Referencia Bancaria de Salvamento QA21G007609S005 Serie: 3GITA5AF7EL116292

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

| | ENTREGA |
|--|---------|
| Volante original de Valuación | N / A |
| Valuación Mitchel | Si |
| Presupuesto de Taller o Agencia | N / A |
| Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes | N / A |
| Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.) | Si |
| Copia Factura de Origen | N / A |
| Fotografías del vehículo (En sistema) | Si |
| Formato Múltiple para ajustes de Reserva | No |
| Asignacion de Auto Relevo | N / A |
| Consulta SAP | Si |
| REPUVE (reporte de robo) | Si |
| Folio Ventura NIU | Si |
| Fecha de traslado | Si |
| Ubicación <u>VENTURA</u> | |

| Condicion de Venta | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Ventura | | Chubb |
| Para Reperar | X | Normal |
| No Apto para Circular | | Chatarra |
| Chatarra | | Incosteable |
| Venta Virtual | | Fuera de CS Ventura |

AFECTACION DE RESERVA

Observaciones del valuador: 57962495

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

| |
|----|
| Si |
| Si |
| Si |
| Si |
| Si |
| Si |

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------|-----------|
| Fecha de entrega de valuación | 13/08/2021 | Fecha de Sin: | 12/07/2021 | Días: | 32 |
| Valor comercial, Valor factura o SA | \$ 103,000.00 | Mes | JULIO | | |
| Perdida total técnica: | NO | Michell MO | | | 8,059.78 |
| % de daños | 73% | Refacciones | | | 66,887.00 |
| Valor Restos | | Total de daños | | | 74,946.78 |
| % Valor Restos | - | | | | |

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total