BANORTE | SEGUROS

INVENTARIO DEL VEHÍCULO

FECHA EMISIÓN	FECHA SINIESTRO	RIESGO
		DH

RAMO	SUBRAMO	OFICINA	PÓLIZA	INCISO	MONEDA	NO. SINIESTRO Año	Oficina	Consecutivo	NO. FOLIO
							018		

NOMBRE DEL AFECTADO	E-MAIL	TELÉFONO

MARCA Y TIPO	MODELO	COLOR	PLACAS
Motocicleta Italika 125	2019	blanca y negra	S/P

SERIE	MOTOR	TIPO DE AFECTADO
3SCPFTDE3K1043555		

PÓLIZA	T. CIRCULACIÓN	KILOMETRAJE	LLAVES	PUERTAS	NO. AFECTADO
1000006			No		

(S=Sí, N=No, D= Con daño)

SECCIÓN MECÁNICA

		S/N			S/N			S/N			S/N			S/N
1.	Aire Acondicionado	NO	2.	Alternador	SI	3.	Bandas de motor	NO	4.	Bayonetas	SI	5.	Compresora A/AC	NO
6.	Computadora	CD	7.	Depósito de Limpiadores	NO	8.	Distribuidor	SI	9.	Motor Ventilador	NO	10.	Radiador	NO
11.	Condensador	NO	12.	Tanque de gas	NO	13.	Tapón de aceite motor	SI	14.	Tapón radiador	NO			

SECCIÓN INTERIOR

15.	Alfombra	NO	16.	Asientos delanteros	NO	17.	Asientos traseros	SI	18.	Bocinas radio	NO	19.	Botones de puerta	NO
20.	Botones de radio o estéreo	NO	21.	Cabeceras	NO	22.	Guantera	NO	23.	Ceniceros	NO	24.	Cinturones de seguridad	NO
25.	Coderas	NO	26.	Consola	NO	27.	Control A/AC	NO	28.	Molduras de estribo	NO	29.	Control eléctrico	NO
30.	Defroster	NO	31.	Encendedor	NO	32.	Espejo retrovisor	NO	33.	Extinguidor	NO	34.	Luz interior	NO
35.	Manijas interiores	NO	36.	Perilla palanca	SI	37.	Palanca de velocidades	NO	38.	Reloj	NO	39.	Tablero	NO
40.	Tapetes	NO	41.	Viseras	NO	42.	Volante	NO	43.	Cables corriente	NO	44.	Cartón cajuela	NO
45.	Gato	NO	46.	Herramientas	NO	47.	Llave de rueda	NO	48.	Señales de carretera	NO	49.	Tapete cubre llanta	NO

LADO DERECHO

50.	Aletas	NO	51.	Atena	NO	52.	Cristal puerta delantera	NO	53.	Cristal puerta trasera	NO	54.	Emblemas	NO
55.	Espejos exteriores	CD	56.	Manijas exteriores	NO	57.	Molduras	NO	58.	Puerta delantera	NO	59.	Puerta Trasera	NO
60.	Reflejante lateral delantero	NO	61.	Reflejante lateral trasero	NO	62.	Salpicadera	SI	63.	Tapones de rueda	NO	64.	Llanta delantera derecha	NO
65.	Llanta trasera derecha	NO	66.	Rin delantera derecha	SI	67.	Rin trasera derecha	SI	68.	Estribo	NO			

LADO IZQUIERDO

69.	Aletas	NO	70.	Atena	NO	71.	Cristal puerta delantera	NO	72.	Cristal puerta trasera	NO	73.	Emblemas	NO
74.	Espejos exteriores	CD	75.	Manijas exteriores	NO	76.	Molduras	NO	77.	Puerta delantera	NO	78.	Puerta trasera	NO
79.	Reflejante lateral delantero	NO	80.	Reflejante lateral trasero	NO	81.	Salpicadera	SI	82.	Tapones de rueda	NO	83.	Llanta delantera derecha	NO
84.	Llanta trasera derecha	NO	85.	Rin delantera derecha	SI	86.	Rin trasera derecha	NO	87.	Estribo	NO			

DELANTERO

88.	Bisel	NO	89.	Brazos limpiadores	NO	90.	Cofre	NO	91.	Cuartos de luz	CD	92.	Defensa delantera	NO
93.	Emblemas	NO	94.	Facia delantera	NO	95.	Faros	NO	96.	Faros de niebla	NO	97.	Molduras	NO
98.	Parabrisas	NO	99.	Parrilla	NO	100.	Plumas limpiadores	NO	101.	Porta placa	NO	102.	Spoiler	NO

TRASERA

103.	Calaveras	SI	104.	Defensa trasera	NO	105.	Emblema cajuela	NO	106.	Facia trasera	NO	107.	Lámpara stop	NO
108.	Limpiadores	NO	109.	Medallón	NO	110.	Porta placa	NO	111.	Sistema de escape	SI	112.	Spoiler	NO
113.	Tapa cajuela	NO	114.	Emblemas	NO	115.	Alerón	NO						

SECCIÓN GENERAL

116.	Alarma	NO	117.	Barra cardán	NO	118.	Cabina	NO	119.	Caja batea	NO	120.	Caja de transmisión	SI
121.	Computadora	NO	122.	Canastilla	NO	123.	Flechas Diferencial	NO	124.	Spollers	NO	125.	Tapón de gasolina	SI
126.	Toldo	NO	127.	Quemacocos	NO	128.	Antena toldo	NO	129.	Tumbaburros	NO	130.	Llanta de refacción	NO

MARCA ESTEREO	MARCA BATERIA	TIPO DE ESTEREO	ESTADO DE LAS VESTIDURAS

AJUSTADOR	ASEGURADO, TERCERO O REPRESENTANTE	OPERADOR DE LA GRÚA	PERSONA QUE RECIBE (TALLER)
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ASEGURADO