



Auto/Camiones
Formato de inventario equipo pesado

SA-102 - FEBRERO 2019

No. de siniestro 9758	No. de póliza 130243642001	No. de inciso 1	Fecha de siniestro 11/11/2021 13:36:03	Información Asegurado			
El ajustador deberá llenar las siguientes secciones							
Inventario camiones. Se requiere el llenado completo de este formato, en caso de no ser así, el CDR y proveedor acepta cualquier responsabilidad por faltantes.							
Datos del vehículo ingresado							
Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Tercero	Marca NISSAN	Tipo ESTACAS					
Modelo 2012	No. de placas HR/218E	Color BLANCO	Serie 3N6DD21T9CK041893				
Traslado							
Origen	Fecha 11/11/2021	Destino SUBASTAS VENTURA					
Observaciones PERDIDA							
Nombre y firma de quien entrega			Nombre y firma de quien recibe				
 JORGE LUIS RAMOS MARTINEZ			 CARLOS CEH				
Frontal	Sí	No	Observaciones	Cabina dormitorio (camarote) Interior	Sí	No	Observaciones
Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>			Molduras			<input checked="" type="checkbox"/>
Faros niebla		<input checked="" type="checkbox"/>		Colchón			<input checked="" type="checkbox"/>
Cofre (capo)	<input checked="" type="checkbox"/>			Corbata			<input checked="" type="checkbox"/>
Faros y bisel		<input checked="" type="checkbox"/>		Accesorios (TV, refrigerador, Blu-ray o DVD)		<input checked="" type="checkbox"/>	
Direccionales		<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de herramientas			<input checked="" type="checkbox"/>
Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>			Bastidores			<input checked="" type="checkbox"/>
Emblema		<input checked="" type="checkbox"/>		Tanques de combustible			<input checked="" type="checkbox"/>
Espesores retrovisores convexos		<input checked="" type="checkbox"/>		Estribos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Exterior cabina conducción	Sí	No	Observaciones	Caja de baterías		<input checked="" type="checkbox"/>	
Pasamanos		<input checked="" type="checkbox"/>		Baterías	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vicerias		<input checked="" type="checkbox"/>		Faldones			<input checked="" type="checkbox"/>
Espesores retrovisores		<input checked="" type="checkbox"/>		Extensiones de cofre			<input checked="" type="checkbox"/>
Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>			Escaleras de acceso			<input checked="" type="checkbox"/>
Deflector de aire		<input checked="" type="checkbox"/>		Rines	<input checked="" type="checkbox"/>		
Parabrisas		<input checked="" type="checkbox"/>		Llantas			<input checked="" type="checkbox"/>
Brazos y plumas		<input checked="" type="checkbox"/>		Bastón mangueras			<input checked="" type="checkbox"/>
Espéjo banquetero		<input checked="" type="checkbox"/>		Mangueras			<input checked="" type="checkbox"/>
Zepellines		<input checked="" type="checkbox"/>		Cable macho 7 hilos			<input checked="" type="checkbox"/>
Suspensión aire		<input checked="" type="checkbox"/>		Flechas Cardán			<input checked="" type="checkbox"/>
Cabina conducción interior	Sí	No	Observaciones	Crucetas			<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento		<input checked="" type="checkbox"/>		Loderas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Volantes	<input checked="" type="checkbox"/>			Quinta rueda			<input checked="" type="checkbox"/>
Guantera		<input checked="" type="checkbox"/>		Plataforma de trabajo	Sí	No	Observaciones
Instrumentos		<input checked="" type="checkbox"/>		Escape		<input checked="" type="checkbox"/>	
Radio AM, FM, CB		<input checked="" type="checkbox"/>		Molla escape			<input checked="" type="checkbox"/>
Tapicerías		<input checked="" type="checkbox"/>		Tubo salida escape			<input checked="" type="checkbox"/>
Cinturones de seguridad		<input checked="" type="checkbox"/>		Turbo cargador			<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas		<input checked="" type="checkbox"/>		Codo de escape	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bolsas de aire		<input checked="" type="checkbox"/>		Tanques de aire			<input checked="" type="checkbox"/>
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>		Puente balero			<input checked="" type="checkbox"/>
Cabina dormitorio (camarote) exterior	Sí	No	Observaciones	Yugos			<input checked="" type="checkbox"/>
Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>			Flecha intereje			<input checked="" type="checkbox"/>
Cristales		<input checked="" type="checkbox"/>		Mazas y tambores			<input checked="" type="checkbox"/>
Deflector		<input checked="" type="checkbox"/>		Semi remolques			<input checked="" type="checkbox"/>
Pasamanos		<input checked="" type="checkbox"/>		Termo			<input checked="" type="checkbox"/>
Suspensión de aire		<input checked="" type="checkbox"/>		Patines			<input checked="" type="checkbox"/>
Cabina dormitorio (camarote) interior	Sí	No	Observaciones	Semáforo			<input checked="" type="checkbox"/>
Tapicerías		<input checked="" type="checkbox"/>		Computadora			<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de tanque de combustible		Direccional		Tracción			
		Roja		Azul			
Nombre y firma del ajustador			Nombre y firma del asegurado y/o tercero		Nombre y firma del operador de grúa		
 JORGE LUIS RAMOS MARTINEZ			 FRANCISCO PASTOR AKE TUZ		 CARLOS CEH		

Nota: Es responsabilidad del asegurado o tercero retirar los objetos personales.

AXA Seguros, S.A. de C.V. (AXA), con domicilio en avenida Félix Cuevas número 366, piso 3, colonia Tlacoquemécatl, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03200, Ciudad de México, llevará a cabo el tratamiento de sus datos personales para el cumplimiento del Contrato de Seguro y demás finalidades previstas en el aviso de privacidad integral que puede consultar en axa.mx en la sección Aviso de Privacidad.

AXA Seguros, S.A. de C.V. Félix Cuevas 366, Piso 3, Col. Tlacoquemécatl, alcaldía Benito Juárez, 03200, CDMX, México
• Tels. 55 5169 1000 • 800 900 1292 • axa.mx

Entrega unidad de acuerdo a PPSorbulcan
 Antetados sin pertenencias personales.
 Fotos tomados en mi presencia.
 ABimen Carlos Chymay Am 37.
 [Signature]

S.V. 16:44
 Delio 11/11/21
 Pacho



