

## CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

### DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: IA21K010312

Bien Sec 0

Póliza: MV41425071

Referencia Bancaria de Salvamento S001

### DATOS DEL VEHICULO

Marca: HYUNDAI

Tipo: ACCENT

Modelo: 2018

Serie: 3KPC25B52JE032065

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

|  | ENTREGA      |
|--|--------------|
| Volante original de Valuación                  | Si           |
| Valuación Mitchel                              | No           |
| Presupuesto de Taller o Agencia                | N / A        |
| Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  | No           |
| Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.) | Si           |
| Copia Factura de Origen                        | Si           |
| Fotografías del vehículo (En sistema)          | No           |
| Formato Múltiple para ajustes de Reserva       | No           |
| Asignación de Auto Relevo                      | Si           |
| Consulta SAP                                   | Si           |
| REPUVE (reporte de robo)                       |              |
| Folio Ventura NIU                              |              |
| Fecha de traslado                              |              |
| Ubicación                                      | GRUAS TORRES |

| Condicion de Venta    |     |                     |
|-----------------------|-----|---------------------|
| Ventura               |     | Chubb               |
| Para Reperar          | [ ] | Normal              |
| No Apto para Circular | [ ] | Chatarra            |
| Chatarra              | [ ] | Incosteable         |
| Venta Virtual         | [ ] | Fuera de CS Ventura |

**AFECTACION DE RESERVA**  
**\$0**

Observaciones del valuador: \_\_\_\_\_

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

|   | RECIBI |
|---|--------|
| Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total | Si     |
| Carta para baja de placas   | Si     |
| Placas del vehículo   | No     |
| Formato de identificación del Cliente (PLD)                           | N / A  |
| Carta de retiro de placas   | N / A  |
| Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas         | Si     |

Observaciones del cliente: \_\_\_\_\_

## RESUMEN EJECUTIVO

|                                     |            |               |                |       |            |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------|------------|
| Fecha de entrega de valuación       | 17/11/2021 | Fecha de Sin: | 12/11/2021     | Días: | 5          |
| Valor comercial, Valor factura o SA | 162,800.00 | VALOR         | EBC            |       |            |
| Pérdida total técnica:              | Si         |               | Michell MO     |       |            |
| % de daños                          | #VALUE!    |               | Refacciones    |       |            |
| Valor Restos                        |            |               | Total de daños |       | PT TECNICA |
| % Valor Restos                      | -          |               |                |       |            |

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total