

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: PA21L019438-0
 Bien Sec ASEGURADO
 Póliza: AE41018086

DATOS DEL VEHICULO

Marca: FORD
 Tipo: EDGE
 Modelo: 2015

Referencia Bancaria de Salvamento PA21L019438S002 Serie: 2FMPK3K8XFBB07430

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	Si
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
SopORTE de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	N/A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	N/A
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta			
Ventura			Chubb
Para Reparar	X	X	Normal
No Apto para Circular			Chatarra
Chatarra			Incosteable
Venta Virtual			Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
\$ 2 4 2 , 0 0 0 . 0 0

Observaciones del valuador: 61954525 mzt.

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>11/01/2022</u>	Fecha de Sin:	<u>20/12/2021</u>	<u>22</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>242,000.00</u>	Mes	<u>VC</u>	
Perdida total técnica:		Michell MO	\$	<u>11,395.94</u>
% de daños	<u>121%</u>	Refacciones	\$	<u>281,574.00</u>
Valor Restos		Total de daños		<u>292,969.94</u>
% Valor Restos	<u>-</u>			



Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Supervisor: _____

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total: _____