

MARCA:
KIA
MODELO:
2020
SERIE:
KN0CC3LC6L535B285
TIPO DE DEDUCIBLE:
FIJO
PORCENTAJE DEDUCIBLE:
% 3.00
VALOR APROXIMADO:
457,000.00
DANOS PREEXISTENTES:

DANOS A REPARAR:
FACIA DELANTERA, PARRILLA,
PARABRISAS, FARO IZQUIERDO,
SALPICADERA IZQUIERDA, PUERTA
DELANTERA IZQUIERDA, RIN
DELANTERO IZQUIERDO, RIN TRASERO
IZQUIERDO, LLANTA DELANTERA
IZQUIERDA, LLANTA TRASERA
IZQUIERDA, ESTRIBO IZQUIERDO,
FARO NIEBLA IZQUIERDO, PARTES
BAJAS, BOLSAS DE AIRE TABLERO
PIERNAS, SUSPENSION Y DIRECCION
DELANTERA IZQUIERDA, DANOS
INTERNOS

OBSERVACIONES:

Es importante destacar que si por cualquier causa no estuviere vigente el contrato de seguro que debiera amparar este riesgo, o se presenta alguna causa de exclusion contenida dentro de las condiciones generales aplicables, Qualitas Compania de Seguros S.A. de C.V. no adquirira ninguna responsabilidad por la presente orden de admision y la responsabilidad del dano asi como liquidar los gastos causados a la compania, corren a cargo del asegurado.

El ajustador carece de facultades para comprometer la reparacion o sustitucion de partes danadas en el accidente, al igual que para determinar que la unidad, por los danos que presente, debe ser considerada perdida total

FIRMA ASEGURADO

FIRMA AJUSTADOR

VALIDEZ

15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE
EXPEDICION

PUEDA DAR SEGUIMIENTO A LA
REPARACION EN EL PORTAL DE
ASEGURADOS

www.qualitas.com.mx

CENTRO DE CONTACTO
018008002021

QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS,
S.A. DE C.V.

24/01/2022 09:01

ORDEN DE ADMISION
ASEGURADO

REPORTE:
04220095819
POLIZA:
0003912105

FOLIO:
22VH00045518

PERIODO DE GRACIA:
NO

ASEGURADO/CONDUCTOR:
RAMIRO PUERTO LOPEZ

TELEFONO CONDUCTOR:
5543204026

TIPO DE SERVICIO:
Corralon

TIPO DE ORDEN:
TRADICIONAL

OFICINA:

MONTO A PAGAR:
13,710

RESPONSABLE DE TALLER:
SUBASTAS VENTURA VILLAHERMOSA

TELEFONO:
(993) 3382356

DOMICILIO:
CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA KM
18 PLAYAS DEL ROSARIOCENTRO
TABASCO, CP: 86260

COBERTURA:
DANOS MATERIALES

TRANSMISION:
AUTOMATICA

NO. DE MOTOR:

COLOR:
AZUL

PLACAS:
15F729

TIPO DE VEHICULO:
KIA NIRO EX HIBRIDO 5P L4 1.6L
GDI

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE **95819** N° DE SINIESTRO **1199906** FOLIO **1199906**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **Grupo Venefimas S.A. de C.V.** ASEGURADO TERCERO LLAVERO SÍ NO CANTIDAD **1**

FECHA **24/01/2021** HORA **00:39** N° DE PÓLIZA **12105** DESTINO **VENTURA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **Carr. Uru-Tapu Km 18 Apzon.**

MARCA **Kia** TIPO **Niro** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2020** N° DE MOTOR **KN0CC3L6L5J58285**

N° DE SERIE **7201** COLOR **ISF-729** AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **34014** COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

| DESCRIPCIÓN | SÍ | NO | OBSERV. | DESCRIPCIÓN | SÍ | NO | OBSERV. | DESCRIPCIÓN | SÍ | NO | OBSERV. |
|--------------------------------|----|----|----------|----------------------------------|----|----|---------|---|----|----|---------|
| MOTOR | | | | 54. COMPACT DISC (MARCA) | | | X | 106. MOLDURAS (N°) | | | |
| 1. ALTERNADOR | | | | 55. CONSOLA | | | | 107. PUERTA DELANTERA | | | |
| 2. BATERÍA (MARCA) | | | Agencia | 56. CONTROL AIRE ACONDICIONADO | | | | 108. PUERTA TRASERA | | | |
| 3. BAYONETA ACEITE MOTOR | | | | 57. CONTROL CALEFACCIÓN | | | | 109. REFLEJANTE LAT. DELANTERO | | | |
| 4. BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO | | | | 58. DEFROSTER | | | | 110. REFLEJANTE LAT. TRASERO | | | |
| 5. BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN | | | | 59. ECUALIZADOR (MARCA) | | | | 111. SALPICADERA | | | |
| 6. BOBINA | | | | 60. ENCENDEDOR | | | | 112. TAPONES RUEDAS (N°) | | | 3 |
| 7. BOCINA CLAXON | | | | 61. ESPEJO RETROVISOR | | | | 113. VIDRIOS LATERALES (N°) | | | 3 |
| 8. BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | | | | 62. INSTRUMENTOS DEL TABLERO | | | | PARTE FRONTAL | | | |
| 9. BOMBA DE AGUA | | | | 63. LUZ INTERIOR | | | | 114. BISELES | | | MAL |
| 10. BOMBA DE GASOLINA | | | | 64. LUZ STOP | | | | 115. BRAZOS DE LIMPIADORES | | | |
| 11. BANDAS DE MOTOR | | | | 65. MANIJAS INTERIORES | | | | 116. COFRE | | | |
| 12. BOSTER DE FRENO | | | | 66. PALANCA DE VELOCIDADES | | | | 117. CUARTOS DE LUZ | | | |
| 13. CABLES DE BUJÍAS | | | | 67. PERILLA DE PALANCA DE VEL. | | | | 118. DEFENSA DELANTERA | | | MAL |
| 14. CAJA DE VELOCIDADES | | | | 68. RADIO / ESTEREO (MARCA) | | | Agencia | 119. FAROS DE HALÓGENO | | | |
| 15. CARBURADOR | | | | 69. RELOJ | | | | 120. FAROS DE NIEBLA | | | |
| 16. COMP. AIRE ACONDICIONADO | | | | 70. SEGUROS ELÉCTRICOS | | | | 121. PARABRISAS | | | MAL |
| 17. COMPUTADORA (MOTOR) | | | visibles | 71. TABLERO | | | | 122. PARRILLA | | | |
| 18. COMPUTADORA (VIDE) | | | | 72. TAPETES (N°) | | | 8 | 123. PLUMAS LIMPIADORES | | | |
| 19. CORNETAS DE AIRE | | | | 73. VENTANAS ELÉCTRICAS | | | | 124. PORTA PLACA | | | |
| 20. DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES | | | | 74. VESTIDURAS | | | | 125. TOPES | | | |
| 21. DIFERENCIAL | | | | 75. VISERAS | | | | PARTE TRASERA | | | |
| 22. DIRECCIÓN HIDRÁULICA | | | | 76. VOLANTE | | | | 126. CALAVERAS | | | |
| 23. DISTRIBUIDOR | | | | 77. TARJETAS DE GPS | | | | 127. CHAPA CAJUELA | | | |
| 24. ENCENDIDO ELECTRÓNICO | | | | 78. TARJETA DE MEMORIA | | | | 128. DEFENSA TRASERA | | | |
| 25. FILTRO DE AIRE | | | | 79. DISPOSITIVO GPS | | | | 129. LIMPIADORES | | | |
| 26. FLECHA CARDAN | | | | CAJUELA | | | | 130. MEDALLÓN | | | |
| 27. GENERADOR | | | | 80. ALFOMBRA CAJUELA | | | | 131. PORTA PLACA | | | |
| 28. MARCHA | | | | 81. CABLES PASA CORRIENTE | | | | 132. SISTEMA DE ESCAPE | | | |
| 29. MOTOR (MONOBLOQUE) | | | | 82. CARTÓN CAJUELA | | | | 133. TAPA CAJUELA | | | |
| 30. MOTOR LIMPIADORES | | | | 83. GATO (TIPO) | | | | 134. TOPES | | | |
| 31. MOTOR VENTILADOR | | | | 84. HERRAMIENTA (N°) | | | | GENERAL | | | |
| 32. RADIADOR | | | | 85. LLAVE DE RUEDAS | | | | 135. ANTENA | | | |
| 33. REGULADOR | | | | 86. LLANTA REF. (MARCA Y VIDA) | | | | 136. CANASTILLA | | | |
| 34. SEMIEJES | | | | 87. SEÑALES DE CARRETERA | | | | 137. ESPOLILERS (D) Y (T) | | | |
| 35. SISTEMA DE GAS | | | | LADO DERECHO | | | | 138. FUSIBLES/ELEVADORES (N°) | | | |
| 36. SISTEMA DE INYECCIÓN | | | | 88. ALETAS | | | | 139. GUATA COFRE | | | |
| 37. TANQUE DE GASOLINA | | | | 89. COSTADOS | | | | 140. PLACA (D) Y (T) | | | |
| 38. TAPÓN ACEITE MOTOR | | | | 90. ESPEJO EXTERIOR | | | | 141. RINES (MARCA) | | | |
| 39. TAPÓN RADIADOR | | | | 91. ESTRIBO | | | | 142. TAPÓN GASOLINA | | | |
| 40. TURBO CARGADOR | | | | 92. MANIJAS EXTERIORES | | | | 143. TOLDO | | | |
| 41. VÁLVULA REPARTIDORA | | | | 93. MOLDURAS (N°) | | | | OTROS | | | |
| INTERIOR | | | | 94. PUERTA DELANTERA | | | | 144. ALARMA | | | |
| 42. ALFOMBRA | | | | 95. PUERTA TRASERA | | | | 145. EXTINGUIDOR | | | |
| 43. ASIENTOS DELANTEROS | | | | 96. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | | | 146. LLAVERO | | | |
| 44. ASIENTOS TRASEROS | | | | 97. REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | | | 147. OBJETOS PERSONALES | | | |
| 45. BOCINAS (MARCA Y N°) | | | | 98. SALPICADERA | | | | 148. OTROS PAPELES | | | |
| 46. BOLSAS DE AIRE (N°) | | | | 99. TAPONES RUEDAS (N°) | | | | 149. PLACA VIN | | | |
| 47. BOTONES RADIO / ESTEREO | | | | 100. VIDRIOS LATERALES (N°) | | | | 150. LLANTAS | | | |
| 48. CABECERAS | | | | LADO IZQUIERDO | | | | MARCA | | | |
| 49. CAJUELA DE GUANTES | | | | 101. ALETAS | | | | VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input checked="" type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TIF <input type="checkbox"/> | | | |
| 50. CENICEROS | | | | 102. COSTADO | | | | 151. CATALIZADOR | | | |
| 51. CINTURONES DE SEGURIDAD | | | | 103. ESPEJO EXTERIOR | | | | 152. DADO / BIRLO SEGURIDAD | | | |
| 52. CLAXON (FUNCIONANDO) | | | | 104. ESTRIBO | | | | 153. CÁMARA / SENSORES | | | |
| 53. CODERAS | | | | 105. MANIJAS EXTERIORES | | | | PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/> COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | 154. OTROS | | | |

Entonces Unidad de Aduanas y Observaciones reportadas las fotografías fueron tomadas en mi presencia

3 llantas Breda 110 2 Michelin Jose perando de la rosa sanchez 2020-48-A GRUAS OIMEA 2-WHA-48-A

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

EXCLUSIVO ASEGURADO
NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
JILLANHERNANDEZ
12:00pm
Tom Cuellar Hacia 19806 Cesar Augusto Ramos Mendez

FIRMA DEL ASEGURADO
RANIERO PUERTO LOPEZ

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA