



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

Empty box for NIU number

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
MRDEX8DD6J0254 253	Toyota		Blanco		CR 5927R
COMPUTADORA DE MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE <input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA DE VIAJE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	
BATERÍA SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA
MOTOR MIV	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
CAJA DE VELOCIDADES MIV	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
CATALIZADOR SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
FAROS SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	1	1 Donado
ESPEJOS EXTERIORES NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
RINES SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES <input checked="" type="checkbox"/>	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
TAPONES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD 3
LLANTAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	GINSEREX MARCA	CANTIDAD 5	ESTADO MAL
PLACAS SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	DELANTERA	2	TRASERA SI
CALAVERAS NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
LLANTA DE REFACCIÓN SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	4 MARCA	Dunlop	
HERRAMIENTA NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO (especificar)		
LLAVES NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
CONTROL DE ALARMA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
ESTEREO NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA CAJA CD
DVD	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA
BOCINAS MIV	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
BOLSAS DE AIRE SI	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	Reventados	
ESPEJOS INTERIORES NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
TARJETA IAVE/TAG NO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO (especificar)		

Estimo unidad de acuerdo NA observaciones  
 LAS FOTOGRAFIAS Se hicieron en M'icuarua. 70AG3A.  
 Miguel Castillo Estrom Gups Campeche R-05

TD: Dunlop.  
 DD: Dunlop.

DI: Dunlop.  
 TI: Dunlop.

Ventura  
 SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS  
 VIGILANCIA  
 CENTRO DE SUBASTAS  
 CAMPECHE

11/02/2020  
 12:19 PM  
 Gups Campeche.  
 Miguel Castillo Estrom  
 70AG3A R-05

OBSERVACIONES  
 No llave de Encendido 1 gato de gato de gato  
 de REFACCION NO Tapetes



# ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
 José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de  
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
 Centro de contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU  CARRIL EXPRES  DAÑO MENOR A DEDUCIBLE  FOLIO 896581  
 N°. REPORTE 04211382443 N°. SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO 21VD00661520

ASEGURADO	TERCERO	FECHA	HORA	N° DE PÓLIZA	N° DE ENDOSO	N° DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/11/2021	18:50 HRS	1300044875	000000	0033
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				TELÉFONO		
ANDRÉS GALLEGOS GARCÍA				93 8144 6311		
E-MAIL						
ANDRES.GALLEGOS499@GMAIL.COM						
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO				RESPONSABLE		TELÉFONO
TALLER AVIACION						93 8286 1208
DOMICILIO				COBERTURA		
81 276 A ENTRE AV. PERIFÉRICA Y CALLE DE LAS AMÉRICAS FRANCISCO I. MADEROCARMEN CAMPECHE, CP: 24190				DAÑOS MATERIALES		
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)		KILOMETRAJE		
TOYOTA	TY TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	2018				
N°. DE SERIE	COLOR	TRANSMISIÓN				
MR0EX8DD6J0259253	BLANCO	AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>				
PLACAS	CR59278					


**CLÁUSULA DE DEDUCIBLE**

APLICA  SI  FIJO  %  ADM  TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE. ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:  SIPAC  CODE  FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA PORCENTAJE DED. \$ % CANTIDAD \$ CADE  ACUERDO Q


### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	FRENTE	POSTERIOR
<b>DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR</b>			
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN DELANTERA SUSPENSIÓN TRASERA 4 RINES Y LLANTAS, COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO TOLDO COFRE, PARABRISAS, BOLSAS DE AIRE 4 PUERTAS SALPICADERA IZQUIERDA Y DERECHA, PARRILLA FAROS PERDIDA TOTAL EVIDENTE			
VALIDO POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE			
<b>EN CASO DE INUNDACIÓN</b>			
<input type="checkbox"/> NIVEL 1 (Hasta el estribo)			
<input type="checkbox"/> NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y			
<input type="checkbox"/> NIVEL 3 (Por arriba del tablero)			

POSIBLE AGRAVAMIENTO  SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

### DAÑOS PREEXISTENTES SI NO



LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES**

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el

35201 ULLOA MENDOZA RAYMUNDO

ANDRES GALLEGOS GARCIA



# ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
 José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de  
 Reporte de Sinistros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
 Centro de contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU  CARRIL EXPRES  DAÑO MENOR A DEDUCIBLE  FOLIO 896581  
 N°. REPORTE 04211382443 N°. SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO 21VD00661520

ASEGURADO	TERCERO	FECHA	HORA	N° DE PÓLIZA	N° DE ENDOSO	N° DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/11/2021	18:50 HRS	1300044875	000000	0033
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				TELÉFONO		
ANDRÉS GALLEGOS GARCÍA				93 8144 6311		
E-MAIL						
ANDRÉS.GALLEGOS499@GMAIL.COM						
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO				RESPONSABLE		TELÉFONO
TALLER AVIACION						93 8286 1208
DOMICILIO					COBERTURA	
81 276 A ENTRE AV. PERIFERICA Y CALLE DE LAS AMERICAS FRANCISCO I, MADEROCARMEN CAMPECHE, CP: 24190					DAÑOS MATERIALES	
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)		KILOMETRAJE		
TOYOTA	TY TOYOTA HILUX DOBLE CABINA	2018				
N°. DE SERIE			COLOR	TRANSMISIÓN		
MR0EX8DD6J0259253			BLANCO			
			PLACAS	AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>		
			CR59278			

### CLÁUSULA DE DEDUCIBLE


APLICA  SI  FIJO  %  ADM  TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE. ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA PORCENTAJE DED. SIPAC  CODE

\$ % CANTIDAD \$ CADE  ACUERDO Q

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO DERECHO

LADO IZQUIERDO

FRENTE

POSTERIOR

### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

SUSPENSION Y DIRECCION DELANTERA SUSPENSION TRASERA 4 RINES Y LLANTAS, COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO TOLDO COFRE,  
 PARABRISAS, BOLSAS DE AIRE 4 PUERTAS SALPICADERA IZQUIERDA Y DERECHA, PARRILLA FAROS PERDIDA TOTAL EVIDENTE


### EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)  
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y  
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

### DAÑOS PREEXISTENTES SI NO



LADO DERECHO

LADO IZQUIERDO

FRENTE

POSTERIOR

### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el

35201 ULLOA MENDOZA RAYMUNDO

ANDRES GALLEGOS GARCIA

RE: INGRESO SIN DOCUMENTOS

Campeche 04 (Mirta Salavarría) [ejec. serv. cliente front] <campeche\_siniestros@qualitas.com.mx>

Vie 11/02/2022 11:44 AM

Para: Victor Arturo Gutierrez Hernandez <vgutierrez@g-ventura.com>; Ajusco Salvamentos 06 (Miguel Brizuela) <jsalvamentos6@qualitas.com.mx>

CC: Merida 20 (Arturo Carrada) [coord. autos y salvamentos] <merida\_salvamentos@qualitas.com.mx>; Arielle Ines Cardoso Loria <acardoso@g-ventura.com>; Campeche 09 (Jorge Valenzuela) [coord. siniestros] <campeche\_siniestros2@qualitas.com.mx>

Buen día Victor, no hay inventario en el sistema; es un siniestro de ciudad del carmen, me apoyas con la recepción así por favor.

Saludos.



El semáforo peatonal cuida tu seguridad... ¡pero no tanto!



**Mirta Salavarría Montero**  
Ejecutivo de Servicio al Cliente Front

Av. Justo Sierra Méndez No.381  
Colonia San Román C.P.24040  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Teléfono 981-816-1148 / 981-816-2838

campeche\_siniestros@qualitas.com.mx

De: Victor Arturo Gutierrez Hernandez <vgutierrez@g-ventura.com>

Enviado el: viernes, 11 de febrero de 2022 11:42 a. m.

Para: Ajusco Salvamentos 06 (Miguel Brizuela) <jsalvamentos6@qualitas.com.mx>

CC: Campeche 04 (Mirta Salavarría) [ejec. serv. cliente front] <campeche\_siniestros@qualitas.com.mx>; Merida 20 (Arturo Carrada) [coord. autos y salvamentos] <merida\_salvamentos@qualitas.com.mx>; Arielle Ines Cardoso Loria <acardoso@g-ventura.com>; Campeche 09 (Jorge Valenzuela) [coord. siniestros] <campeche\_siniestros2@qualitas.com.mx>


Asunto: INGRESO SIN DOCUMENTOS

Hola buen día.

Tengo en espera una grúa con ingreso de **QUALITAS**, comenta operador de grúa que solo le proporcionaron O.A. Me apoyan con copia del inventario

MARCA	MODELO	SERIE	AÑO	COLOR
TOYOTA	HILUX	MR0EX8DD6J0259253	2018	BLANCO

¡Saludos!



**VÍCTOR ARTURO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
Encargado OV Campeche



✉ vgutierrez@g-ventura.com

☎ 993 108 06 08



Rústico San Pedro lote 106 y 111 Fracc. 1, Col. IMI III por Carretera Federal libramiento Kaia-Hampolol, Campeche.

Nuestro aviso de privacidad pueden ser consultado en [www.subastasventura.com/aviso-de-privacidad/aviso.html](http://www.subastasventura.com/aviso-de-privacidad/aviso.html)

[www.subastasventura.com](http://www.subastasventura.com)