

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE [] N° DE SINIESTRO [] FOLIO: **1192529**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL [] ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD []

FECHA [] HORA [] N° DE PÓLIZA [] DESTINO [] NOMBRE []

DD [] MM [] AA [] AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) []

MARCA [] TIPO [] PUERTAS [] MODELO (AÑO) [] N° DE MOTOR []

N° DE SERIE [] COLOR [] PLACAS [] TRANSMISIÓN []

AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE [] **NO VERIFICADO** COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

| MOTOR | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 1- ALTERNADOR | 51- MOTOR | 106- MOLDURAS (N°) | |
| 2- BOMBA DE AGUA | 55- CONSOLA | 107- REFLEJANTE DELANTERO | |
| 3- BAYONETA ACEITE MOTOR | 56- CONTROL AIRE ACONDICIONADO | 108- PUEBLOS | |
| 4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO | 57- CONTROL DE FLECCIÓN | 109- REFLEJANTE DELANTERO | |
| 5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN | 58- DEFROSTER | 110- REFLEJANTE TRASERO | |
| 6- BOBINA | 59- ECUALIZADOR (MARCA) | 111- SALPICADERA | |
| 7- BOCINA | 60- ENCENDEDOR | 112- TAPONES RUEDAS (N°) | |
| 8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 61- ESPEJO RETROVISOR | 113- VIDRIOS LATERALES (N°) | |
| 9- BOMBA DE AGUA | 62- INSTRUMENTOS DEL TABLERO | PARTE FRONTAL | |
| 10- BOMBA DE GASOLINA | 63- LUZ INTERIOR | 114- BISELES | |
| 11- BANDAS DE MOTOR | 64- LUZ STOP | 115- BRAZOS DE LIMPIADORES | |
| 12- BOSTER DE FRENSOS | 65- MANIJAS INTERIORES | 116- COFRE | |
| 13- CABLES DE LUZ | 66- PALANCA DE VELOCIDADES | 117- JUNTAS DE LUZ | |
| 14- CAJA DE RELÓJES | 67- PERILLA DE PALANCA DE VEL. | 118- GUARSA DELANTERA | |
| 15- CARBURADOR | 68- BOMBA DE AGUA (MARCA) | 119- PARABRISOS | |
| 16- COMP. AIRE ACONDICIONADO | 69- RELOJ | 120- FAROS DE NEBLA | |
| 17- COMPUTADORA (MOTOR) | 70- SEGUROS ELÉCTRICOS | 121- PARABRISOS | |
| 18- COMPUTADORA (VIDE) | 71- TABLERO | 122- PARRILLA | |
| 19- CORNETAS DE AIRE | 72- TAPETES (N°) | 123- PLUMAS LIMPIADORES | |
| 20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES | 73- VENTANAS ELÉCTRICAS | 124- PORTA PLACA | |
| 21- DIFERENCIAL | 74- VESTIDOR | 125- TOPES | |
| 22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 75- VISERAS | PARTE TRASERA | |
| 23- DISTRIBUIDOR | 76- VOLANTE | 126- AVISERA | |
| 24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO | 77- TARJETAS DE GPS | 127- CHAPA CAJUELA | |
| 25- FILTRO DE AIRE | 78- TARJETA DE MEMORIA | 128- DEFENSAS TRASERA | |
| 26- FLECHA CAJUELA | 79- DISPOSITIVO GPS | 129- LIMPIADORES | |
| 27- GENERADOR | | 130- MEDALLAS | |
| 28- MARCHA | CAJUELA | 131- PORTA PLACA | |
| 29- MOTOR (MONOBLOQUE) | 80- ALFOMBRA CAJUELA | 132- SISTEMA DE ESCAPE | |
| 30- MOTOR LIMPIADORES | 81- CABLES PASA CABLES | 133- TAPA CAJUELA | |
| 31- MOTOR VENTILADOR | 82- CARTÓN CAJUELA | 134- TOPES | |
| 32- RADIADOR | 83- GATO (TIPO) | GENERAL | |
| 33- REGULADOR | 84- HERRAMIENTA (N°) | 135- ANTENA | |
| 34- SEMEJES | 85- LLAVE DE RUEDAS | 136- CANASTILLA | |
| 35- SISTEMA DE GAS | 86- LLANTA REF. (MARCHA VIDA) | 137- ESPOILERS (N°) | |
| 36- SISTEMA DE INYECCIÓN | 87- SEÑALES DE CARRETERA | 138- FUSIBLES/ELECIDORES (N°) | |
| 37- TANQUE DE GASOLINA | LADO DERECHO | 139- GUATA COFRE | |
| 38- TAPÓN ACEITE MOTOR | 88- ALETAS (D) | 140- PLACA (D) | |
| 39- TAPÓN RADIADOR | 89- COSTADOS | 141- BOCINA | |
| 40- TURBO CARGADOR | 90- ESPEJO EXTERIOR | 142- TAPÓN GASOLINA | |
| 41- VÁLVULA REPARTIDORA | 91- ESTRIBO | 143- TOLDO | |
| INTERIOR | 92- MANIJAS EXTERIORES | OTROS | |
| 42- ALFOMBRA | 93- MOLDURAS (N°) | 144- ALARMA | |
| 43- ASIENTOS DELANTEROS | 94- PUERTA DELANTERA | 145- EXTINGUIDOR | |
| 44- ASIENTOS TRASEROS | 95- PUERTA TRASERA | 146- LLAVERO | |
| 45- BOCINA (MARCA Y N°) | 96- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | 147- OBJETOS PERSONALES | |
| 46- BOLSAS DE AIRE | 97- REFLEJANTE LATERAL TRASERO | 148- OTROS PAPELES | |
| 47- BOTONES RADIO/ESTÉREO | 98- SALPICADERA | 149- PLACA VIN. | |
| 48- CABECERAS | 99- TAPONES RUEDAS (N°) | 150- LLANTAS (N°) | |
| 49- CAJUELA DE GUANTES | 100- VIDRIOS LATERALES (N°) | MARCA [] | |
| 50- CENCEROS | LADO IZQUIERDO | VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> 1/3 | |
| 51- CINTURONES DE SEGURIDAD | 101- ALETAS (I) | 151- DADO / BIRLO SEGURIDAD | |
| 52- CLAXON (FUNCIONANDO) | 102- COSTADOS | 152- CAMARA / SENSORES | |
| 53- CODERAS | 103- ESPEJO EXTERIOR | PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/> | |
| | 104- ESTRIBO | COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/> | |
| | 105- MANIJAS EXTERIORES | 153- OTROS | |

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
No trae tapón de gasolina, vidrio de soldo, biseles postes frontales de puertas e/domo.

EXCLUSIVO ASEGURADO
NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE [] NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE [] NOMBRE, APELLIDO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA []

UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Juan Carlos Soto
18/02/22 18:25

Entrego Unidad de acuerdo a observaciones Reportadas Se tomarán fotos en mi presencia

Cobro Car y m m CA 18/2/22 Gues Ama #21 044 AL4



ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
 Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU CARRIL EXPRES DAÑO MENOR A DEDUCIBLE FOLIO 1035536
 N°. REPORTE 04220102156 N°. SINIESTRO 04220087123 FOLIO ELECTRÓNICO 22VA00103660

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|-----------|------------------|--|--------------|
| ASEGURADO | TERCERO | FECHA | HORA | N° DE PÓLIZA | N° DE ENDOSO | N° DE INCISO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18/02/2022 | 15:39 HRS | 0960730178 | 000000 | 0001 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE | | | | TELÉFONO | | |
| MARIA TERESA BONILLA BENITEZ | | | | 55 1956 8736 | | |
| E-MAIL | | | | | | |
| TEREBO1602@GMAIL.COM, treyes84@icloud.com | | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO | | | | RESPONSABLE | | TELÉFONO |
| SUBASTAS VENTURA CUERNAVACA | | | | | | 77 7309 8733 |
| DOMICILIO | | | | COBERTURA | | |
| CARR FEDERAL CUERNAVACA CUAUTLA K14.5 LA JOYAYAUTEPEC MORELOS, CP: 62730 | | | | DAÑOS MATERIALES | | |
| MARCA | TIPO | MODELO (AÑO) | | KILOMETRAJE | | |
| FORD | FORD FIESTA S | 2015 | | | | |
| N°. DE SERIE | | | COLOR | TRANSMISIÓN | | |
| 3FAFP4AJXFM128441 | | | PLACAS | SP | AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> | |

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA NO SI FIJO % ADM TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE

DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA \$ 96,000.00 PORCENTAJE DED. 5.00 % CANTIDAD \$ 4800

SIPAC CODE CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR | EN CASO DE INUNDACIÓN |
| FACIA DELANTERA, PARRILLA, COFRE, PARABRISAS, TOLDO, MEDALLON, TAPA CAJUELA, FACIA TRASERA, FARO IZQUIERDO, | <input type="checkbox"/> NIVEL 1 (Hasta el estribo) |
| SALPICADERA IZQUIERDA, ESPEJO LATERAL DERECHO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, COSTADO IZQUIERDO, CALAVERA IZQUIERDA, RIN | <input type="checkbox"/> NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y |
| DELANTERO IZQUIERDO, ESTRIBO IZQUIERDO, PARTES BAJAS, MARCO RADIADOR, RADIADOR VENTILADOR SUSPENSIÓN DEL IZQ | <input type="checkbox"/> NIVEL 3 (Por arriba del tablero) |
| VALIDO POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE | |

POSIBLE AGRAVAMIENTO SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES SI NO

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL. HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ACEPTO EL DOCUMENTO Y EL AVISO DE PRIVACIDAD

13284 REYES CARREÑO TRINITO
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

MARIA TERESA BONILLA BENITEZ
 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.