

# INVENTARIO GRUAS SAN FRANCISCO

FOLIO ARRASTRE 0000032104212

NIU 000063436375

PROPIETARIO EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS

ORIGEN CARRET AEROPUERTO KM 2.5 SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA

DESTINO ENCIERRO CSV SANTO DOMINGO BARRIO ALTO ETLA, OAX.

MARCA VOLKSWAGEN SUBMARCA GOLF FECHA 01/03/2022

SERIE 9BWXB01J414035530 AÑO 2001


COLOR Gris PLACAS NO LLAVES SI

Las fotografías de ingreso se tomaron en aduana y en mi presencia

Entrega unidades de acuerdo a observaciones  
Nefkeli Absari Carrasco Vano  
Grúas San Francisco 9492 EC 4

	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	✓			24	PARABRISAS	✓	✓
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		✓		25	LIMPIADORES	✓	
3 *BATERIA	✓			26	SALPICADERAS	✓	✓
4 *FARO DER		✓		27	ANTENA	✓	
5 *FARO IZQ	✓			28	DEFENSA TRAS	✓	
6 *ESPEJO LAT DER		✓		29	TAPA TRASERA	✓	
7 *ESPEJO LAT IZQ	✓		✓	30	VENTILADOR	✓	
8 *LLANTA DEL DER	✓		✓	31	BOBINA	✓	
9 *LLANTA DEL IZQ	✓			32	CARBURADOR		✓
10 *LLANTA TRA DER	✓			33	FILTRO DE AIRE	✓	
11 *LLANTA TRA IZQ	✓			34	DISTRIBUIDOR	✓	
12 *CALAVERA DER	✓			35	BUJIAS	✓	
13 *CALAVERA IZQ	✓			36	DEFENSA DEL	✓	✓
14 *LLANTA DE REFACCION		✓		37	CABLES	✓	
15 * LLAVES DE HERRAMIENTA		✓		38	BOMBA DE GAS	NO	VISIBLE
16 * ESTEREO O RADIO	✓			39	BOMBA DE INYECC.		
17 * EQ DE DVD		✓		40	INYECTORES	✓	
18 * CATALIZADOR	✓			41	COMPRESOR A/AC	✓	
19 PARRILLA		✓		42	TABLERO	✓	
20 COSTADO L/DERECHO	✓		✓	43	ASIENTOS	✓	
21 COSTADO L/IZQUIERDO	✓			44	VOLANTE	✓	✓
22 CUARTOS	✓		✓	45	BOCINAS	NO	VISIBLE
23 COFRE	✓		✓	46	GATO	✓	

IDENTIFIQUE Y SEÑALE LOS DAÑOS DEL VEHICULO



\* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES Daños en parte lateral derecho  
Sin llantas de refaccion, sin herramientas

Jorge Quintanilla  
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Nefkeli Absari Carrasco Vano  
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)