



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

0000 63743210

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
IMUAAGBD001310717	TORNADO		negro Rojo	2022	S/P
COMPUTADORA DE MOTOR	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	
COMPUTADORA DE VIAJE	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	
BATERÍA	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	GoXue MARCA
MOTOR	SI	NO			
CAJA DE VELOCIDADES	SI	NO			
CATALIZADOR	SI	NO			
FAROS	SI	NO	CANTIDAD		
ESPEJOS EXTERIORES	SI	NO	CANTIDAD		
RINES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
TAPONES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
LLANTAS	SI	NO	MARCA NILO	CANTIDAD 2	ESTADO
PLACAS	SI	NO	DELANTERA		TRASERA
CALAVERAS	SI	NO	CANTIDAD		
LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO	MARCA		
HERRAMIENTA	SI	NO	TIPO (especificar)		
LLAVES	SI	NO	CANTIDAD		
CONTROL DE ALARMA	SI	NO	CANTIDAD		
ESTEREO	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA CAJA CD
DVD	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA
BOCINAS	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
BOLSAS DE AIRE	SI	NO	CANTIDAD		
ESPEJOS INTERIORES	SI	NO	CANTIDAD		
TARJETA IAVE/TAG	SI	NO	TIPO (especificar)		

LA UNIDAD REPARADA  
 JUE en trebada de las FOTOS  
 ACUERDO A OSEPARACIONES TOMADAS en su PRESENCIA

OBSERVACIONES

dañada parte trasera

Grupa 34 Placas 60-46-7K  
 FIDEL BRANBINA MORA

**VIGILANCIA**  
 CENTRO DE SUBASTAS  
 VILLAHERMOSA

Miguel Ramirez  
 11/05/22  
 12:03

# VOLANTE DE ADMISIÓN

AGO LAT F013014 **Válido por 15 días hábiles**

**NUMERO DEL REPORTE SINIESTRO**

31-0 ← SC2022077007

**Fecha de Expedición** 31 01 2022

Este documento no será válido si presenta tachaduras o modificaciones.

Eje Central Lázaro Cárdenas No 2 Piso 8,  
Col. Centro, Deleg. Cuahutémoc,  
Ciudad de México, C.P. 06007  
Tel. 5130 2800  
www.latinoseguros.com.mx  
LatinoSegurosMX



**Entregado a:** Asegurado  Tercero

## DATOS DEL ASEGURADO

Nombre Pedro Diaz Aguilar  
Teléfono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Póliza 50340369 N° Inciso 1

## VEHICULO DEL ASEGURADO

MARCA [Signature] TIPO [Signature]  
PLACAS \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_  
PUERTAS \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_ N° SERIE \_\_\_\_\_

Siniestro por colisión  Robo \_\_\_\_\_ Equipo especial Amparado SI  NO  Tipo de Recuperación Efectivo  SIPAC  Orden de la Institución \_\_\_\_\_  
Tercero Asegurado de La Latinoamericana, Seguros S.A. SI  NO  Reparación SI  NO  Requiere Grúa SI  NO  Kms LULAL  
Tiene condiciones especiales la Póliza SI  NO  ¿Cuáles? \_\_\_\_\_ Deducible SI  NO  \$ \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

## DATOS DEL TERCERO

Nombre Juan Carlos Basurto Aguilar  
Teléfono 921 1921374 E-mail \_\_\_\_\_  
Póliza N/C N° Inciso \_\_\_\_\_

## VEHICULO DEL TERCERO

MARCA Vento TIPO Tornado  
PLACAS 63YJB8 MODELO 2022  
PUERTAS 0 COLOR N/R N° SERIE KD166 FMM22-324231

## DAÑOS PREEXISTENTES

[Signature]

Nombre y firma de Conformidad Asegurado o Tercero

## DANOS DEL SINIESTRO

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO:  
1) Slíder 2) posq pies traseros  
3) puño 12q. 4) Susp. Trasera  
5) Verificar tuera trasera  
6) Escapa de 7) Salpicadera  
8) Caballete 9) Verificar  
barras del 10) Verificar  
faro 11) Verificar bases  
12) liquido frenos 13) verificar  
daños a consecuencia 14) Direc. 12q.  
15) Costado 12q. 16) Pata 12q.

Nombre y firma de Conformidad Asegurado o Tercero

EL AJUSTADOR NO DETERMINA EL CAMBIO O REPARACION DE PIEZAS O PERDIDAS TOTALES.

Centro de Valuación Valuacion orden pago de daños Nombre del responsable Encargado de Area  
Calle \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Colonia \_\_\_\_\_  
Ciudad o Población \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Observaciones Valuacion y pago de daños a taller de Convenio S.T.S

La Latinoamericana Seguros, S.A. (La Latino Seguros) con domicilio en Eje Central Lázaro Cárdenas No.2, 8° piso, Centro, C.P. 06007 en la ciudad de México en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares recaba sus datos para verificar su identidad. El aviso de privacidad integral esta disponible en nuestras oficinas y en [www.latinoseguros.com.mx](http://www.latinoseguros.com.mx)

Eduardo Ordaz Gomez SPAR  
Nombre y firma del ajustador Clave del ajustador

Roman de Jesus Perez Tellez  
Nombre y firma de Conformidad Asegurado o Tercero

El presente documento se fundamenta en lo especificado en la CLÁUSULA 7 BASES DE VALIDACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS  
INCISO 5: La intervención de La Institución en la valuación o cualquier ayuda que La Institución o sus representantes presten al Asegurado o Terceros, no implica aceptación por parte de La Institución de responsabilidad alguna respecto del siniestro. Artículo 119 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro



**FOLIO DE ARRASTRE**

<b>UBICACIÓN DE UNIDAD</b>	<b>FECHA</b>	3/10/22 11:23 AM
<b>NOMBRE DEL DESTINATARIO</b>		
La Latinoamericana Seguros, S.A		

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO:	La Latinoamericana Seguros, S.A		
NIU:	000063743210	MODELO:	TORNADO
SINIESTRO:	42202150	VERSIÓN:	250 C
VIN:	3MUAAGBD0N1310717	AÑO:	2022
MOTOR:	S/N	COLOR:	SIN ASIGNAR
TIPO:	MOTOCICLETAS	PLACAS:	0000000
MARCA:	VENTO		
VALOR DECLARADO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA:	RESTOS VEHICULARES CON VALOR POR DEFINIR		

**UBICACIÓN**

PAÍS:	MÉXICO
ESTADO:	VERACRUZ
POBLACIÓN:	COATZACOALCOS
COLONIA:	Col. Benito Juárez Norte
CALLE:	Constituyentes No. 805 Col. Benito Juárez
NÚM. EXT:	No. 805
NÚM. INT:	S/N
CP:	00000
CONTACTO:	SUPER TALLERES DEL SURESTE
TELÉFONO:	9212364079
CORREO:	dgarcia@g-ventura.com
REFERENCIA:	SRITA. ANTONIA TORRES / DIEGO



**DESTINO**

PAÍS:	MÉXICO
ESTADO:	VERACRUZ
POBLACIÓN:	VERACRUZ
COLONIA:	Industrial Bruno Pagliai
CALLE:	Calle 2
NÚM. EXT:	Lote 17
NÚM. INT:	Mza 6
CP:	91697
CONTACTO:	
TELÉFONO:	
CORREO:	
REFERENCIA:	

**INDEMNIZACIÓN QUE HAYA DE ABONAR EL PORTADOR EN CASO DE RETARDO**

1.00

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBÍ
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA	
<i>FUJEL Brambilla Hdez</i>	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA
<i>60 AG-7K</i>	<i>10/03/22</i>
SELLO	

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente. Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.