



# INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México.  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 285 6700  
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU  N°. REPORTE **04220307900** N°. SINIESTRO **0268108** FOLIO **109984**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **CARLOS ARTURO HERNANDEZ SANCHEZ** ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO  CANTIDAD **1**

FECHA **10/03/2022** HORA **15:29 HRS** N° DE PÓLIZA **6970001866** AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO  NOMBRE **SUBASTA VENTURA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **CARRETERA PANAMERICANA KM 134**

MARCA **PN NISSAN FRONTIER** TIPO **PN NISSAN FRONTIER** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2010** N° DE MOTOR **1N6AD0ER9AC43327**

N° DE SERIE **1N6AD0ER9AC433278** COLOR **BLANCO** PLACAS **DA7413A** TRANSMISIÓN **MANUAL**  AUTOMÁTICA

KILOMETRAJE **000** COMBUSTIBLE **VACÍO**  1/4  1/2  3/4  LLENO

Correo grúa **AJUSTADORQUALITASMARIO@GMAIL.COM** Correo taller **AJUSTADORQUALITASMARIO@GMAIL.COM**

Email **AJUSTADORQUALITASMARIO@GMAIL.COM**

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
1.- ALTERNADOR				54.- COMPAG DISC (MARCA)				105.- MOLDEURAS (N°)			
2.- BATERIA (MARCA)				55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				56.- CONTROL AIRE				107.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				110.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXÓN				60.- ENCENDEDOR				111.- TAPONES RUEDAS (N°)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (N°)			
9.- BOMBA DE AGUA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				113.- BISELES			
10.- BOMBA DE GASOLINA				63.- LUZ INTERIOR				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			DANADO
11.- BANDAS DE MOTOR				64.- LUZ STOP				115.- COFRE			DANADO
12.- BOSTER DE FREÑOS				65.- MANIJAS INTERIORES				116.- CUARTOS DE LUZ			
13.- CABLES DE BUJIAS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				117.- DEFENSA DELANTERA			DANADO
14.- CAJA DE VELOCIDADES				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				118.- FAROS DE HALÓGENO			
15.- CARBURADOR				68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)			ORIGINAL	119.- FAROS DE NIEBLA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69.- RELOJ				120.- PARABRISAS			DANADO
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				121.- PARRILLA			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				71.- TABLERO				122.- PLUMAS LIMPIADORES			DANADO
19.- CORNETAS DE AIRE				72.- TAPETES (N°)				123.- PORTA PLACA			
20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				124.- TOPES			
21.- DIFERENCIAL				74.- VESTIDURAS				125.- CALAVERAS			DANADAS
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75.- VISERAS				126.- CHAPA CAJUELA			
23.- DISTRIBUIDOR				76.- VOLANTE				127.- DEFENSA TRASERA			DANADO
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				77.- TARJETAS DE GPS				128.- LIMPIADORES			
25.- FILTRO DE AIRE				78.- TARJETA DE MEMORIA				129.- MEDALLÓN			
26.- FLECHA CARDAN				79.- ALFOMBRA CAJUELA				130.- PORTA PLACA			
27.- GENERADOR				80.- CABLES PASA CORRIENTE				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
28.- MARCHA				81.- CARTÓN CAJUELA				132.- TAPA CAJUELA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				82.- GATO (TIPO)				133.- TOPES			
30.- MOTOR LIMPIADORES				83.- HERRAMIENTA (N°)				134.- ANTENA			
31.- MOTOR VENTILADOR				84.- LLAVE DE RUEDAS				135.- CANASTILLA			
32.- RADIADOR				85.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				136.- ESPOILERS (D) Y (T)			
33.- REGULADOR				86.- SEÑALES DE CARRETERA				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)			
34.- SEMEJES				87.- ALETAS				138.- GUATA COFRE			
35.- SISTEMA DE GAS				88.- COSTADO				139.- PLACA (D) Y (T)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				89.- ESPEJO EXTERIOR				140.- RINES (MARCA)			ORIGINAL
37.- TANQUE DE GASOLINA				90.- ESTRIBO				141.- TAPON GASOLINA			
38.- TAPON ACEITE MOTOR				91.- MANIJAS EXTERIORES				142.- TOLDO			
39.- TAPON RADIADOR				92.- MOLDEURAS (N°)				143.- ALARMA			
40.- TURBO CARGADOR				93.- PUERTA DELANTERA				144.- EXTINGUIDOR			
41.- VALVULA REPARTIDORA				94.- PUERTA TRASERA				145.- LLAVERO			
42.- ALFOMBRA				95.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO				146.- OBJETOS PERSONALES			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				96.- REFLEJANTE LAT. TRASERO				147.- OTROS PAPELES			
44.- ASIENTOS TRASEROS				97.- SALPICADERA				148.- PLACAS VIN.			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)			ORIGINAL	98.- TAPONES RUEDAS (N°)				149.- LLANTAS			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)			DANADAS	99.- VIDRIOS LATERALES (N°)				MARCA <b>GOOD YEAR</b>			GOOD YEAR
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				100.- ALETAS				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
48.- CABECERAS				101.- COSTADO				150.- OTROS			
49.- CAJUELAS DE GUANTES				102.- ESPEJO EXTERIOR							
50.- CENICEROS				103.- ESTRIBO							
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				104.- MANIJAS EXTERIORES			DANADAS				
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)											
53.- CODERAS											

ESTA UNIDAD PRESENTA EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

**CARLOS ARTURO HERNANDEZ SANCHEZ**  
FIRMA DEL ASEGURADO

ACEPTO EL DOCUMENTO Y EL AVISO DE PRIVACIDAD

**MARCELINO GOMEZ LOPEZ**  
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA (QUE RECIBE)

**36101 RUIZ LOPEZ MARIO ALBERTO**  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

**CARLOS ARTURO HERNANDEZ SANCHEZ**  
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Declaro que he puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

*Entrete unidad, de acuerdo a observaciones anotadas en el inventario sin sellos sin placas sin gasolina con perforaciones sin espejo retrovisor es en la unidad. Fuera tomas de en mi. Precaución. motor manchado de aceite las fotografías de la unidad. Falso lo velas y el simon y gusman para roña*

*Miguel Pedraza Toledo 24/03/22 12:51*

**VIGILANCIA**  
**CENTRO DE SUBASTAS TUXTLA**  
SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTA

HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INVENTARIO SON EXACTOS Y CORRECTOS Y SE ACEPTAN EN PLENO DERECHO QUE LA ÚLTIMA PERSONA QUE FIRMA DE RECIBIDO ES RESPONSABLE Y SE OBLIGARÁ A PAGAR A CALÍDAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CUALQUIER DAÑO O FALTANTE; FAVOR DE ESPECIFICAR EXACTAMENTE LOS DATOS DE: PIEZAS, MARCA, SERIE Y CARACTERÍSTICAS EN SU CASO.

**INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN:**

ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD, LA PERSONA QUE ENTREGA Y LA QUE RECIBE, ANOTE LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, ANOTANDO ADEMÁS, LA CLAVE DE LAS PIEZAS FALTANTES O QUE PRESENTEN DAÑOS POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.

CLAVE DE PIEZAS		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	

CLAVE DE PIEZAS		INVENTARIO DEL VEHICULO			
		DE:	FECHA:		
		A LUGAR:			
		PRESTADOR:			
		NÚMERO	DANOS O FALTANTES		
		CRUCERO:	TALLER:	M.P.:	AJUSTADOR
		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	



# ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
 José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México  
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
 Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU  CARRIL EXPRES  DAÑO MENOR A DEDUCIBLE  FOLIO 1068441  
 N°. REPORTE 04220307900 N°. SINIESTRO 0268108 FOLIO ELECTRÓNICO 22VA00152512

ASEGURADO	TERCERO	FECHA	HORA	N° DE PÓLIZA	N° DE ENDOSO	N° DE INCISO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10/03/2022	15:20 HRS	6970001866	000000	0001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				TELÉFONO		
MARCO ANTONIO HERNANDEZ VIALMA				96 1236 1629		
E-MAIL						
MARCOAHB14@HOTMAIL.COM,ajustadorqualitasmario@gmail.com						
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO				RESPONSABLE	TELÉFONO	
SUBASTAS VENTURA TUXTLA					96 1660 6409	
DOMICILIO						
AUT. TUXTLAOCOCOCOUTLA KM.134380 BERRIOZABALBERRIOZABAL CHIAPAS, CP: 29130						
DANOS MATERIALES						
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)		KILOMETRAJE		
NISSAN	PN NISSAN FRONTIER CREW CAB	2010				
N°. DE SERIE				COLOR	TRANSMISIÓN	
1N6AD0ER9AC433278				BLANCO		
				PLACAS	AUTOMÁTICA <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/>	
				DA6413A		

### CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA  SI  TIPO  FIJO  %  ADM  TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA 112,000.00 PORCENTAJE DED. 5.00 % CANTIDAD \$ 5600 SIPAC  CODE  CADE  ACUERDO Q

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

FACIA DELANTERA, PARRILLA, EMBLEMA, COFRE, PARABRISAS, TOLDO, MEDALLON, TAPA CAJUELA, FACIA TRASERA, FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA IZQUIERDA, SALPICADERA DERECHA, ESPEJO LATERAL IZQUIERDO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, COSTADO IZQUIERDO, COSTADO DERECHO, CALAVERA IZQUIERDA, CALAVERA DERECHA, RIN DELANTERO IZQUIERDO, RIN TRASERO IZQUIERDO, LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, LLANTA TRASERA IZQUIERDA, ESTRIBO IZQUIERDO, PARTES BAJAS, TAPA CAJUELA, PISO CAJUELA, REFLECTOR DE FRENTE TRASERO, BARRAS DE AIRE DE DORTINA IZQUIERDO Y DERECHA, SUSPENSION Y DIRECCION DELANTERA, REVISAR PARTES INTERNAS A CONSECUENCIA DEL IMPACTO.

### EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO  SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

### DAÑOS PREEXISTENTES SI NO



### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PERDIDA TOTAL. HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ACEPTO EL DOCUMENTO Y EL AVISO DE PRIVACIDAD

36101 RUIZ LOPEZ MARIO ALBERTO  
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA  
 DEL AJUSTADOR / ABOGADO

MARCO ANTONIO HERNANDEZ VIALMA  
 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

## Resultado de Consulta

24 de Marzo, 2022 a las 03:47 PM (Zona Centro, -06:00)

Información del Vehículo

Marca:	NISSAN	
Modelo:	FRONTIER	
Año Modelo:	2010	
Clase:	CAMIONETA	Procuraduría General de Justicia
Tipo:	PICK UP	Sin Reporte de Robo
Número de Identificación Vehicular (NIV):	1N6AD0ER9AC433278	El vehículo con NIV 1N6AD0ER9AC433278 no cuenta con reporte de robo emitido por alguna Procuraduría General de Justicia en la consulta realizada el 24 de Marzo, 2022 a las 03:47 PM (Zona Centro, -06:00).
Número de Constancia de Inscripción (NCI):	265MCGBM	NOTA: La información es proporcionada gracias al esfuerzo y colaboración de las Autoridades Federales, Entidades Federativas y la Ciudad de México; el SESNSP únicamente es responsable de administrar y sistematizar la información.
Placa:	DA6413A	
Número de puertas:	0	Este servicio de consulta es GRATUITO de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular.
País de origen:	E.U.A.	
Versión:	SE V6	
Desplazamiento (cc/L):	4.0L	
Número de cilindros:	V6	
Número de ejes:		
Planta de ensamble:	"SMYRNA, TN."	
Datos complementarios:	PICK UP 2WD/4 WHEEL ABS/5PASAJEROS SMYRNA TN 4.0L V6	
Institución que lo inscribió:	NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.	OCRA Mensaje proporcionado por ocra
Fecha de inscripción:	04/06/2010	Sin Reporte de Robo
Hora de inscripción:	08:30:34	El vehículo con NIV 1N6AD0ER9AC433278 no cuenta con reporte de robo, conforme a la información que suministran las Instituciones de Seguros con base en el Artículo 23, Fracción III, Inciso b de la Ley de Registro Público Vehicular, en la consulta realizada el 24 de Marzo, 2022 a las 03:47 PM (Zona Centro, -06:00)
Entidad que emplacó:	CHIAPAS	
Fecha de emplacado:	19/11/2010	
Fecha de última actualización:	17/04/2020	MENSAJE PROPORCIONADO POR OCRA.
Folio de Constancia de Inscripción:		
Observaciones:		