



Ventura

NIU

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

servicios integrales en subastas

	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
WVWZLW6AXDEM318367	VW	Jetta	Blanco	2014
COMPUTADORA DE MOTOR	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
COMPUTADORA DE VIAJE	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
BATERÍA	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
MOTOR	SI	NO		
CAJA DE VELOCIDADES	SI	NO		
CATALIZADOR	SI	NO	visible	
FAROS	SI	NO	CANTIDAD	1 Dañado Faro izquierdo
ESPEJOS EXTERIORES	SI	NO	CANTIDAD	2
RINES	SI	NO	ORIGINALES	4
TAPONES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
LLANTAS	SI	NO	MARCA	CANTIDAD
PLACAS	SI	NO	DELANTERA	TRASERA
CALAVERAS	SI	NO	CANTIDAD	2
LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO	MARCA	
HERRAMIENTA	SI	NO	TIPO (especificar)	
LLAVES	SI	NO	CANTIDAD	
CONTROL DE ALARMA	SI	NO	CANTIDAD	
ESTEREO	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO
DVD	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO
BOCINAS	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS
BOLSAS DE AIRE	SI	NO	CANTIDAD	2 ventanillas
ESPEJOS INTERIORES	SI	NO	CANTIDAD	
TARJETA IAVE/TAG	SI	NO	TIPO (especificar)	

OBSERVACIONES

Recibo unidad sin pertenencias y fotos en mi presencia

carlos Alfaro = Buenas Victorio

V-22 / Placas 23AKIF

CENTRO DE SUBASTAS

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANTE

ALEX NIÑO

HORA


FECHA

Este volante expira 10 días después de su fecha de expedición

Reporte: 15633


NUM. DE SINIESTRO 01A W 1143/22	NUM. DE PÓLIZA A W 183410	CERTIFICADO 1	ASEGURADO Francisco Miguel Castillo Bulleseros	TELÉFONO 4443145487
ASEGURADO <input checked="" type="checkbox"/>	TERCERO <input type="checkbox"/>	ASEGURADOR Cruz Eduardo Mte. Salazar		
ASIGNACIÓN DE TALLER <input checked="" type="checkbox"/>	INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS <input type="checkbox"/>	APLICAR DEDUCIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	IMPORTE DEL DEDUCIBLE 5 (7300=)	VALOR COMERCIAL DEL VEHÍCULO (146000=)
MARCA VW "Subastar Ventura"	TIPO Jetta	MODELO 2014	COLOR Blanco	PUERTAS 4
		PLACAS GRW 143A		
DOMICILIO Carr 57		COLONIA El Jaralito	TELÉFONO	ATENCIÓN

DAÑOS SINIESTRO



DAÑOS MECÁNICOS
① Fusión obl. ② Almac. ref. ③ Barriles de fusión obl.
④ Motor red. ⑤ Reductor. ⑥ Tolvas de motor. ⑦ Parabr.
⑧ Bolsas de aire volante y tablero ⑨ Suspensión Del.
obl.

DAÑOS PREEXISTENTES



DAÑOS MECÁNICOS
① cofre ② fusión tras.

INTERIORES

BASTIDORES

¿DUDAS, COMENTARIOS, ACLARACIONES O QUEJAS?
POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL ASEGURADO

800 834 90 00
CORREO: atencion_usuarios@elpotosi.com.mx

HORARIO DE SERVICIO
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 13:00 HRS. Y EN LA
TARDE DE 15:30 A 18:00 HRS. VIERNES 8 A 15:30 HRS.

IMPORTANTE
PARA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO, ES NECESARIO PRESENTAR AL TALLER / AGENCIA EL COMPROBANTE DE PAGO DE DEDUCIBLE HECHO EN NUESTRAS OFICINAS O DEPÓSITO A LA CUENTA NÚMERO 840003477 DE BANORTE CLABE 072700 008400034773 A NOMBRE DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., SI REQUIERE COMPROBANTE FISCAL FAVOR DE SOLICITARLO EN NUESTRAS OFICINAS.

EN CASO DE NO SER EL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO O EN CASO DE PERSONAS MORALES, FAVOR DE PRESENTAR EN EL TALLER / AGENCIA UNA CARTA PODER SIMPLE Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO.

SE APLICARÁN LAS DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES POR EL TRANSURSO DEL TIEMPO EN LA REPOSICIÓN DE LLANTAS, BATERÍAS O MOTORES, EN BASE AL PROMEDIO DE USO QUE INDIQUE EL DIAGNÓSTICO.

SI EL CONTRATO NO ESTUVIERE VIGENTE, O LA PRIMA NO SE HUBIERE PAGADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., NO ESTÁ OBLIGADO A REALIZAR PAGO ALGUNO DERIVADO DEL ACCIDENTE.

LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., QUEDARÁN EXTINTAS EN EL MOMENTO EN QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, RECHAZO DE SINIESTRO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO PREVISTAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, QUEDANDO A CARGO DEL ASEGURADO LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DE DICHO ACCIDENTE.

EL AJUSTADOR NO DETERMINA EL MONTO DE LOS DAÑOS, CAMBIOS O REPARACIÓN DE PIEZAS, NI TIEMPO DE REPARACIÓN Y ENTREGA DEL VEHÍCULO.

LUGAR SLP	DÍA 28	MES 3	AÑO 22
FIRMA DEL AJUSTADOR		FIRMA DEL PROPIETARIO	

SLP

28/3/22

SINIESTRO
01 AUN 1143/22
MARCA VEHICULO
VW
MOTOR O SERIE
JOEM318367

POLIZA
AUN 183410
TIPO
Jetta
R.F.V.

MODELO
2014
COLOR
Blanco

ASEGURADO
Francisco Cuchillo
PLACAS
GRW 143 A
KILOMETRAJE
146900

TRANSMISION ☒ AUTOMATICA ☒ LLAVES ☒ COMBUSTIBLE 1/2 3/4 LL

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DAÑOS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	DAÑOS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	DAÑOS
MOTOR				CONTROL CALEFACCIÓN				TAPONES RUEDAS			
ALTERNADOR				CONTROL ELÉCTRICO				DELANTERO			
BAYONETA ACEITE MOTOR				DEFROSTER				BISEL			
BAYONETA ACEITE HIDRAUL.				ENCENDEDOR				BRAZOS DE LIMPIADORES			
BAYONETA ACEITE TRANSM.				ESPEJO INTERIOR				COFRE			
BOBINA				EXTINGUIDOR				CUARTOS DE LUZ			
BOCINA DE CLAXON				LUZ INTERIOR				DEFENSA DELANTERA			
BOMBA DIRECC. HIDRAUL.				MANIJAS INTERIORES				FAROS DE HALÓGENO			
BOMBA DE AGUA				PALANCA DE VELOCIDADES				FAROS DE NIEBLA			
BOMBA DE GASOLINA				PERILLA PALANCA				PARABRISAS			
BANDAS DE MOTOR				RELOJ				PARRILLA			
BOSTER DE FRENOS				TABLERO				PLUMAS LIMPIADORAS			
CABLES BUJIAS				TAPETES				PORTA PLACA			
CAJA DE VELOCIDADES				VICERAS				SPOILER			
CARBURADOR				CAJUELA				TRASERA			
COMPRESORA AIRE ACOND.				CABLES PASA CORRIENTE				CALAVERAS			
COMPUTADORA				GATO HIDRÁULICO				DEFENSA TRASERA			
DIFERENCIAL				GATO				PORTA PLACA			
DIRECCIÓN HIDRÁULICA				HERRAMIENTAS				LIMPIADORES			
DISTRIBUIDOR				LLAVE RUEDA				MEDALLÓN			
DEPÓSITO AGUA LIMP.				SEÑALES DE CARRETERA				SISTEMA ESCAPE			
ENCENDIDO ELECTRÓNICO				TAPETES CARTÓN CAJUELA				SPOILER			
FILTRO CARBURADOR				LADO DERECHO				TAPA CAJUELA			
FLECHA CARDAN				ALETAS				GENERAL			
MARCHA				ANTENA				CANASTILLA			
MOTOR LIMPIADORES				COSTADO				COMPUTADORAS			
MOTOR				CRISTALES PUERTA DEL.				EMBLEMAS			
MOTOVENTILADOR				CRISTALES PUERTA TRAS.				SPOILERS			
RADIADOR				ESPEJOS EXTERIORES				TAPÓN GASOLINA			
REGULADOR				MANIJAS EXTERIORES				TOLDO			
SEMIEJES				MOLDURAS				OTROS			
SISTEMA DE GAS				PUERTA DELANTERA				BATERIA			
SISTEMA DE INYECCIÓN				PUERTA TRASERA				MARCA			
TANQUE DE GAS				REFLEJANTE LATERAL DEL.				COMPACT DISC			
TAPÓN ACEITE MOTOR				REFLEJANTE LATERAL TRAS.				MARCA			
TAPÓN RADIADOR				SALPICADERA				ECUALIZADOR			
TURBO CARGADOR				TAPONES RUEDAS				MARCA			
INTERIOR				LADO IZQUIERDO				ESTÉREO TOCACINTAS			
ALFOMBRA				ALETAS				MARCA			
ASIENTOS DELANTEROS				ANTENA				LLANTAS MARCA			
ASIENTOS TRASEROS				COSTADO				*VIDA			
BOCINAS RADIO				CRISTALES PUERTA DEL.				RADIO			
BOTONES DE PUERTA				CRISTALES PUERTA TRAS.				MARCA			
BOTONES RADIO O ESTÉREO				ESPEJOS EXTERIORES				TELÉFONO			
CABECERAS				MANIJAS EXTERIORES				MARCA			
CAJUELA DE GUANTES				MOLDURAS				RINES			
CENICERO				PUERTA DELANTERA				ESPECIAL			
CINTURONES DE SEGURIDAD				PUERTA TRASERA				VOLANTE MARCA			
CODERAS				REFLEJANTE LATERAL DEL.				ESPECIAL			
CONSOLA				REFLEJANTE LATERAL TRAS.							
CONTROL AIRE ACOND.				SALPICADERA							

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y o el estado de conservación.
*Llanta DD (Delantero Derecha), DI (Delantero Izquierdo), TD (Trasera Derecha), TI (Trasera Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO
TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA
Gracias Victorina
RAZÓN SOCIAL DE LA GRÚA

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE
NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRÚA QUE RECIBE
SP-020