

SINIESTRO

1
*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

Carlos R. Luna 512



INVENTARIO
CORRALON QUALITAS

Quálitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA

Taller 2000 victoriv

FECHA 08/04/22

DESCRIPCION DEL VEHICULO

SEAT Ibiza

MODELO 2008

SERIE

VSSPKA6L48R054487

LLAVES

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/			24 LIMPIADORES	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT	P/U			25 SALICADERAS			x
3 *BATERIA	P/U			26 ANTENA	/		
4 *FARO DER	/			27 DEFENSA TRAS			x
5 *FARO IZQ	/			28 TAPA TRASERA		x	
6 *ESPEJO LAT DER	/			29 VENTILADOR		Arrabado	
7 *ESPEJO LAT IZQ	/			30 BOBINA		N/U	
8 *LLANTA DEL DER			x	31 CARBURADOR		N/U	
9 *LLANTA DEL IZQ	/			32 FILTRO DE AIRE		N/U	
10 *LLANTA TRA DER			x	33 DISTRIBUIDOR		N/U	
11 *LLANTA TRA IZQ	/			34 BUJIAS		N/U	
12 *CALAVERA DER			x	35 DEFENSA DEL			x
13 *CALAVERA IZQ			x	36 CABLES		N/U	
14 *LLANTA DE REFACCION				37 BOMBA DE GAS		N/U	
15 * LLAVES				38 BOMBA DE INYECC.		N/U	
16 * ESTEREO O RADIO				39 INYECTORES		N/U	
17 * EQ DE DVD				40 COMPRESOR A/AC		N/U	
18 * CATALIZADOR			x	41 TABLERO			x
19 PARRILLA	/			42 ASIENTOS			x
20 COSTADO L/DER.			x	43 VOLANTE	/		
21 CUARTOS			x	44 STEREO			
22 COFRE	/			45 BOCINAS			
23 PARABRISAS			x	46 GATO			

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

No objetos de valor golpe y Rayones
en general o gata cerrado con
llaves de mano

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

GRUAS



ARIES

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 81413

FECHA

DIA MES AÑO

08 04 22

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

MARCA: SAE	TIPO: IBIZA	MODELO: 2008	COLOR: AMARILLO
PLACAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO: 1 2	No. DE MOTOR:	
SERIE: VSSPK46L482054487			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: TRASCADO			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: Qualitas	
NOMBRE DEL ASEGURADO:		KILOMETRAJE:	
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO:			

TRANSMISION STANDARD AUTOMATICA LLAVES SI NO

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

MOTOR

BIEN MAL NO TRAE

INTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

Defensa Del.		X	
Parrilla	/		
Faros Cofre	/		
Parabrisas	/	Mal	
Limpiadores	/		
Capacete	/		
Guardafangos Izq.	/		
Portezuela Izq.	/		
Cristales	/		
Medallón	/		
Cajuela	/		
Luces Posteriores		X	
Defensa posterior		X	
Guardafangos Der.		X	
Portezuela Der.		X	
Cristales	/		
Antena	/		
Espejos	/		
Tapones Ruedas	04		
No. de Llantas	02	02	
Medida y Marca	205/55 R16		Michelin

Radiador			
Ventilador			
Generador			
Batería (marca)			
Carburador			
Filtro de Aire			
Distribuidor			
Bujías			
Cables			
Bobina			
Bomba de Gas			
Bomba de Inyecc.			
Inyectores			
Compresores			

Tablero			
Volante			
Radio			
Equipo Sonido			
Reloj			
Encendedor			
Espejos			
Asientos			
Tapetes			
Bocinas			
Luces			
Aire Acond.			
Radiador			
Compresor			
Teléfono			

COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga Consistente en:

Observaciones: No efectivo. No objetos de valor golpes y marcas en general. TAMPA

PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO	OPERADOR GRUA	OFICIAL	PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO

JOSE LUIS VALDEZ

09-04-22