

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: KA22C021787

Bien Sec 0

Póliza: BK141000002

Referencia Bancaria de Salvamento S008

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET

Tipo: ONIX

Modelo: 2021

Serie: 3G1MA5E5XML126657

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA		CONDICION DE VENTA
Volante original de Valuación	Si		
Valuación Mitchel	Si	Para Reparar	X
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A	Chatarra	
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si	Venta Virtual	
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si		
Copia Factura de Origen	No		
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si		
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No		
Asignación de Auto Relevo	N / A	AFECTACION DE RESERVA	
Consulta SAP	Si	242,869.00	
REPUVE (reporte de robo)	Si		
Folio Ventura NIU	Si		
Fecha de traslado	Si		
Ubicación		05/04/2022	

Observaciones del valuador: VA CON DEDUCIBLE

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
Si
N / A
No

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	18/03/2022	Fecha de Sin:	17/03/2022	Días:	1
Valor comercial, Valor factura o SA	224,772.04	Mes	MARZO		2021
Perdida total técnica:		Michell MO			18,165.01
% de daños	83%	Refacciones			167,547.00
Valor Restos	\$89,909	Total de daños			185,712.01
% Valor Restos	40%				

Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Supervisor _____