

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES



Quálitas
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

Ingresó Brian Zahra Gutiérrez Hernández Placas 27/04/22

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE 351710 N° DE SINIESTRO FOLIO 1135394

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ESTAFETA MEXICANA SA DE CV ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD 1

FECHA 25/04/22 HORA N° DE PÓLIZA 6150029351 DESTINO NOMBRE
DIRECCIÓN (DEL DESTINO) CARR LEON - SILAO KM 7.5

MARCA FOLK TIPO TRANSIT PUERTAS 4 MODELO (AÑO) N° DE MOTOR

N° DE SERIE WFOKL SHP4MTR 108336 COLOR ROJO PLACAS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR											
1- ALTERNADOR	X			54.- COMPACT DISC (MARCA)	X			106.- MOLDURAS (N°)		X	
2.- BATERIA (MARCA)	X			55.- CONSOLA	X	X		107.- PUERTA DELANTERA	X	X	
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	X			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	X	X		108.- PUERTA TRASERA		X	
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	X			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	X	X		109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO		X	
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	X			58.- DEFROSTER	X	X		110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO		X	
6.- BOBINA	X			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	X	X		111.- SALPICADERA	X	X	
7.- BOCINA CLAXÓN	X			60.- ENCENDEDOR	X	X		112.- TAPONES RUEDAS (N°)	X	X	
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X		NO visible	61.- ESPEJO RETROVISOR	X	X		113.- VIDRIOS LATERALES (N°)	X	X	
9.- BOMBA DE AGUA	X		NO visible	62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	X	X		PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	X		NO visible	63.- LUZ INTERIOR	X	X		114.- BISELES	X	X	
11.- BANDAS DE MOTOR	X			64.- LUZ STOP	X	X		115.- BRAZOS DE LIMPIADORES	X	X	
12.- BOSTER DE FRENOS	X			65.- MANIJAS INTERIORES	X	X		116.- COFRE	X	X	
13.- CABLES DE BUJÍAS	X			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	X	X		117.- CUARTOS DE LUZ	X	X	
14.- CAJA DE VELOCIDADES	X			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	X	X		118.- DEFENSA DELANTERA	X	X	Dañado
15.- CARBURADOR	X	X		68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)	X	X		119.- FAROS DE HALÓGENO	X	X	
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	X			69.- RELOJ	X	X		120.- FAROS DE NIEBLA	X	X	
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	X		NO visible	70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	X	X		121.- FARABRISAS	X	X	Dañado
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	X			71.- TABLERO	X	X		122.- PARRILLA	X	X	
19.- CORNETAS DE AIRE	X	X		72.- TAPETES (N°)	X	X		123.- PLUMAS LIMPIADORES	X	X	
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	X			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	X	X		124.- PORTA PLACA	X	X	
21.- DIFERENCIAL	X			74.- VESTIDURAS	X	X		125.- TOPES	X	X	
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			75.- VISERAS	X	X		PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	X			76.- VOLANTE	X	X	Dañado	126.- CALAVERAS	X	X	
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	X			77.- TARJETAS DE GPS	X	X		127.- CHAPA CAJUELA	X	X	
25.- FILTRO DE AIRE	X			78.- TARJETA DE MEMORIA	X	X		128.- DEFENSA TRASERA	X	X	
26.- FLECHA CARDAN	X			79.- DISPOSITIVO GPS	X	X		129.- LIMPIADORES	X	X	
27.- GENERADOR	X			CAJUELA				130.- MEDALLÓN	X	X	
28.- MARCHA	X			80.- ALFOMBRA CAJUELA	X	X		131.- PORTA PLACA	X	X	
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	X			81.- CABLES PASA CORRIENTE	X	X		132.- SISTEMA DE ESCAPE	X	X	
30.- MOTOR LIMPIADORES	X			82.- CARTÓN CAJUELA	X	X		133.- TAPA CAJUELA	X	X	
31.- MOTOR VENTILADOR	X			83.- GATO (TIPO)	X	X		134.- TOPES	X	X	
32.- RADIADOR	X			84.- HERRAMIENTA (N°)	X	X		GENERAL			
33.- REGULADOR	X			85.- LLAVE DE RUEDAS	X	X		135.- ANTENA	X	X	
34.- SEMEJES	X			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	X	X		136.- CANASTILLA	X	X	
35.- SISTEMA DE GAS	X	X		87.- SEÑALES DE CARRETERA	X	X		137.- ESPOILERS (D) Y (T)	X	X	
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	X			LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)	X	X	
37.- TANQUE DE GASOLINA	X			88.- ALETAS	X	X		139.- GUATA COFRE	X	X	
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	X			89.- COSTADOS	X	X		140.- PLACA (D) Y (T)	X	X	
39.- TAPÓN RADIADOR	X			90.- ESPEJO EXTERIOR	X	X		141.- RINES (MARCA)	X	X	ACEVOS
40.- TURBO CARGADOR	X			91.- ESTRIBO	X	X		142.- TAPÓN GASOLINA	X	X	
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	X			92.- MANIJAS EXTERIORES	X	X		143.- TOLDO	X	X	
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	X			93.- MOLDURAS (N°)	X	X		OTROS			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	X			94.- PUERTA DELANTERA	X	X		144.- ALARMA	X	X	
44.- ASIENTOS TRASEROS	X			95.- PUERTA TRASERA	X	X		145.- EXTINGUIDOR	X	X	
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	X			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	X	X		146.- LLAVERO	X	X	
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	X		Abiertas	97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	X	X		147.- OBJETOS PERSONALES	X	X	
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	X			98.- SALPICADERA	X	X		148.- OTROS PAPELES	X	X	
48.- CABECERAS	X			99.- TAPONES RUEDAS (N°)	X	X		149.- PLACA VIN.	X	X	
49.- CAJUELA DE GUANTES	X			100.- VIDRIOS LATERALES (N°)	X	X		150.- LLANTAS	X	X	
50.- CENCEROS	X			LADO IZQUIERDO				MARCA <u>AGILIS</u>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	X			101.- ALETAS	X	X		VIDA: DD <input checked="" type="checkbox"/> DI <input checked="" type="checkbox"/> TD <input checked="" type="checkbox"/> TI <input checked="" type="checkbox"/>			
52.- CLAXÓN (FUNCIONANDO)	X			102.- COSTADO	X	X		151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD	X	X	
53.- CODERAS	X			103.- ESPEJO EXTERIOR	X	X		152.- CÁMARA / SENSORES	X	X	
				104.- ESTRIBO	X	X		PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
				105.- MANIJAS EXTERIORES	X	X		COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

N/A RETIRA PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION

Computadora no visible 29718 JH
T. Manuel Torres Ortiz

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

EXCLUSIVO ASEGURADO
NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

Vigilancia
SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS
FIRMA DEL ASEGURADO
VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
LEÓN

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Fernanda Ortiz Galaviz
Fernanda Galaviz

Entrega unidad de acuerdo a observaciones reportadas como fotos en mi presencia