



Qualitas

# INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México.  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | coq@qualitas.com.mx

N°. REPORTE 04220063827

NIU

FOLIO 114530

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO  CANTIDAD

ELIZABETH DEL CARMEN HAM GONZALEZ

FECHA HORA N° DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

23/04/2022 20:39 HRS 8460004385 AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO  SUBASTAS VENTURA

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

KM294 AUT CANCUN MERIDA, CANCUN QROO,

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) N° DE MOTOR

NISSAN VERSA SENSE NISSAN VERSA SENSE 4 2014 3N1CN7AD7EK44935

N° DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

3N1CN7AD7EK449350 PLATA USN458H MANUAL  AUTOMÁTICA

KILOMETRAJE CERRADO COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

Correo grúa qcs-vatilano78@hotmail.com Correo taller qcs-vatilano78@hotmail.com

Email qcs-vatilano78@hotmail.com

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERV DESCRIPCIÓN SI NO OBSERV DESCRIPCIÓN SI NO OBSERV

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)				105.- MOLDURAS (N°)			
2.- BATERÍA (MARCA)				55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			MAL
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				56.- CONTROL AIRE				107.- PUERTA TRASERA			MALMAL
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				110.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				60.- ENCENDEDOR				111.- TAPONES RUEDAS (N°)			2 MAL
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (N°)			1 MALMAL
9.- BOMBA DE AGUA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA				63.- LUZ INTERIOR				113.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				64.- LUZ STOP				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENOS				65.- MANIJAS INTERIORES				115.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				116.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				117.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)				118.- FAROS DE HALÓGENO			1 MAL
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69.- RELOJ				119.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				120.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				71.- TABLERO				121.- PARRILLA			
19.- CORNETAS DE AIRE				72.- TAPETES (N°)				122.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				123.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				74.- VESTIDURAS				124.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75.- VISERAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR				76.- VOLANTE				125.- CALAVERAS			1 MAL
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				77.- TARJETAS DE GPS				126.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				78.- TARJETA DE MEMORIA				127.- DEFENSA TRASERA			MAL
26.- FLECHA CARDAN				<b>CAJUELA</b>				128.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				79.- ALFOMBRA CAJUELA				129.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				80.- CABLES PASA CORRIENTE				130.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				81.- CARTÓN CAJUELA				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				82.- GATO (TIPO)				132.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				83.- HERRAMIENTA (N°)				133.- TOPES			
32.- RADIADOR				84.- LLAVE DE RUEDAS				<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR				85.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				134.- ANTENA			
34.- SEMEJES				86.- SEÑALES DE CARRETERA				135.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS				<b>TABLERO DE TABLERO</b>				136.- SPOILERS (D) Y (T)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				87.- ALETAS				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				88.- CORTINILLO				138.- GUATA COFRE			
38.- TAPON ACEITE MOTOR				89.- ESPEJO EXTERIOR				139.- PLACA (D) Y (T)			
39.- TAPON RADIADOR				90.- ESTRIBO				140.- RINES (MARCA)			
40.- TURBO CARGADOR				91.- MANIJAS EXTERIORES				141.- TAPON GASOLINA			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				92.- MOLDURAS (N°)				142.- TOLDO			
<b>EXTERIOR</b>											
42.- ALFOMBRA				93.- PUERTA DELANTERA				<b>OTROS</b>			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- PUERTA TRASERA				143.- ALARMA			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO				144.- EXTINGUIDOR			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)				96.- REFLEJANTE LAT. TRASERO				145.- LLAVERO			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)				97.- SALPICADERA				146.- OBJETOS PERSONALES			
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				98.- TAPONES RUEDAS (N°)				147.- OTROS PAPELES			
48.- CABECERAS				99.- VIDRIOS LATERALES (N°)				148.- PLACAS VIN.			
49.- CAJUELAS DE GUANTES				<b>TABLERO DE TABLERO</b>				149.- LLANTAS			
50.- CENICEROS				100.- ALETAS				<b>MARCA Y VIDA</b>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				101.- COSTADO				DI <input type="checkbox"/>	TD <input type="checkbox"/>	TI <input type="checkbox"/>	
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- ESPEJO EXTERIOR				<b>EXCLUSIVO ASEGURADO</b>			
53.- CODERAS				103.- ESTRIBO							
				104.- MANIJAS EXTERIORES							

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

VEHÍCULO CERRADO... VEHÍCULO CERRADO... VEHÍCULO CERRADO

23 ABR. 2022

ELIZABETH DEL CARMEN HAM GONZALEZ  
FIRMA DEL ASEGURADO

## RECIBIDO

### CENTRO DE SUBASTAS CANCÚN

JOSE LUIS  
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA (QUE RECIBE)

35880 ATILANO MORENO VICTOR  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

ELIZABETH DEL CARMEN HAM GONZALEZ  
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

*Handwritten notes:*  
Habrán de tenerse en cuenta los datos de la unidad y el estado de conservación de la misma.  
Observaciones cobradas en el momento.  
Se tomaron fotos en mi presencia y se anexaron a la unidad y se entregó en el momento de acuerdo a lo solicitado.

*Handwritten notes:*  
04:00 y ATILANO MORENO VICTOR  
ROSA ESTUARDO L. OSORIO