

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: IA22C002341

Bien Sec 0

Póliza: MF40110189

Referencia Bancaria de Salvamento S002

DATOS DEL VEHICULO

Marca: GM

Tipo: AVEO

Modelo: 2020

Serie: LSGHD52H6LD054461

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	No
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	FAME MORELIA

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	<input checked="" type="radio"/>	Normal
No Apto para Circular	<input type="radio"/>	Chatarra
Chatarra	<input type="radio"/>	Incosteable
Venta Virtual	<input type="radio"/>	Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
\$0

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	06/04/2022	Fecha de Sin:	07/03/2022	Días:	30
Valor comercial, Valor factura o SA	154,800.00	VALOR	EBC		
Perdida total técnica:		Michell MO			9,454.16
% de daños	63%	Refacciones			88,123.00
Valor Restos		Total de daños			97,577.16
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total