

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: KA211066026
 Bien Sec 0
 Póliza: M6141003037

Referencia Bancaria de Salvamento KA211066026S000

DATOS DEL VEHICULO

Marca: VW
 Tipo: GOL
 Modelo: 2020
 Serie: 9BWAB45U2LT095400

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA		CONDICION DE VENTA
Volante original de Valuación	SI		
Valuación Mitchel	SI		Para Reparar <input type="checkbox"/>
Presupuesto de Taller o Agencia	NO		Chatarra <input checked="" type="checkbox"/>
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	SI		Venta Virtual <input type="checkbox"/>
SopORTE de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	SI		
Copia Factura de Origen	SI		
Fotografías del vehículo (En sistema)	SI		
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	NO		
Asignación de Auto Relevo	NO		AFECCION DE RESERVA
Consulta SAP	SI		<u>\$ 144,558.62</u>
REPUVE (reporte de robo)	SI		
Folio Ventura NIU	SI		
Fecha de traslado	NO		
Ubicación	TEOLOYUCAN		

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

SI
SI
NO
SI
NO
NO

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	25/10/2021	Fecha de Sin:	16/09/2021	Días:	39
Valor comercial, Valor factura o SA	153000.00	Mes	SEPTIEMBRE		
Perdida total técnica:		Michell MO		20,882.00	
% de daños	102%	Refacciones		135,075.00	
Valor Restos	61,200.00	Total de daños		155,957.00	
% Valor Restos	40%				

FRANCISCO RODRIGUEZ

Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Supervisor _____

Sandra Fernanda Carmona Cedillo

