

# Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
<b>3547972</b>	<b>05/11/2021</b>	<b>22/04/2022</b>	<b>T2022371223</b>
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
<b>CESAR RICARDO AGUILAR</b>	<b>1000159582</b>	<b>0</b>	

### Datos del vehículo

Marca	Tipo	Modelo	Color
<b>FORD</b>	<b>FIGO</b>	<b>2021</b>	<b>GRIS</b>
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	<b>MAJFP1M11MA208571</b>	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automatico

### Valuación de daños

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
<b>19/04/2022</b>	<b>JALISCO MOTORS</b>	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	<b>22/04/2022</b>
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>\$299,900</b>	<b>VENTURA</b>
Descripción general del daño			Tipo de Resto
<b>DAÑOS MATERIALES</b>			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
<b>MAJFP1M11MA208571</b>			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ 40,000	<b>VALOR COMERCIAL</b>
Carrocería	\$ 160,000	
Motor	\$ 20,000	
Transmisión	\$ 10,000	
Suspensión	\$ 18,203	
Dirección	\$ -	
Freno	\$ -	
Electronica	\$ -	
Interiores	\$ -	
<b>Total</b>	<b>\$ 248,203</b>	

Costo de Adquisición

**\$104,030**

  
**ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.**  
**Oswaldo M. Leal**