

Victor Morales Hdez

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
11002311	UPMO057	36	13/01/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **Israel Lopez Gomez** Teléfono: _____

Datos del vehículo

Marca: **Nissan** Tipo: **hatch** Modelo: **2011** Placas: **S/P** VIN: _____ Color: **gris**

Exterior		Si	No	Observaciones	Interiores		Si	No	Observaciones
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Duracho	Bocinas			<input checked="" type="checkbox"/>	
Faros extras			<input checked="" type="checkbox"/>		Bocinas extra/Marca			<input checked="" type="checkbox"/>	
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>			Estereo/Marca/Carátula			<input checked="" type="checkbox"/>	
Limpiadores		<input checked="" type="checkbox"/>			Cenicero			<input checked="" type="checkbox"/>	
Emblemas		<input checked="" type="checkbox"/>			Espejo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>			
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>			Tapete de cajuela			<input checked="" type="checkbox"/>	
Espejos laterales		<input checked="" type="checkbox"/>			Tapetes Hule y/o Alfombra			<input checked="" type="checkbox"/>	
Lunas laterales		<input checked="" type="checkbox"/>			Motor	Si	No		Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda			<input checked="" type="checkbox"/>		Computadora			<input checked="" type="checkbox"/>	
Rines de aluminio/acero		<input checked="" type="checkbox"/>			Catalizador			<input checked="" type="checkbox"/>	no trae está soldado
Tapón de gasolina		<input checked="" type="checkbox"/>			Motor limpiadores			<input checked="" type="checkbox"/>	
Calaveras		<input checked="" type="checkbox"/>		puertas	Batería/Marca			<input checked="" type="checkbox"/>	No cargaba el dicato x aclarar
Antena			<input checked="" type="checkbox"/>		Bujías y cables			<input checked="" type="checkbox"/>	
Placas			<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de relevadores			<input checked="" type="checkbox"/>	
Spoiler			<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de fusibles			<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta TI/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		radial (gestado)	Bayoneta de aceite			<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta DD/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		idankook	Bayoneta de dirección			<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta DI/Marca/Estado			<input checked="" type="checkbox"/>		Bayoneta de transmisión			<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta TD/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>		sunny	Bocinas de claxon			<input checked="" type="checkbox"/>	
Interiores					Varlos	Si	No		Observaciones
Señal de emergencia			<input checked="" type="checkbox"/>		Kilometraje			<input checked="" type="checkbox"/>	
Extintidor			<input checked="" type="checkbox"/>		Adaptación y/o equipo especial			<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)			<input checked="" type="checkbox"/>		Llavero/Control			<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de gato			<input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina			<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolsa de herramientas			<input checked="" type="checkbox"/>		compresor			<input checked="" type="checkbox"/>	Evolutivo
Llaves L o X			<input checked="" type="checkbox"/>		sin llave			<input checked="" type="checkbox"/>	

cargo unidad. conforma observacion Reportajes
 Grupos tabasco 60 AA 70 Freddy Morales

LAS FOTOS SE FORMARON EN MI PRESENCIA

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS VILLA HERMOSA

Freddy Morales + Grupos Tabasco



Expediente		VH00213N_D449393		Folio		AXAV638818012211473753A	
No. de siniestro		No. de póliza		No. de inciso		Fecha de exp. del documento	
VH00213N		UPM005751200		36		18/01/2022	
Fecha de siniestro		13/01/2022					
Información del asegurado							
Nombre del Asegurado						Teléfono	
ISRAEL LOPEZ GOMEZ						9211094872	
Tercero asegurados de AXA Seguros						Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros	
						No	
Datos del vehículo asegurado y/o tercero							
Nombre del afectado							
ISRAEL LOPEZ GOMEZ							
Marca		Tipo		Modelo		Puertas	
NISSAN		TIIDA TIIDA COMFORT MT AC		2011		5	
Color		GRIS					
No. de serie		No. de motor		No. de placas			
3N1BC1AS1BL462162		MR18689170H		YDP403A			
Siniestro por		Siniestro condicionado		Equipo especial amparado		Requiere grúa	
Colisión		No		No		No	
Asegurado		X		Tercero		Deducible	
				SI		05	
						Sigue con auto	
						No	
Areas dañadas (preexistentes)							
Puerta Delantera izquierda,							
		Firma de conformidad del asegurado o tercero					
Areas dañadas (en el siniestro)							
Cofre, Parrilla, Faro izquierdo, Suspensión Delantera izquierda, Daños Mecánicos a consecuencia, Rin Delantero izquierdo, Llanta Delantera izquierda, Marco Radiador, radiador, Puerta Delantera izquierda, Estribo izquierdo, Cristal izquierdo, Salpicadera derecha, Faro Derecho, Fascia delantera con alma y bracks,							
		Firma de conformidad del asegurado o tercero					
<p>Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.</p> <p>Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:</p>							
CDR/CDV		Nombre del taller					
		MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ LOS OLIVOS					
Calle						Teléfono	
JUAN ALDAMA 519 TAMULTE, TABASCO, Tabasco						9933518523	
Observaciones							
valuación y reparación							
Si tienes preguntas o comentarios, comunícate con Gregorio Anselmo Cordova al correo electrónico gregorioanselmo.cordova@axa.com.mx, quien te ayudará a resolver cualquier duda.							
Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.							
Firmas de conformidad							
Nombre y firma del Ajustador		Nombre y firma del asegurado		Nombre y firma del responsable del taller		Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón	
RUSSY EDWIN ALVAREZ CONCEPCION		ISRAEL LOPEZ GOMEZ					



FOLIO DE ARRASTRE

UBICACIÓN DE UNIDAD	FECHA	5/12/22 8:40 AM
NOMBRE DEL DESTINATARIO		
Axa Seguros S.A. de C.V.		

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO:	Axa Seguros S.A. de C.V.		
NUM:	000065479482	TIPO:	TIIDA
SINIESTRO:	VH00213N	VERSION:	HB EMOTION T/M 1.8L
VIN:	3N1BC1AS1BL462162	AÑO:	2011
MOTOR:	S/N	COLOR:	SIN ASIGNAR
TIPO:	AUTOS	PLACA:	YDP403A
MARCA:	NISSAN		
VALOR DECLARADO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA:		RESTOS VEHICULARES CON VALOR POR DEFINIR	

UBICACIÓN

PAIS:	MÉXICO
ESTADO:	TABASCO
POBLACIÓN:	VILLAHERMOSA
COLONIA:	TAMULTE DE LAS BARRANCAS
CALLE:	JUAN ALDAMA
NUM EXT:	0
NUM INT:	519
CP:	00000
CONTACTO:	TALLER LOS OLIVOS
TELEFONO:	9932673647
CORREO:	NP@NP.COM.MX
REFERENCIA:	GALILEO HERNANDEZ



DESTINO

PAIS:	MÉXICO
ESTADO:	TABASCO
POBLACIÓN:	VILLAHERMOSA
COLONIA:	Subteniente García
CALLE:	Carretera Villahermosa-Teapa
NUM EXT:	Km18
NUM INT:	SN
CP:	86291
CONTACTO:	
TELEFONO:	
CORREO:	
REFERENCIA:	

INDEMNIZACIÓN QUE HAYA DE ABONAR EL PORTADOR EN CASO DE RETARDO

1.00

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente. Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRUA

PLACA DE GRUA

SELLO

GRUAS OLMECA S.A. DE C.V.
GOL-970314-E77
PERIFERICO CARLOS DEL...
C.O.L. JOSÉ MARÍA DEL...
CALLE JOSÉ MARÍA DEL...
C.P. 29000, TABASCO, MÉXICO

ORIGINAL