

# CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

## DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: RA22B002296

Bien Sec 0

Póliza: E500141005030

Referencia Bancaria de Salvamento RA22B002296506

## DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHRYSLER

Tipo: RAM 700

Modelo: 2016

Serie: 9BD578453GB058252

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación  
Valuación Mitchell  
Presupuesto de Taller o Agencia  
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)  
Copia Factura de Origen  
Fotografías del vehículo (En sistema)  
Formato Múltiple para ajustes de Reserva  
Asignación de Auto Relevo  
Consulta SAP  
REPUVE (reporte de robo)  
Folio Ventura NIU  
Fecha de traslado  
Ubicación

### ENTREGA

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
N/A
Si
N/A

### Condicion de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	X Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtual	Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA  
\$ 101,168.28

Observaciones del valuador:

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
Carta para baja de placas  
Placas del vehículo  
Formato de Identificación del Cliente (PLD)  
Carta de retiro de placas  
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

### RECIBI

Si
Si
Si
N/A
N/A
Si

Observaciones del cliente:

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	25/02/2022	Fecha de Sin:	11/02/2021	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA	\$106,300	Mes:	FEBRERO		
Perdida total técnica:		Michell MO	\$	15,898.32	
% de daños	82%	Refacciones	\$	71,003.85	
Valor Restos		Total de daños	\$	86,902.17	
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de valuador:



Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total