



Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S.C.
 Detalles del peritaje

Folio:	LM1-22-0091
Averiguación previa robo:	PENDIENTE
Compañía:	SEGUROS ATLAS SA
Siniestro:	121L0015892021
Fecha de robo:	13/02/2021

De acuerdo a la revisión efectuada por los peritos de OCRA, S.C. Se procedió a la identificación de vehículo con las características siguientes:

Localización del vehículo

Localizado en	Fecha de localización	Fecha de ingreso	Inventario	Autoridad	Puesta a disposición
GRUAS REAL DEL POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	09/02/2022	07/02/2022	8207	PJE SLP. SLP.	019

Características generales

Marca	Tipo	Modelo	Color	Placas
VOLKSWAGEN	POLO	2018	ANARANJADO	VES581A

Características de identificación (Medios Originales)

Serie	Motor
MEX6G2607JT039426	SN

Monto estimado de daños

De acuerdo con lo observado durante el peritaje, se hace la siguiente estimación preliminar de las condiciones del vehículo

Condición del vehículo	Porcentaje estimado de daños	Monto estimado de daños
Buena	20.0	\$23,308.60

Fotografías y/o calcas



Observaciones

De acuerdo a la revisión física el vehículo presenta sus medios de identificación originales y sin alteraciones en el que se puede observar su No. De Serie de planta armadora (MEX6G2607JT039426) mismo que ampara a un modelo (2018) de la marca (VOLKSWAGEN), tipo (POLO) con numero de motor original (SN)

Observaciones adjuntas
Se anexan fotos y calcas (ya sean físicas o digitales).

Luis Antonio Mendiola Morales

Perito Identificador



Av. Las Flores #203, Col. Tlacopac San Angel, México D.F.