


Nombre de la Compañía SEGUROS ATLAS SA			
N° de Reporte	N° de Siniestro 12110015892021	Folio	Vehículo Propiedad de: Asegurado ( ) Compañía ( X )
N° de Póliza	N° Endoso	N° Inscrit	Marca
Orden Condicionada: SI ( ) No ( )	E-Mail	Teléfonos	Fecha
Nombre o Razón Social del cliente			
Razón Social del CDH a donde se enviará el vehículo: <b>Subastas Verrug</b>			
Domicilio <b>Chetumal Mexico S.L.P. Chetumal</b>		Colectores	Responsable
Datos Del Vehículo			
Marca VOLKSWAGEN	Tipo POLO	Modelo (Año) 2018	Kilometraje
N° De Serie MEX6G2607/T039426	Color ANARANJADO	Placas VESS81A	Transmisión Automática ( X ) Manual ( )
Aplica Deducible No ( ) Si ( )	Suma asegurada o en base a condiciones de la póliza \$	Presupuesto De Daños	
Indemnización De Daños			
Indemnización De Daños	Porcentaje Def. %	Tipo	
		Fijo	%
		Taller	Agencia
Requiere Guía Si ( ) No ( )	Cláusula de Deducible		Firma del Ajustador / Abogado
	SIPAC	CODE	
	CADE	ACUERDO Q	


Agradecemos llevar su vehículo al taller asignado en un lapso no mayor de 18 días, la compañía estará en posibilidad de determinar la evaluación de los daños en un lapso no mayor de 72 horas. Este documento es una orden de reparación de daños, por lo que no aplica como orden de pago.

### Áreas Dañadas (Preexistentes)

### Áreas Dañadas (En el siniestro)

MARCAR ÁREAS DAÑADAS

MARCAR ÁREAS DAÑADAS




### Descripción de daños a reparar

*(Empty space for description of damages)*

### Observaciones

**NO REPARAR (AD)**

  
Nombre, Apellidos, Clave y Firma del Ajustador / Abogado

Nombre, Apellidos y Firma de Conformidad del Asegurado o Tercero

NOMBRE de la Compañía SEGUROS ATLAS SA

N° de Reporte	N° Sinestro 12110015892021	N° Póliza	Fecha
Datos Del Vehículo		Folio E	Folio
Marca VOLKSWAGEN	Tipo POLO	Modelo (Año) 2018	Placa VESS81A
Transmisión	Automática ( ) Manual ( )	Motor SN	Color ANARANJADO
Dirección del Destino <i>Calle 9 A (Carretera km: 100)</i>		Nombre del Corral de Resguardo	
Serie MEX6G2607JT039426			

Descripción	No	Observaciones	Descripción	Si	No	Observaciones
<b>MOTOR</b>			<b>PARTE TRASERA</b>			
1. Alternador	/	/	76. Calaveras	/	/	/
2. Bandas Motor	/	/	77. Brazo Limpiador	/	/	/
3. Bayoneta Aceite Dirección	/	/	78. Chapa Cajuela	/	/	/
4. Bayoneta Aceite	/	/	79. Defensa Trazema	/	/	/
5. Bayoneta Aceite Transmisión	/	/	80. Medallón	/	/	/
6. Bobina	/	/	81. Porta Placa	/	/	/
7. Semi Ejes	/	/	82. Sistema de Escape	/	/	/
8. Flecha Cardan	/	/	83. Tapa Cajuela	/	/	/
9. Dirección Hidráulica	/	/	84. Emblema	/	/	/
10. Turbo Cargador	/	/	85. Spoiler	/	/	/
11. Sistema de Gas	/	/	<b>LADO DERECHO</b>			
12. Tanque de Gasolina	/	/	86. Aletas	/	/	/
13. Diferencial	/	/	87. Cristal P. Delantera	/	/	/
14. Bocina Claxon	/	/	88. Cristal P. Trasera	/	/	/
15. Bomba de Agua	/	/	89. Espejos Exteriores	/	/	/
16. Bomba de Gasolina	/	/	90. Manijas Exteriores	/	/	/
17. Bomba Dirección Hidráulica	/	/	91. Molduras	/	/	/
18. Booster Frenos	/	/	92. Puerta Trasera	/	/	/
19. Cables Bujías	/	/	93. Salpicadera	/	/	/
20. Compresores	/	/	94. Reflejante Lateral Del.	/	/	/
21. Depósito de Chigueteros	/	/	95. Reflejante Lateral Tras.	/	/	/
22. Distribuidor	/	/	<b>LADO IZQUIERDO</b>			
23. Porta Filtro de Aire	/	/	96. Aletas	/	/	/
24. Filtro de Gasolina	/	/	97. Cristal Puerta Delantera	/	/	/
25. Marcha	/	/	98. Cristal Puerta Trasera	/	/	/
26. Motor Limpiadores	/	/	99. Espejos Exteriores	/	/	/
27. Motor Ventilador	/	/	100. Manijas Exteriores	/	/	/
28. Radiador	/	/	101. Molduras	/	/	/
29. Transmisión	/	/	102. Puerta Delantera	/	/	/
30. Sist. de Inyección	/	/	103. Puerta Trasera	/	/	/
31. Tapón Aceite Motor	/	/	104. Salpicadera	/	/	/
32. Tapón Radiador	/	/	105. Reflejante Lateral Del.	/	/	/
33. Computadora	/	/	106. Reflejante Lateral Tras.	/	/	/
34. Batería	/	/	<b>INTERIOR</b>			
35. Cabecera (1-4)	/	/	107. Antena	/	/	/
36. Alfombra	/	/	108. Canastilla	/	/	/
37. Bocinas Radio	/	/	109. Tapón de Gasolina	/	/	/
38. Botones Puerta	/	/	110. Sensor de Reversa	/	/	/
39. Botones Estéreo	/	/	111. Placas (D) Y (I)	/	/	/
34. Guantero	/	/	112. Quemacocos	/	/	/
35. Control Eléctrico	/	/	113. Rines	/	/	/
35. Cenicero	/	/	114. Llantas	/	/	/
36. Cint. Seg.	/	/	<b>GENERAL</b>			
37. Cocheras	/	/	<b>OBSERVACIONES</b>			
38. Consola	/	/	No Remarcado			
39. Control A/C	/	/				
40. Control Calef.	/	/				
41. Encendedor	/	/				
42. Esp. Ret.	/	/				
43. Luz Interna	/	/				
44. Manijas Int.	/	/				
45. Perrilla Palanca	/	/				
46. Luz Stop	/	/				
47. Vestiduras	/	/				
48. Volante	/	/				
49. Viseras	/	/				
50. Palanca Vel.	/	/				
<b>CAJUELA</b>						
51. Cables Pasa Corriente	/	/				
52. Cartón de Cajuela	/	/				
53. Gato	/	/				
54. Gato Hidráulico	/	/				
55. Herramientas	/	/				
56. Llave de Ruedas	/	/	<b>PARTE DELANTERA</b>			
57. Señales de Conflicto	/	/				
58. Tapetes sobre Llanta	/	/				
59. Llanta de Refacción	/	/				
60. Alfombra Cajuela	/	/				
61. Brazos Limpiadores	/	/				
62. Coche	/	/				
63. Cuartos de Luz	/	/				
64. Emblemas	/	/				
65. Fachá Delantera	/	/				
66. Faros de Niebla	/	/				
67. Molduras	/	/				
68. Parabrisas	/	/				
69. Parrilla	/	/				
70. Plumas Limpiadoras	/	/				
71. Porta Placa	/	/				
72. Faldón Del.	/	/				
73. Faros Halógeno	/	/				
74. Faros de Niebla	/	/				
75. Limpiadores	/	/				

UNIDAD RECIBIDA  
VIGILANCIA  
A PLAZA  
02-06-22

El auto fue comprado en el 2018 en un concesionario de Volkswagen en San José de Guaymas, Coahuila. El auto fue comprado en un lote de autos que pertenecían a una persona que se fue a los Estados Unidos y dejó el auto en un lote de autos que pertenecían a una persona que se fue a los Estados Unidos.

*Comprobado*

Instituto o Evaluador	Asegurado o Conductor	Taller	Grúa
-----------------------	-----------------------	--------	------