

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE 631919 N° DE SINIESTRO FOLIO 1206925

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOMINGUEZ TORRES FILIDORFI IULITH ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD 1

FECHA 10/06/2022 HORA N° DE PÓLIZA 2700288116 DESTINO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) Carr. Cuernavaca - Cuautla km 10.5

MARCA Mercedes TIPO 316GLA + PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 2021 N° DE MOTOR

N° DE SERIE JMIBPCML3M1325039 COLOR NEGRO PLACAS S/P TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE SIV NO VERIFICADO COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR				MOTOR				DESCRIPCIÓN			
1.- ALTERNADOR	/			54.- MOTOR BOMBA (MARCA)	/			106.- MOLDURAS (N°)			
2.- BATERIA (MARCA)	/		ORIGINAL	55.- CONSOLA	/			107.- PUERTA TRASERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			108.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			58.- DEFROSTER	/			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			111.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON	/			60.- ENCENDEDOR	/			112.- TAPONES RUEDAS			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			113.- VIDRIOS LATERALES (N°)			
9.- BOMBA DE AGUA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			63.- LUZ INTERIOR	/			114.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR	/			64.- LUZ STOP	/			115.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BATER DE FRENSOS	/			65.- MANIJAS INFERIORES	/			116.- CERRAJES			
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			117.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CABLES VELOCIDADES	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			118.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR	/			68.- CABLE ESTEREO (MARCA)	/		ORIGINAL	119.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			69.- RELOJ	/			120.- FAROS DE NEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			121.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (MUE)	/			71.- TABLERO	/			122.- PARABRISAS			
19.- CORNETAS DE AIRE	/			72.- TAPETES (N°)	/		7 TELS	123.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			124.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL	/			74.- VESTIDURAS	/			125.- TOPE			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			75.- VISERAS	/			PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR	/			76.- VOLANTE	/			126.- CALVERAS			
24.- ENCENDIDOR ELECTRÓNICO	/			77.- TARJETAS DE GPS	/			127.- CHAPA CAJUELA			
25.- FLETRO DE AIRE	/			78.- TARJETA DE MEMORIA	/			128.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLUJO CARDAN	/			79.- DISPOSITIVO GPS	/			129.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR	/			CAJUELA				130.- MEDALLÓN			
28.- MARCA	/			80.- ALFOMBRA CAJUELA	/			131.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOCLOCK)	/			81.- CABLES PASA CORRIENTE	/			132.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			82.- CARTÓN CAJUELA	/			133.- TAPA PLACA			
31.- MOTOR VENTILADOR	/			83.- GATO (TIPO)	/			134.- TOPE			
32.- RADIADOR	/			84.- HERRAMIENTA (N°)	/		PLANTILLON	GENERAL			
33.- REGULADOR	/			85.- LLAVE DE RUEDAS	/			135.- ANTENA			
34.- SEMIEJES	/			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			136.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS	/			87.- SEÑALES DE CABEERA	/			137.- ESPOILERS (D) (M)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			LADO DERECHO				138.- FUSIBLES ELEVADORES (N°)			
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			88.- ALETAS	/			139.- GUATA CORTE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			89.- COSTADOS	/			140.- PLACA (M) Y (T)			
39.- TAPÓN RADIADOR	/			90.- ESPEJO EXTERIOR	/			141.- RINES (MARCA)			INCLUSO
40.- TURBO CARGADOR	/			91.- ESTRIBO	/			142.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VÁLVULA REGULADORA	/			92.- MANIJAS EXTERIORES	/			143.- TOLDO			
INTERIOR				93.- MOLDURAS (N°)	/			OTROS			
42.- ALFOMBRA	/			94.- PUERTA DELANTERA	/			144.- ALABRADO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			95.- PUERTA TRASERA	/			145.- EXTINGUIDOR			
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			146.- LLAVERO			
45.- BOBINAS (N°)	/		ORIGINAL	97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			147.- OBJETOS PERSONALES			
46.- BOMBAS DE AIRE	/			98.- SALPICADERA	/			148.- OTROS PAPELES			
47.- BOTONES RADIO/ ESTEREO	/			99.- TAPONES RUEDAS	/			149.- PLACA VIN			
48.- CABECERAS	/			100.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/			150.- LLANTAS			
49.- CAJUELA DE CUANTES	/		NINGUNO	LADO IZQUIERDO				MARCA VIDA: DD DI TO TI			
50.- CENICEROS	/			101.- ALETAS	/			151.- MANTENIMIENTO X TAPÓN			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			102.- COSTADOS	/			152.- DADO / BIRLO SEGURIDAD			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	/			103.- ESPEJO EXTERIOR	/			153.- CÁMARA / SENSORES			
53.- CODERAS	/			104.- ESTRIBO	/			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
				105.- MANIJAS EXTERIORES	/			COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

SE DE BOAFER BOSE
SISTEMA DE INYECCIÓN, ALFOMBRAS, TRANSMISIÓN X
VELOCIDAD, ENFRIAMIENTO, EN CEN DADO
NO VERIFICADO - SIN TOLDO DE COCINA.

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

INISAS RECIBIDA

VIGILANTE

Leandro Gonzalez Soto

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUÁ QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Sin firma Unidad de aver en los a observaciones esp. de los P. en la Con. General. Gardano Anna SLITE-8 10 Junio/22