



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3563215	09/01/2022	30/05/2022	T2022355346
Asegurado/Propietario		No. Póliza	Indice
SANDRA LUZ ZAMUDIO JIMENEZ		30380214	1
<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero			

Datos del vehículo

Marca	Tipo	Modelo	Color
HYUNDAI	HYUNDAI GRAMD I10	2019	ROJO
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	MALA84BC0KM320049	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automático

Valuación de daños

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
26/04/2022	HYUNDAI PREMIER	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	30/05/2022
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	ENERO	\$144,900	VENTURA
Descripción general del daño		Tipo de Resto	
DAÑOS MATERIALES		<input type="checkbox"/> Chatarra	
		<input checked="" type="checkbox"/> Unidad	
		<input type="checkbox"/> No Comercial	
MALA84BC0KM320049			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ 3,000	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 126,400	
Motor		
Transmisión		
Suspensión	\$ 6,000	
Dirección		
Freno		
Electrónica	\$ 3,000	
Interiores	\$ 6,000	
Total	\$ 144,900	

Costo de Adquisición

\$64,292