

Qualitas
COMPAÑÍA DE SEGUROS.

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700
Centro de Contacto Qualitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

1167891

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD

FECHA DD MM AA HORA Nº. DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR				54.- COMPACT DISC (MARCA)				106.- MOLDURAS (Nº.)			
1.- ALTERNADOR				55.- CONSOLA				107.- PUERTA DELANTERA			
2.- BATERÍA (MARCA)			Agencia	56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				108.- PUERTA TRASERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				58.- DEFROSTER				110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				111.- SALPICADERA			
6.- BOBINA				60.- ENCENDEDOR				112.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
7.- BOCINA CLAXON				61.- ESPEJO RETROVISOR				113.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
9.- BOMBA DE AGUA				63.- LUZ INTERIOR				114.- BISELES			
10.- BOMBA DE GASOLINA				64.- LUZ STOP				115.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
11.- BANDAS DE MOTOR				65.- MANILAS INTERIORES				116.- COFRE			
12.- BOSTER DE FRENOS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				117.- CUARTOS DE LUZ			
13.- CABLES DE BUJÍAS				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL				118.- DEFENSA DELANTERA			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)				119.- FAROS DE HALÓGENO			
15.- CARBURADOR				69.- RELOJ				120.- FAROS DE NIEBLA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				70.- SEGUROS ELECTRICOS				121.- PARABRISAS			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)			NO SE USÓ	71.- TABLERO				122.- PARRILLA			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				72.- TAPETES (Nº.)				123.- PLUMAS LIMPIADORES			
19.- CORNETAS DE AIRE				73.- VENTANAS ELECTRICAS				124.- PORTA PLACA			
20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES				74.- VESTIDURAS				125.- TOPES			
21.- DIFERENCIAL				75.- VISERAS				PARTE TRASERA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				76.- VOLANTE				126.- CALAVERAS			
23.- DISTRIBUIDOR				77.- TARJETAS DE GPS				127.- CHAPA CAJUUELA			
24.- ENCENDIDO ELECTRONICO				78.- TARJETA DE MEMORIA				128.- DEFENSA TRASERA			
25.- FILTRO DE AIRE				79.- DISPOSITIVO GPS				129.- LIMPIADORES			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUUELA				130.- MEDALLON			
27.- GENERADOR				80.- ALFOMBRA CAJUUELA				131.- PORTA PLACA			
28.- MARCHA				81.- CABLES PASA CORRIENTE				132.- SISTEMA DE ESCAPE			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				82.- CARTON CAJUUELA				133.- TAPA CAJUUELA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				83.- GATO (TIPO)				134.- TOPES			
31.- MOTOR VENTILADOR				84.- HERRAMIENTA (Nº.)				GENERAL			
32.- RADIADOR				85.- LLAVE DE RUEDAS				135.- ANTENA			
33.- REGULADOR				86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				136.- CANASTILLA			
34.- SEMEJES				87.- SEÑALES DE CARRETERA				137.- ESPOILERS (D) Y (T)			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)			
36.- SISTEMA DE INYECCION				88.- ALETAS				139.- GJATA COFRE			
37.- TANQUE DE GASOLINA				89.- COSTADOS				140.- PLACA (D) Y (T)			
38.- TAPON ACEITE MOTOR				90.- ESPEJO EXTERIOR				141.- RINES (MARCA)			
39.- TAPON RADIADOR				91.- ESTRIBO				142.- TAPON GASOLINA			
40.- TURBO CARGADOR				92.- MANILAS EXTERIORES				143.- TOLDO			
41.- VALVULA REPARTIDORA				93.- MOLDURAS (Nº.)				OTROS			
INTERIOR				94.- PUERTA DELANTERA				144.- ALARMA			
42.- ALFOMBRA				95.- PUERTA TRASERA				145.- DISTRIBUIDOR			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				146.- ESP. PERSONALES			
44.- ASIENTOS TRASEROS				97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				147.- OTROS ASIENTOS			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°.)				98.- SALPICADERA				148.- OTROS ASIENTOS			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°.)				99.- TAPONES RUEDAS (N°.)				149.- OTROS ASIENTOS			
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				100.- VIDRIOS LATERALES (N°.)				150.- LLANTAS			
48.- CABECERAS				LADO IZQUIERDO				MARCA			
49.- CAJUUELA DE GUANTES				101.- ALETAS				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
50.- CENICEROS				102.- COSTADO				151.- DADO / SIRLO SEGURIDAD			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				103.- ESPEJO EXTERIOR				152.- CÁMARA / SENSORES			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				104.- ESTRIBO				PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
53.- CORDON								COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
PACU
30/06/11

Entregado Unidad con daño sin capacidad para conducir sin generar de reparación sin su
 Fotos firmados con el nombre de la unidad
 Pasos a seguir en caso de siniestro
 No se permite el uso de la unidad para fines de lucro
 Se debe mantener la unidad en buen estado de conservación



ORDEN DE ADMISION AUTOMOVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU [] CARRIL EXPRES [] DAÑO MENOR A DEDUCIBLE [] FOLIO 1217817
N°. REPORTE 04220746555 N°. SINIESTRO [] FOLIO ELECTRÓNICO 22VC00373941

ASEGURADO [] TERCERO [] FECHA 06/06/2022 HORA 17:34 HRS N° DE PÓLIZA [] N° DE ENDOSO [] N° DE INCISO []

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VALENCIA CUADRA TELÉFONO 55 3423 6932

E-MAIL ANTONIOVC78@YAHOO.COM.MX, LRAMIREZ.DAHIT@GMAIL.COM

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO SUBASTAS VENTURA PACHUCA RESPONSABLE [] TELÉFONO 74 3688 1042

DOMICILIO JOSE MARIA MORELOS NO. 14, PARCELA NO. 5 Z1 P13 CAMINO INTERPARCELARZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO, COBERTURA RC BIENES


MARCA GENERAL MOTORS TIPO CHASIS CABINA MODELO (AÑO) 2007 KILOMETRAJE []

N°. DE SERIE 3GBJC34R37M107979 COLOR BLANCO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA [] MANUAL [x]
PLACAS LD04848

CLAUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA NO [x] SI [] TIPO FIJO [] % [] ADM [] DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA \$ [] PORCENTAJE DEL. [] SIPAC [] CODE [] FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO []
% CANTIDAD \$ [] CADE [] ACUERDO O [x]


ÁREAS DANADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR: FACA DELANTERA, FARRILLA, EMBLEMA, CÓFRE, PARABRISAS, TOLDO, MEDALLÓN, FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA
IZQUIERDA, SALPICADERA DERECHA, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PUERTA DELANTERA DERECHA, COSTADO IZQUIERDO, COSTADO DERECHO, RIN DELANTERO IZQUIERDO, LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, MOTOR, VARAS DE CHASIS.
EN CASO DE INUNDACIÓN: NIVEL 1 (Hasta el estribo), NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y), NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO [] SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT) []

DAÑOS PREEXISTENTES SI [] NO [x]



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES: []

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA ADMISION DEL SINIESTRO, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION DEL SINIESTRO, LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACION DEL MISMO, ASI COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑIA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER EN NINGUN MOMENTO LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER REPARADA EN SU ENTIDAD, DEBE SER VALUADA LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHICULO SEA ENVIADO PARA VALUACION DE DAÑOS Y REPARACION, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION.

36628 RAMIREZ HUITRON LUIS LEONARDO NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
JOSE ANTONIO VALENCIA CUADRA NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el Intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

