

GRUAS



ARIES

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 81620

FECHA

DIA 16 MES 06 AÑO 22

SERVICIO LOCAL Y FORANE0 LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

MARCA: Renault TIPO: Pick MODELO: 2019 COLOR: gris

PLACAS: SI NO NÚMERO: 1 2 No. DE MOTOR:

SERIE: 9FBHS2 JH7KM489940

DESCRIPCION DEL SERVICIO: Revisado Subastos Ventura

SINIESTRO: POLIZA: COMPAÑIA O AUTORIDAD: Qubk

NOMBRE DEL ASEGURADO: KILOMETRAJE: No marca

LUGAR DEL ACCIDENTE:

EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: operario Pm 3 Panguiza

TRANSMISION STANDARD AUTOMATICA LLAVES SI NO

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

MOTOR

BIEN MAL NO TRAE

INTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

Defensa Del.		X	
Parrilla		X	
Faros Cofre		1	1
Parabrisas	/		
Limpiadores	/		
Capacete	/		
Guardafangos Izq.		X	
Portezuela Izq.	/		
Cristales	/		
Medallón	/		
Cajuela	/		
Luces Posteriores	/		
Defensa posterior	/		
Guardafangos Der.		X	
Portezuela Der.	/		
Cristales	/		
Antena	/		
Espejos	/		
Tapones Ruedas	4		
No. de Liantas	4		
Medida y Marca			

Radiador		X	
Ventilador		X	
Generador	/		
Batería (marca)	Dober Durales		
Carburador			X
Filtro de Aire		X	
Distribuidor			X
Bujías	/		
Cables	/		
Bobina	/		
Bomba de Gas			X
Bomba de Inyecc.			X
Inyectores	/		
Compresores	24 del		

Tablero		/	
Volante		/	
Radio			X
Equipo Sonido	Original		X
Reloj			X
Encendedor			X
Espejos	/		
Asientos	/		
Tapetes	401 Franca		
Bocinas	20140		
Luces			X
Aire Acond.			X
Radiador			X
Compresor		X	
Teléfono			X

COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga Consistente en: varios no chicos de vata en estuche (Cargador de moto visible) PANGICO

Observaciones: Unidad chocada por los frenos, los gases y empuje no se ven (Cuenta solo con refacciones) (No sale no tiene L no se ven)

PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO: Edu G. 30 OPERADOR GRUA


PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO: 16/6/22 1:48pm

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
 Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700
 Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

ASEGURADO **TERCERO** **Nº. DE REPORTE** 426578 **FOLIO** 6178797
TERCERO ASEGURADO CON QUÁLITAS **Nº. DE SINIESTRO** **FOLIO ELECTRÓNICO**
FECHA 16 06 22 **HORA:** **Nº. DE PÓLIZA** 4129973883 **Nº. DE ENDOSO** **Nº. DE INCISO** 01.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Pedro Damiano Hernández Rodríguez **E-MAIL** - **TELÉFONO** 833 239 1913
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO Subastas Ventura **RESPONSABLE** ARC. **TELÉFONO** 833 2 620505
DOMICILIO Moralillo Veracruz **COBERTURA** R. M.
MARCA Renault **TIPO** Duster **MODELO (AÑO)** 2019 **KILOMETRAJE** -
Nº. DE SERIE 9FBHS2FH7KM489940 **COLOR** Gris **TRANSMISIÓN** Automática Manual
PLACAS -

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI **TIPO** FIJO % **ADM** **DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:** TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA Sin Valor documento Por Insular **PORCENTAJE DED.** - **ANTIDAD \$** -
SIPAC **CODE**
CADE **ACUERDO Q** **FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO** 

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

Fuero del Parrillero Cofre, Furo 120, Dors Suspendedor 120, Reborro del Marco Reductor, Reductor, Daño en Motor, Suspendedor derecho y tolas Suspendedor Derecho 120, Condensador


EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SÍ NO



ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, O SE PRESENTA ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN CONTENIDA DENTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, CORREN A CARGO DEL ASEGURADO.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Angel Uiel Trino P. 34295
 NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO


 NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

NIU: 66253399

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

Unel Juana 34295

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA

agencia Renault Jamaica

FECHA 16-06-22

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Duster

MODELO 2019

SERIE

97BHS77H7KMA89946

LLAVES Si

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT	no visible		
3 *BATERIA	Ducalast		
4 *FARO DER			X
5 *FARO IZQ		X	X
6 *ESPEJO LAT DER	/		
7 *ESPEJO LAT IZQ	/		
8 *LLANTA DEL DER	/		
9 *LLANTA DEL IZQ	/		
10 *LLANTA TRA DER	/		
11 *LLANTA TRA IZQ	/		
12 *CALAVERA DER	/		
13 *CALAVERA IZQ	/		
14 *LLANTA DE REFACCION	/		
15 * LLAVES		/	
16 * ESTEREO O RADIO	original pantalla		
17 * EQ DE DVD		X	
18 * CATALIZADOR	/		
19 PARRILLA			X
20 COSTADO L/DER.			X
21 CUARTOS		/	
22 COFRE			X
23 PARABRISAS	/		

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	/		
25 SALICADERAS			X
26 ANTENA	/		
27 DEFENSA TRAS	/		
28 TAPA TRASERA	/		
29 VENTILADOR			X
30 BOBINA	/		
31 CARBURADOR		X	
32 FILTRO DE AIRE			X
33 DISTRIBUIDOR		X	
34 BUJIAS	/		
35 DEFENSA DEL			X
36 CABLES		X	
37 BOMBA DE GAS		X	
38 BOMBA DE INYECC.		X	
39 INYECTORES	/		
40 COMPRESOR A/AC			X
41 TABLERO	/		
42 ASIENTOS	/		
43 VOLANTE	/		
44 STEREO			X
45 BOCINAS			X
46 GATO		X	

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Varia no objeto de valor no efectiva
unidad chocada fars Frontal, gajet y collares en general

OBSERVACIONES

Pido Barrionos Gomez
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Hesiquio Calle
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 473548

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO 1184887

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____ ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD 1

FECHA 12/12/13 HORA 11:45 Nº. DE PÓLIZA 111499723 DESTINO _____ NOMBRE _____

AGENCIA _____ TALLER CORRALÓN OTRO _____

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) _____

MARCA _____ TIPO _____ PUERTAS _____ MODELO (AÑO) _____ Nº. DE MOTOR _____

Nº. DE SERIE 9214132475112991 COLOR 63 PLACAS _____ TRANSMISIÓN

AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE 8500 COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR											
1- ALTERNADOR				54- COMPACT DISC (MARCA)				106- MOLDURAS (Nº)			X
2- BATERIA (MARCA)				55- CONSOLA				107- PUERTA DELANTERA			
3- BAYONETA ACEITE MOTOR				56- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				108- PUERTA TRASERA			
4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				57- CONTROL CALEFACCIÓN				109- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58- DEFROSTER				110- REFLEJANTE LAT. TRASEPO			
6- BOCINA				59- EQUALIZADOR (MARCA)				111- SALPICADERA			
7- BOCINA CLAYTON				60- ENCENDIDOR				112- TAPONES RUEDAS (Nº)			
8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61- ESPEJO RETROVISOR				113- VIDRIOS LATERALES (Nº)			
9- BOMBA DE AGUA				62- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
10- BOMBA DE GASOLINA				63- LUZ INTERIOR				114- BISELES			
11- BANDAS DE MOTOR				64- LUZ STOP				115- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12- BOSTER DE FRENSOS				65- MANIJAS INTERIORES				116- COPRE			
13- CABLES DE BULJAS				66- PALANCA DE VELOCIDADES				117- CUARTOS DE LUZ			
14- CAJA DE VELOCIDADES				67- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				118- DEFENSA DELANTERA			
15- CARBURADOR				68- RADIO / ESTEREO (MARCA)				119- FAROS DE HALÓGENO			
16- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69- RELJOJ				120- FAROS DE NIEBLA			
17- COMPUTADORA (MOTOR)				70- SEGUROS ELÉCTRICOS				121- PARABRISAS			
18- COMPUTADORA (MALE)				71- TABLERO				122- PARRILLA			
19- CORNETAS DE AIRE				72- TAPETES (Nº)				123- PLUMAS LIMPIADORES			
20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				73- VENTANAS ELÉCTRICAS				124- PORTA PLACA			
21- DIFERENCIAL				74- VESTIDURAS				125- TOPES			
22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75- VISERAS				PARTE TRASERA			
23- DISTRIBUIDOR				76- VOLANTE				126- CALAVERAS			
24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				77- TARJETAS DE GPS				127- CHAPA CAJUELA			
25- FILTRO DE AIRE				78- TARJETA DE MEMORIA				128- DEFENSA TRASERA			
26- FLECHA CARDAN				79- DISPOSITIVO GPS				129- LIMPIADORES			
27- GENERADOR				CAJUELA				130- MEDALLÓN			
28- MARCHA				80- ALFOMBRA CAJUELA				131- PORTA PLACA			
29- MOTOR (MONOBLOQUE)				81- CABLES PASA CORRIENTE				132- SISTEMA DE ESCAPE			
30- MOTOR LIMPIADORES				82- CARTÓN CAJUELA				133- TAPA CAJUELA			
31- MOTOR VENTILADOR				83- GATO (TIPO)				134- TOPES			
32- RADIADOR				84- HERRAMIENTA (Nº)				GENERAL			
33- REGULADOR				85- LLAVE DE RUEDAS				135- ANTENA			
34- SEMEJES				86- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				136- CANASTILLA			
35- SISTEMA DE GAS				87- SEÑALES DE CARRETERA		X	B. golpe	137- ESPOILERS (D) Y (I)			
36- SISTEMA DE INYECCIÓN				LADO DERECHO				138- FUSIBLES (Nº)			
37- TANQUE DE GASOLINA				88- ALETAS				139- PLACA (D) Y (I)			
38- TAPON ACEITE MOTOR				89- COSTADOS				140- PLACA (D) Y (I)			
39- TAPON RADIADOR				90- ESPEJO EXTERIOR				141- PLACA (D) Y (I)			
40- TURBO CARGADOR				91- ESTRIBO				142- EXTINGUIDOR			
41- VALVULA REPARTIDORA				92- MANIJAS EXTERIORES				143- PLACA VIN.			
INTERIOR											
42- ALFOMERA				93- MOLDURAS (Nº)				144- OTROS PAPELES			
43- ASIENTOS DELANTEROS				94- PUERTA DELANTERA				145- PLACA VIN.			
44- ASIENTOS TRASEROS				95- PUERTA TRASERA				146- OTROS PAPELES			
45- BOCINAS (MARCA Y N.º)				96- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				147- PLACA VIN.			
46- BOLSAS DE AIRE (N.º)				97- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				148- OTROS PAPELES			
47- BOTONES RADIO / ESTEREO				98- SALPICADERA				149- OTROS PAPELES			
48- CABECERAS				99- TAPONES RUEDAS (Nº)				150- VIDRIOS LATERALES (Nº)			
49- CAJUELA DE GUANTES				100- VIDRIOS LATERALES (Nº)				LADO IZQUIERDO			
50- CENICEROS				101- ALETAS				101- ALETAS			
51- CINTURONES DE SEGURIDAD				102- COSTADO				102- COSTADO			
52- CLAYTON (FUNCIONANDO)				103- ESPEJO EXTERIOR				103- ESPEJO EXTERIOR			
53- CODERAS				104- ESTRIBO				104- ESTRIBO			
				105- MANIJAS EXTERIORES				105- MANIJAS EXTERIORES			

golpe frontal, sin objetos pers. golpe a granele en gref.

Inventario poco visible.

16-06-2013
 Recibo cada de aceite a granele
 Se cambió el motor. E.B.
 C-30 a la 72. M.C. 38.

UNIDAD RECIBIDA
 Hejido Cito
 6/06/13

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

EXCLUSIVO ASEGURADO
NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE _____ NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE _____ NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA _____