

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: 0A21L015237
 Bien Sec 0
 Póliza: Q2141496436

Referencia Bancaria de Salvamento 0A21L015237S004

DATOS DEL VEHICULO

Marca: FORD
 Tipo: PICK UP
 Modelo: 2018
 Serie: 1FTFW1RG8JFE19789

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchell
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehículo (Ebo, Kbb, etc.)
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistema)
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva
 Asignación de Auto Relevo
 Consulta SAP
 REPUE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación FLOVA PTO VALLARTA

ENTREGA

N/A
Si
N/A
Si
Si
Si
No
N/A
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtual	Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N/A
N/A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>24/03/2022</u>	Fecha de Sin:	<u>22/12/2021</u>	Días:	<u>92</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>\$761,000</u>	Mes	<u>DICIEMBRE</u>		
Pérdida total técnica:	<u>X</u>	Mitchell MO			
% de daños	<u>0%</u>	Refacciones			
Valor Restos	<u>259,700.00</u>	Total de daños			<u>-</u>
% Valor Restos	<u>35%</u>				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total