



ORDEN DE ADMISION AUTOMOVILES

Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | coq@qualitas.com.mx

NIU [] CARRIL EXPRES [] DAÑO MENOR A DEDUCIBLE [] FOLIO 1149557
N°. REPORTE 04220554962 N°. SINIESTRO [] FOLIO ELECTRÓNICO 22VH00276755

ASEGURADO TERCERO FECHA 30/04/2022 HORA 08:47 HRS N° DE PÓLIZA 2720427673 N° DE ENDOSO 000000 N° DE INCISO 0001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE VALENTIN HERNANDEZ CRUZ TELÉFONO 55 8559 0700
E-MAIL VALENTIMY03@GMAIL.COM, pato1563@hotmail.com
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARA EL VEHICULO RESPONSABLE HERRERA MOTORS DE HIDALGO TELÉFONO 77 1717 0281
DOMICILIO BLVD EVERARDO MARQUEZ 498 COSCOTITLANPACHUCA DE SOTO HIDALGO, CP: 42086 COBERTURA DANOS MATERIALES
MARCA TIPO MODELO (AÑO) KILOMETRAJE
GENERAL MOTORS CHEVROLET BEAT SEDAN LTZ C 2021
N°. DE SERIE COLOR OCRE TRANSMISIÓN
MA6CC5FD4MT009364 PLACAS N2P3928 AUTOMÁTICA [] MANUAL [x]

APLICA SI [x] FIJO [] ADM [] DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
SUMA ASEGURADA 5.00 % CANTIDAD \$
SIPAC [] CODE [] FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
CADE [] ACUERDO Q []

RESERVA DE DAÑOS REPARABLES EN CASO DE INUNDACIÓN
FACIA DELANTERA, PARRILLA, EMBLEMA, COFRE, FACIA TRASERA, FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA IZQUIERDA.
SALPICADERA DERECHA, RIN DELANTERO IZQUIERDO, RIN DELANTERO DERECHO, LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, LLANTA DELANTERA DERECHA.
SUSPENSION DELANTERA DERECHA, RADIADOR
[] NIVEL 1 (Hasta el estribo)
[] NIVEL 2 (Por debajo del tablero, allombra y
[] NIVEL 3 (Por arriba del tablero)
[] POSIBLE AGRAVAMIENTO
[] SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

RESERVA DE DAÑOS NO REPARABLES
LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGANDOSE A EFECTUAR LA REPARACION DEL MISMO, ASI COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑIA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACION O SUSTITUCION DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PERDIDA TOTAL.
HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCION, PRESION O CONDICION DE CUALQUIER INDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHICULO SEA ENVIADO PARA VALUACION DE DAÑOS Y/O REPARACION, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISION

31158 GARCIA LOPEZ EDGAR NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
VALENTIN HERNANDEZ CRUZ NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO
Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

Christian Lopez Reyes
6xmas AN. 6 - ASS - AM - 8

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE 100

Nº. DE SINIESTRO 100

FOLIO 1190933

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Roberto... ASEGURADO TERCERO LLAVES: SÍ NO CANTIDAD

FECHA 10/01/2010 HORA 12:00 Nº. DE POLIZA 100 DESTINO ... NOMBRE ...

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) ... AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA GUA TIPO ... PUERTAS ... MODELO (AÑO) ... Nº. DE MOTOR ...

Nº. DE SERIE ... COLOR ... PLACAS ... TRANSMISIÓN ...

KILOMETRAJE ... COMBUSTIBLE: VACIO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR				54.- COMPACT DISC (MARCA)				106.- MOLOURAS (Nº)			
1.- ALTERNADOR	/			55.- CONSOLA	/			107.- PUERTA DELANTERA	/		
2.- BATERIA (MARCA)	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			108.- PUERTA TRASERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			57.- CONTROL CALEFACCION	/			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRAULICO	/			58.- DEFROSTER	/			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISION	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			111.- SALPICADERA	/		
6.- BOBINA	/			60.- ENCENDEDOR	/			112.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			113.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		
8.- BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			PARTE FRONTAL			
9.- BOMBA DE AGUA	/			63.- LUZ INTERIOR	/			114.- BISELES	/		
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			64.- LUZ STOP	/			115.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			116.- COFRE	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			117.- CUARTOS DE LUZ	/		
13.- CABLES DE BUJIAS	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			118.- DEFENSA DELANTERA	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)	/			119.- FAROS DE HALÓGENO	/		
15.- CARBURADOR	/			69.- RELOJ	/			120.- FAROS DE NIEBLA	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			121.- PARABRISAS	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			71.- TABLERO	/			122.- PARRILLA	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/			72.- TAPETES (Nº)	/			123.- PLUMAS L'MPIADORES	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			73.- VENTANAS ELECTRICAS	/			124.- PORTA PLACA	/		
20.- DEPOSITO AGUA LIMPIADORES	/			74.- VESTIDURAS	/			125.- TOPE	/		
21.- DIFERENCIAL	/			75.- VISERAS	/			PARTE TRASERA			
22.- DIRECCION HIDRAULICA	/			76.- VOLANTE	/			126.- CALAVERAS	/		
23.- DISTRIBUIDOR	/			77.- TARJETAS DE GPS	/			127.- CHAPA CAJUELA	/		
24.- ENCENDIDO ELÉCTRONICO	/			78.- TARJETA DE MEMORIA	/			128.- DEFENSA TRASERA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			79.- DISPOSITIVO GPS	/			129.- LIMPIADORES	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			CAJUELA				130.- MEDALLON	/		
27.- GENERADOR	/			80.- ALFOMBRA CAJUELA	/			131.- PORTA PLACA	/		
28.- MARCHA	/			81.- CABLES PASA CORRIENTE	/			132.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			82.- CARTOX CAJUELA	/			133.- TAPA CAJUELA	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			83.- GATO (TIPO)	/			134.- TOPE	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			84.- HERRAMIENTA (Nº)	/			GENERAL			
32.- RADIADOR	/			85.- LLAVE DE RUEDAS	/			135.- ANTENA	/		
33.- REGULADOR	/			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			136.- CANASTILLA	/		
34.- SEMEJES	/			87.- SEÑALES DE CARRETERA	/			137.- ESPOILERS (D) Y (T)	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCION	/			88.- ALETAS	/			139.- GUATA COFRE	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			89.- COSTADOS	/			140.- PLACA (D) Y (T)	/		
38.- TAPON ACEITE MOTOR	/			90.- ESPEJO EXTERIOR	/			141.- RINES (MARCA)	/		
39.- TAPON RADIADOR	/			91.- ESTRIBO	/			142.- TAPON GASOLINA	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			92.- MANIJAS EXTERIORES	/			143.- TOLDO	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			93.- MOLDURAS (Nº)	/			OTROS			
INTERIOR				94.- PUERTA DELANTERA	/			144.- ALARMA	/		
42.- ALFOMBRA	/			95.- PUERTA TRASERA	/			145.- EXTINGUIDOR	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			146.- LLAVERO	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			147.- OBJETOS PERSONALES	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	/			98.- SALPICADERA	/			148.- OTROS PAPELES	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	/			99.- TAPONES RUEDAS (N°)	/			149.- PLACA VIN.	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	/			100.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/			150.- LLANTAS	/		
48.- CABECERAS	/			LADO IZQUIERDO				MARCA			
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			101.- ALETAS	/			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
50.- CENICEROS	/			102.- COSTADO	/			151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD	/		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			103.- ESPEJO EXTERIOR	/			152.- CÁMARA / SENSORES	/		
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	/			104.- ESTRIBO	/			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
53.- CODERAS	/							COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

caso con base en el informe de la inspección técnica y sin necesidad de peritaje y sin necesidad de peritaje y sin necesidad de peritaje y sin necesidad de peritaje

entrada realizada con base en el informe de la inspección técnica y sin necesidad de peritaje y sin necesidad de peritaje y sin necesidad de peritaje y sin necesidad de peritaje