



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

000066404084

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
3GNCJ8CEODL171914	CHEVBOLET	TRAX	Blanco	2013	

COMPUTADORA DE MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE		
COMPUTADORA DE VIAJE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE <input checked="" type="checkbox"/>		
BATERÍA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA	
MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	<p>195 Fotografías Fuera tomadas en su presencia entrega un total de 000000 a observaciones Respectado Reynold por Gubernación P 58-AG-7K</p>			
CAJA DE VELOCIDADES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
CATALIZADOR	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
FAROS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD			
ESPEJOS EXTERIORES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	1x	Refos	
RINES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
TAPONES	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
LLANTAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MARCA	CANTIDAD	ESTADO	
PLACAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	DELANTERA		TRASERA	
CALAVERAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	Refos		
LLANTA DE REFACCIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	MARCA			
HERRAMIENTA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TIPO (especificar)			
LLAVES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD			
CONTROL DE ALARMA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD			
ESTEREO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	CANTIDAD
DVD	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	
BOCINAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
BOLSAS DE AIRE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD			
ESPEJOS INTERIORES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	1x		
TARJETA IAVE/TAG	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TIPO (especificar)			

VIGILANCIA
 CENTRO DE SUBASTAS
 VILLA HERMOSA

OBSERVACIONES

Estorpire → cuando
 Delant 129- NO SE VAIO el nombre (marca).
 CENE - Oñada

Sandra Hernandez
 Solano 20 Jun 2022

Entrega
 Chevrolet Trax 2013
 Al coprolante de admisión

* PARABRISA Dañado
 * COPRE Dañado
 * MEDALLON ROTO
 * TOLDO Dañado
 * Calaveras Rotas (2)



FOLIO DE ARRASTRE

UBICACIÓN DE UNIDAD	FECHA 6/13/22 9:50 AM
NOMBRE DEL DESTINATARIO	
EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO	EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS		
NUM.	000066404084	MODELO	TRAX
SINIESTRO	471446	VERSION	LS BASICA TM
VIN	3GNCJ8CE0DL171914	AÑO	2013
NUMOP	S/N	COLOR	SIN ASIGNAR
TIPO	AUTOS	PLACAS	471446
MARCA	CHEVROLET		
VALOR DECLARADO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA		RESTOS VEHICULARES CON VALOR POR DEFINIR	

UBICACIÓN

PAIS	MÉXICO
ESTADO	VERACRUZ
POBLACION	COATZACOALCOS
COLONIA	MARIA DE LA PIEDAD,
CALLE	AV. GUTIERREZ ZAMORA
NUM_EXT	1013
NUM_INT	0
CP	00000
CONTACTO	TECNIAUTOS
TELEFONO	921 119 6355
CORREO	ccardenas@g-ventura.com
REFERENCIA	ALBERTO MARTINEZ



DESTINO

PAIS	MÉXICO
ESTADO	TABASCO
POBLACION	VILLAHERMOSA
COLONIA	Subteniente Garcia
CALLE	Carretera Villahermosa-Teapa
NUM_EXT	Km18
NUM_INT	SN
CP	86291
CONTACTO	
TELEFONO	
CORREO	
REFERENCIA	

INDEMNIZACIÓN QUE HAYA DE ABONAR EL PORTADOR EN CASO DE RETARDO

1.00

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA	
PLACA DE GRUA	FECHA DE ENTREGA
SELLO	

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente. Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

ORIGINAL



INVENTARIO DE VEHICULOS PARA ASEGURADORAS

PERSONA QUIEN ENTREGA:				FECHA								
Sandra Hernandez Solano				DIA		MES		AÑO				
MARCA: CHEVROLET TRAX				MODELO: 2013		20		JUNIO		2022		
PLACAS: 47146				COLOR: Blanco								
KILOMETRAJE:				EXPEDIENTE: 35395825								
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NOTAS						
Extintidor		/	Emblemas	/		Marca de batería	No 2022 2022 No Originales Otros (Marca) 2 Michelin - General - 1 start fire DD DI TD TI					
Cables pasa corriente		/	Espejillos delantero	/		Marca radio estereo						
Llave de birló de seguridad		/	Espejillos trasero	/		Número de bocinas						
Llave de ruedas		/	Tapones rueda	/		Número de tapetes						
Señales de carretera		/	Tapón gasolina	/		Número de herramientas						
Tarjeta de circulación		/	Tape de armella de enganche	/		Tipo de gato						
Perminos de importación		/	Amella de seguridad	/		Marca de llanta de refacción						
Llaves	/		Porta placas	/		Rines						
Llavero	/		Placas delantera	/		Marca llantas vehiculo						
Control	/		Placas trasera	/		Vida las llantas						
Antena	/		Toldo	/								
Canastilla	/		Quemacocos	/								



ORIGEN (Primer Traslado)				FECHA							
Av. Gutierrez Zamora 1013 col. Maria de la Piedad				DIA		MES		AÑO			
20				JUNIO		2022					
DESTINO:				PROVEEDOR:				No. ECO. GRUA			
Subasta Ventura Villahermosa				Gruas Accion				33			

OBSERVACIONES:
Traslado

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:		NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	
Sandra Hernandez Solano		Reynaldo Diaz			

ORIGEN (Segundo Traslado)				FECHA							
				DIA		MES		AÑO			
DESTINO:				PROVEEDOR:				No. ECO. GRUA			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE TODO OBJETO QUE NO ESTE DECLARADO EN ESTE DOCUMENTO NO ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR NI DE GRUAS BYB. POR FAVOR REVISE SU y RETIRE CUALQUIER OBJETO PERSONAL.

Insurgentes Sur # 1106
 03200, Ciudad de México
 54 88 88 88
 54 88 87 55 Fax.
 Filial de: GREAT AMERICAN,
 INSURANCE GROUP

186929

VOLANTE DE ADMISIÓN

EL AGUILA
 COMPAÑÍA DE SEGUROS

TALLER DESIGNADO SE UTILIZÓ GRÚA SI NO

NOMBRE: TECNAUTOS ASESOR O JEFE DE TALLER: ALBERTO MARTINEZ

DIRECCIÓN: AV. 6 ZAMORA # 1013 COL CENTRO TEL. _____

PÓLIZA 61100741742 INCISO — COBRANZA OK

FECHA DE SINIESTRO			FECHA DE LA ORDEN		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	FEB	22	28	FEB	22

REPORTE _____ SINIESTRO 471446

COBERTURA AMPLIA LIMITADA FECHA DE VIGENCIA DE 07-02-2022 HASTA 07-02-2023

DEDUCIBLE \$ 5%

NOMBRE DEL ASEGURADO: TIORA FERNANDEZ CRUZ DIRECCIÓN: ALFONSO HIDALGO
C 23 A MONTEPIOSA TEL. 9221913355

NOMBRE DEL TERCERO: _____ DIRECCIÓN: _____
 TEL. _____

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLACAS	No. DE SERIE
-------	------	--------	-------	--------	--------------

AUTO ASEGURADO: CHEVROLET TRAX 2013 BLANCO YLB1674 3GNCJ8CE0DL171914

AUTO DEL TERCERO: _____

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS: CGRC, FALDA DEL FAROS, PARRILLA, SALPICADERA DEL IZQ, PUERTA DEL
PUERTO TRAS IZQ, COSTADO IZQ, FALDA TRAS, TABLONERA, CALAVERAS TRASERAS, SPOILER
FAROS DEL PARABRISAS TOLDO, ESPEJO LATERAL IZQ, CRISTALES DE PUERTA IZQ O IZQ,
MEDALLO, PUERTAS DEL, CRISTALES DE PUERTAS DEL, 4 LLANTAS, MOLDEAS DE PUERTAS
COSTADO TRAS DEL, ESPEJO LATERAL DEL, MANOS DE PUERTA
*SUSPENSION



ÁREAS DAÑADAS (A CONSECUENCIA DEL SINIESTRO)



ÁREAS DAÑADAS (PREEXISTENTES)



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO, NI CUBIERTA LA PRIMA DEL MISMO LAS RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ÉSTE ACCIDENTE SERÁN ASUMIDAS POR EL ASEGURADO.

ORDEN CONDICIONADA A: _____

Rodriguez Casilla
 NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO

 NOMBRE Y FIRMA DEL TERCER DAÑADO

Aurelio Lopez Leon
 NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

S 12 NOTA IMPORTANTE: EL AJUSTADOR NO DETERMINA CAMBIO DE PIEZAS, TIEMPOS DE REPARACIÓN Y MONTOS A PAGAR EN CASO DE VALUACIÓN