

**CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL**

**DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: PA22E008608  
 Bien Sec: ASEGURADO  
 Póliza: B341012719-1

**DATOS DEL VEHICULO**

Marca: NISSAN  
 Tipo: VERSA  
 Modelo: 2017  
 Referencia Bancaria de Salvamento PA22E008608S005 Serie: 3N1CN7AD9HL897314

**RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR**

	ENTREGA
Volante original de Valuación	SI
Valuación Mitchell	SI
Presupuesto de Taller o Agencia	SI
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	SI
SopORTE de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	SI
Copia Factura de Origen	SI
Fotografías del vehículo (En sistema)	SI
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevó	N/A
Consulta SAP	SI
REPUVE (reporte de robo)	N/A
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta			
	Ventura		Chubb
Para Reperar	X	X	Normal
No Apto para Circular			Chatarra
Chatarra			Incostable
Venta Virtual			Fuera de CS Ventura

**AFECTACION DE RESERVA**  
\$ 131,765

Observaciones del valuador: 66532608 la paz ep

**DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE**

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, re alzando e entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de Identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

Observaciones del cliente: \_\_\_\_\_

**RESUMEN EJECUTIVO**

Fecha de entrega de valuación	28/05/2022	Fecha de Sin:	13/05/2022	15
Valor comercial, Valor factura o SA	138,700.00	Mbs	VC	
Pérdida total técnica:		Michell MO		\$ 22,730.20
% de daños	54%	Relaciones		\$ 52,013.11
Valor Restos		Total de daños		74,743.31
% Valor Restos	-			

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total