

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: FA22E009567
 Bien Sec 0
 Póliza: MF39117700

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET
 Tipo: SPARK
 Modelo: 2019
 Referencia Bancaria de Salvamento FA22E009567 S003 Serie: KL8CJ6DA2KC761784

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	Si
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	N / A
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	N / A
Asignación de Auto Relevo	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	Si
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
 \$ 151,660

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
Si
Si
N / A
N / A

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	30/06/2022	Fecha de Sin:	27/05/2022	Días:	34
Valor comercial, Valor factura o SA	149,000.00	Mes	MAYO		VC
Perdida total técnica:		Michell MO			38,869.00
% de daños	55%	Refacciones			42,786.00
Valor Restos		Total de daños			81,655.00
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Elizabeth Rosas

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total