

SALVAMENTOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

CARRETERA FEDERAL CANCUN - MERIDA KM. 22
FRACCION A LOTE S/N ALFREDO V. BONFIL POLIGONO 4
BENITO JUAREZ, Q. ROO, C.P. 77560
R.F.C. SCA-030724-FY8

FORMATO No. 2
No. Inventario

GRUAS ABIMERHI

© Lada s/costo 01-800-942-90-90
Tel.: 8-81-10-00 al 29

SERVICIO DE GRÚAS INVENTARIO DE VEHÍCULOS DETENIDOS


No. de Folio de Servicio

Fecha: 21/06/2022 Hora: _____ Motivo: P.T.
Dirección: Taller Cupido Nader

DATOS DEL VEHICULO:

Marca Honda Tipo odyssey Modelo 2006
Color Blanco Placas 51P Serie 800985
Propietario _____
Conductor _____ Dirección _____

DEPOSITO DE VEHÍCULOS No.



INVENTARIO GENERAL DEL VEHICULO

	SI	NO
Cerrado	/	/
Costado Izquierdo	/	
Costado Derecho	/	
Molduras	/	/
Cristal Delantero	/	
Cristal Izquierdo	/	
Salpicadera Delantera	/	
Salpicadera Trasera	/	
Parrilla <u>Dañada</u>	/	
Faro Izquierdo	/	
Faro Derecho	/	
Faro Niebla	/	/
Cofre	/	
Limpiadores	/	
Panorámicos <u>Dañado</u>	/	
Espejos <u>1 Dañado</u>	/	
Antena	/	/
Defensa Trasera	/	/
Defensa Delantera	/	/
Llantas	/	
Tapones	/	
Medallón	/	/
Redilas	/	/
Cajuela	/	
Placa Delantera	/	/
Placa Trasera	/	/

	SI	NO
Abierto	/	
Llaves	/	
Radiador	/	
Acumulador	/	
Carburador	/	/
Distribuidor	/	/
Generador	/	
Bocinas	/	
Marcha	/	
Ventilador	/	
Purificador	/	/
Claxon	/	/
Reloj	/	/
Radio	/	
Estereo	/	
Aire Acondicionado	/	
Encendedor	/	
Tapetes	/	
Asiento Delantero	/	
Asiento Trasero	/	
Plafones	/	
Llanta de Refacción	/	
Herramienta	/	
Pinza	/	
Desarmador	/	
Llaves	/	
Cables	/	

Otros Objetos sin objetos de valor

Observaciones: Parte Frontal dañado y Costado Izq. dañado
Grúa: AC-14 Responsable: Andres Coamal Firma: [Signature]

Nombre y firma del guiador

Nombre y firma Oficial en turno

Se Toman fotos en mi presencia
Entrego sin faltantes de acuerdo a las
observaciones colocadas en el inventario
Abimerhi Juan Andres Coamal Htz

55 WD 99 A

Bricas Marquez
21/06/22
2:27



RECIBIDO
CENTRO DE SUBASTAS CANCUN

21 JUN. 2022

Volante de Admision y Valuacion — Tercero

ABA | Auto Seguro

Valido por [15] días
Clave Acceso: 9172
Fecha Entrega: 23/may/2022
Identificador: SA22E0062120R011

Datos Siniestro

Ocurrencia: 23/may/2022 15:51:00
Siniestro: SA22E006212
Póliza: N141006063 Inciso: 1
Reembolso: NO
Compañía: Ninguna

Datos Taller/Agencia

Taller/Agencia: GRUPO DE REPARACIONES
Ubicación: AVENIDA CARLOS J NADER SMZ 2 MZA 1 LOTE
06 - 01, L 06, CENTRO, BENITO JUAREZ, OROO
Telefono: 9988870544

Datos Vehículo

Marca: HONDA Modelo: 2006
Tipo: ODYSSEY LX V6 IMP AUT 5 ABS CA CE TELA
CD SQ CB
Color: Blanco
Placas: URM999G
Serie: 5KBRL38866B800985
Asegurado Tercero: WILLIAM ARMIN CAUICH AVILA
Siniestro Tercero:

Piezas Dañadas

Seccion Parte Delante:

Cofre,
Emblema,
Facia,
Marco de Radiador,
Parrilla,
Refuerzo,

Seccion Costado Izquierdo

Salpicadera Delantera,
Puerta Trasera,
Puerta Delantera,
Costado Trasero,
Faro,

Seccion Costado Derecho

Faro,
Poste Delantero,
Puerta Delantera,
Salpicadera Delantera,

Daños Mecanicos

Notas Generales

sin deducible

WILLIAM ARMIN CAUICH AVILA

Conductor

JACIEL ANTONIO PALMA TUZ

Ajustador

<https://aba.cl> .com

ESTIMADO CLIENTE EL AJUSTADOR NO
VEHICULO SINIESTRADO. DETERMINA
PIEZAS O EL CAMBIO DE LAS MISMA
FE Equipo Especial, AyC Adaptaciones
REALIZARA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES

SUGIERO EL CENTRO DE REPARACION
VEHICULO ES PERDIDA TOTAL, EL ORIG
A Suma Basica Asegurada, DM Danos mat
versiones, LA VALUACION DE LOS DANOS
ES DE LA POLIZA CONTRATADA



servicios integrales en subastas

Ventura

FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000035571976



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

20/06/2022

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU : 000066609649

SINIESTRO: SA22E006212

VIN: 5KBRL38866B800985

MOTOR: S/N

TIPO: AUTO

MARCA: HONDA

MODELO: ODYSSEY

VERSIÓN: ODYSSEY LX V6 IMP AUT 5

AÑO: 2006

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: URM999G

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL