



CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: TA22B002308

Bien Sec 0

Póliza: ZB42402619-1

Referencia Bancaria de Salvamento TA22B002308 S008

DATOS DEL VEHICULO

Marca: VOLKSWAGEN

Tipo: VENTO

Modelo: 2016

Serie: MEX5H26D76T032641

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevo
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

RAMOS SERVICIO AUTOMOTRIZ (MATRIZ)

Condicion de Venta: VENTA NORMAL

Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador: PT DAÑO FRONTAL Y MECÁNICO

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	16/05/2022	Fecha de Sini:	14/02/2022	Días:	91
Valor comercial, Valor factura o SA	117,400.00	Mes	FEBRERO		
Perdida total técnica:		Michell MO			29,088.22
% de daños	118%	Refacciones			109,922.20
Valor Restos		Total de daños			139,010.42
% Valor Restos					

EDGAR MARTINEZ MATA

Nombre, firma y sello de Supervisor

ORLANDO PÉREZ DE LA ROSA

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total