


Plu: 66743473

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

Ornel Irujo

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA

Servicio Automotriz Divisa

FECHA 26-06-22

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Hiesta

MODELO 7006

SERIE

9BFBT68V668762370

LLAVES

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR		NO visible		24 LIMPIADORES	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT		/		25 SALICADERAS			/
3 *BATERIA	Good			26 ANTENA	/		
4 *FARO DER			/	27 DEFENSA TRAS			/
5 *FARO IZQ			/	28 TAPA TRASERA		/	
6 *ESPEJO LAT DER			/	29 VENTILADOR	/		
7 *ESPEJO LAT IZQ			/	30 BOBINA	/		
8 *LLANTA DEL DER	/			31 CARBURADOR		/	
9 *LLANTA DEL IZQ	/			32 FILTRO DE AIRE	/		
10 *LLANTA TRA DER			/	33 DISTRIBUIDOR		/	
11 *LLANTA TRA IZQ	/			34 BUJIAS	/		
12 *CALAVERA DER	/			35 DEFENSA DEL			/
13 *CALAVERA IZQ	/			36 CABLES		/	/
14 *LLANTA DE REFACCION			/	37 BOMBA DE GAS	/		
15 * LLAVES		/		38 BOMBA DE INYECC.		/	
16 * ESTEREO O RADIO		San Carlos		39 INYECTORES	/		
17 * EQ DE DVD		/		40 COMPRESOR A/AC	/		
18 * CATALIZADOR		/		41 TABLERO	/		
19 PARRILLA			/	42 ASIENTOS			/
20 COSTADO L/DER.			/	43 VOLANTE	/		
21 CUARTOS		/	/	44 STEREO		/	
22 COFRE	/			45 BOCINAS		/	
23 PARABRISAS	/			46 GATO			

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Varia noche de sale por trabajo.
condad chocada lado derecho por el trabajo en general

OBSERVACIONES

Enrique Irujo M
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

JOSE LUIS VALDEZ
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Div. 66765959

GRUAS



ARIES

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 81581

FECHA

DIA 27 MES 06 AÑO 72

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

MARCA: Ford	TIPO: Truck	MODELO: 1996	COLOR: Rojo
PLACAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO: 1 2	No. DE MOTOR:	
SERIE: 9BFBT08V668462370			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Revisión General			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: Qualis unaf	
NOMBRE DEL ASEGURADO:		KILOMETRAJE: 10.000	
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: taller mecanico Altamira			
TRANSMISION STANDARD <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICA <input type="checkbox"/> LLAVES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

MOTOR

BIEN MAL NO TRAE

INTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

Defensa Del.			
Parrilla			
Faros Cofre			
Parabrisas	/		
Limpiadores	/		
Capacete	/		
Guardafangos Izq.	/		
Portezuela Izq.	/		
Cristales	/		
Medallón	/		
Cajuela	/		
Luces Posteriores	/		
Defensa posterior		X	
Guardafangos Der.		X	
Portezuela Der.		X	
Cristales	/		
Antena	/		
Espejos		X	
Tapones Ruedas		2	2
No. de Llantas	3	1	
Medida y Marca	2 1/4 Shogun		

Radiador	/		
Ventilador	/		
Generador	/		
Bateria (marca)	Genh		
Carburador			X
Filtro de Aire	/		
Distribuidor			X
Bujias	/		
Cables	/		
Bobina	/		
Bomba de Gas			X
Bomba de Inyecc.			X
Inyectores	/		
Compresores	/		

Tablero	/		
Volante	/		
Radio			
Equipo Sonido	Sin Parafuso		
Reloj			
Encendedor			
Espejos	/		
Asientos		X	
Tapetes	1/2		
Bocinas	2		
Luces			
Aire Acond.			
Radiador	/		
Compresor	/		
Teléfono			

COMBUSTIBLE NO TRAE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga Consistente en:

Observaciones: unidad chocada lado derecho, golpes y rasguños en general. Con la carga referida por el cliente. Se le hizo una revisión.

PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO	OPERADOR GRUA	OFICIAL	PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO
---------------------------------	---------------	---------	---------------------------------

27-06-22

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

725101

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

1184382

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES: SÍ

NO

CANTIDAD

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

93FBT08N668462370

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE: VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR				54.- COMPACT DISC (MARCA)				106.- MOLDURAS (Nº.)			
1.- ALTERNADOR				55.- CONSOLA				107.- PUERTA DELANTERA			
2.- BATERÍA (MARCA)				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				108.- PUERTA TRASERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRAULICO				58.- DEFROSTER				110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				111.- SALPICADERA			
6.- BOBINA				60.- ENCENDIDOR				112.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
7.- BOCINA CLAXON				61.- ESPEJO RETROVISOR				113.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
9.- BOMBA DE AGUA				63.- LUZ INTERIOR				114.- BISELES			
10.- BOMBA DE GASOLINA				64.- LUZ STOP				115.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
11.- BANDAS DE MOTOR				65.- MANIJAS INTERIORES				116.- COFRE			
12.- BOSTER DE FRENSOS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				117.- CUARTOS DE LUZ			
13.- CABLES DE BUJÍAS				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				118.- DEFENSA DELANTERA			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)				119.- FAROS DE HALOGENO			
15.- CARBURADOR				69.- RELOJ				120.- FAROS DE NIEBLA			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				121.- PARABRISAS			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				71.- TABLERO				122.- PARRILLA			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				72.- TAPETES (Nº.)				123.- PLUMAS LIMPIADORES			
19.- CORNETAS DE AIRE				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				124.- PORTA PLACA			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				74.- VESTIDURAS				125.- TOPE			
21.- DIFERENCIAL				75.- VISERAS				PARTE TRASERA			
22.- DIRECCIÓN HIDRAULICA				76.- VOLANTE				126.- CALAVERAS			
23.- DISTRIBUIDOR				77.- TARJETAS DE GPS				127.- CHAPA CAJUELA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				78.- TARJETA DE MEMORIA				128.- DEFENSA TRASERA			
25.- FILTRO DE AIRE				79.- DISPOSITIVO GPS				129.- LIMPIADORES			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				130.- MEDALLÓN			
27.- GENERADOR				80.- ALFOMBRA CAJUELA				131.- PORTA PLACA			
28.- MARCHA				81.- CABLES PASA CORRIENTE				132.- SISTEMA DE ESCAPE			
29.- MOTOR (MONOBLOQUE)				82.- CARTÓN CAJUELA				133.- TAPA CAJUELA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				83.- GATO (TIPO)				134.- TOPE			
31.- MOTOR VENTILADOR				84.- HERRAMIENTA (Nº.)				GENERAL			
32.- RADIADOR				85.- LLAVE DE RUEDAS				135.- ANTENA			
33.- REGULADOR				86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				136.- CANASTILLA			
34.- SEMIEJES				87.- SEÑALES DE CARRETERA				137.- ESPOILERS (D) Y (T)			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				88.- ALETAS				139.- GUATA COFRE			
37.- TANQUE DE GASOLINA				89.- COSTADOS				140.- PLACA (D) Y (T)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				90.- ESPEJO EXTERIOR				141.- RINES (MARCA)			
39.- TAPÓN RADIADOR				91.- ESTRIBO				142.- TAPÓN GASOLINA			
40.- TURBO CARGADOR				92.- MANIJAS EXTERIORES				143.- TOLDO			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				93.- MOLDURAS (Nº.)				OTROS			
INTERIOR				94.- PUERTA DELANTERA				144.- ALARMA			
42.- ALFOMBRA				95.- PUERTA TRASERA				145.- EXTINGUIDOR			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				146.- LLAVERO			
44.- ASIENTOS TRASEROS				97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				147.- OBJETOS PERSONALES			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)				98.- SALPICADERA				148.- OTROS PAPELES			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)				99.- TAPONES RUEDAS (Nº.)				149.- PLACA VIN.			
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				100.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)				150.- LLANTAS			
48.- CABECERAS				LADO IZQUIERDO				MARCA			
49.- CAJUELA DE GUANTES				101.- ALETAS				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
50.- CENICEROS				102.- COSTADO				151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				103.- ESPEJO EXTERIOR				152.- CÁMARA / SENSORES			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				104.- ESTRIBO				PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
53.- CODERAS				105.- MANIJAS EXTERIORES				COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

FIRMA DEL ASEGURADO

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA