

# Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3608090	19/05/2022	29/06/2022	T2022384457
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
MARIA ISABEL MOLINA GARCIA	110778405	0	

Marca	Tipo	Modelo	Color
NISSAN	SENTRA	2016	BLANCO
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	3N1AB7AD3GL603811	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
18/06/2022	COLLISION CENTER PBS SA DE CV	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	29/06/2022
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	JUNIO	\$178,750	VENTURA
Descripción general del daño	Tipo de Resto		
DAÑOS MATERIALES	<input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial		
3N1AB7AD3GL603811			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 185,298	
Motor	\$ -	
Transmisión	\$ -	
Suspensión		
Dirección		
Freno	\$ -	
Electronica		
Interiores		
Total	\$ 185,298	

Costo de Adquisición
\$97,450