

67502453/Hemeris No.

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: RA22F009755
Bien Sec 0
Póliza: OB00141011414
Referencia Bancaria de Salvamento RA22F0097555001

DATOS DEL VEHICULO

Marca: MAZDA
Tipo: CX5
Modelo: 2018
Serie: JM3KFADL8J0205799

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	SI
Valuación Mitchell	SI
Presupuesto de Taller o Agencia	SI
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	SI
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	SI
Copia Factura de Origen	SI
Fotografías del vehículo (En sistema)	SI
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	N / A
Consulta SAP	SI
REPUVE (reporte de robo)	N / A
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECCION DE RESERVA
\$ 393,604.20

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:


- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de Identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
SI
SI
SI
N / A
N / A
SI

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	24/06/2022	Fecha de Sin:	12/06/2022	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA	\$347,400	Mes	JUNIO		
Perdida total técnica:		Michell MO		\$	23,159.35
% de daños	85%	Refacciones		\$	272,967.00
Valor Restos		Total de daños		\$	296,126.35
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de valuador: 

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total