


Seguros Banorte



Ventura

Servicios Integrales en Subastas

NIU

2022/021/102578

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE: 38CTDSDA2L MARCA: Italica MODELO: DS125 COLOR: rojo AÑO: 2020 PLACA: S/P

1007567

COMPUTADORA DE MOTOR

SI	X	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	---	----	---------	------------

COMPUTADORA DE VIAJE

SI		NO	X	VISIBLE	NO VISIBLE
----	--	----	---	---------	------------

BATERÍA

SI		NO	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA	
----	--	----	---------	------------	-------	--

MOTOR

SI	X	NO		
----	---	----	--	--

CAJA DE VELOCIDADES

SI	X	NO		
----	---	----	--	--

CATALIZADOR

SI	X	NO		
----	---	----	--	--

FAROS

SI	X	NO	CANTIDAD	2
----	---	----	----------	---

ESPEJOS EXTERIORES

SI	X	NO	CANTIDAD	(1)
----	---	----	----------	-----

RINES

SI	X	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
----	---	----	------------	-----------	-------	----------

TAPONES

SI		NO	X	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
----	--	----	---	------------	-----------	-------	----------

LLANTAS

SI	X	NO	MARCA	CANTIDAD	(2)	ESTADO	
----	---	----	-------	----------	-----	--------	--

PLACAS

SI		NO	X	DELANTERA		TRASERA	
----	--	----	---	-----------	--	---------	--

CALAVERAS

SI	X	NO	CANTIDAD	(2)
----	---	----	----------	-----

LLANTA DE REFACCIÓN

SI		NO	X	MARCA	
----	--	----	---	-------	--

HERRAMIENTA

SI		NO	X	TIPO (especificar)	
----	--	----	---	--------------------	--

LLAVES

SI	X	NO	CANTIDAD	(1)
----	---	----	----------	-----

CONTROL DE ALARMA

SI		NO	X	CANTIDAD	
----	--	----	---	----------	--

ESTEREO

SI		NO	X	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	CAJA CD
----	--	----	---	----------	----------	-------	---------

DVD

SI		NO	X	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	
----	--	----	---	----------	----------	-------	--

BOCINAS

SI		NO	X	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
----	--	----	---	------------	-----------	-------	----------

BOLSAS DE AIRE

SI		NO	X	CANTIDAD	
----	--	----	---	----------	--

ESPEJOS INTERIORES

SI		NO	X	CANTIDAD	
----	--	----	---	----------	--

TARJETA IAVE/TAG

SI		NO	X	TIPO (especificar)	
----	--	----	---	--------------------	--



VIGILANCIA

CENTRO DE SUBASTAS

OBSERVACIONES

Falta 1 Espejo retrovisor
Falta 1 llanta

Entrego unidad a cargo a observación en
Pertenenon Repara le Falso toma de en des proceso
Telma mas ~~Abner~~ 8561892