

CHECKLIST / INVENTARIO DE VEHÍCULO.



DUEÑO ARRASTRADO		NO APLICA		DUEÑO DEL VEHÍCULO		DUEÑO DEL VEHÍCULO	
ORIGEN		VENTURA		DESTINO		VENTURA VILLAHORMOSA	
CONDUCTOR		VW CONTZACALCOS		DESCRIPCIÓN		VENTURA VILLAHORMOSA	
MARCA		VW		SUBMARCAS		VENTO	
MODELO		VENTO		VERSION		VENTO STARLINE	
FACTIVO DE CUENTA		CRISTOPHER RAMIREZ		CEROS		GRIS	
NÚMERO DE CUENTA		5528839349/9349		PLATE		MT15 2603	
NÚMERO DE CUENTA		5528839349/9349		PLATE		MT15 4521	
NÚMERO DE CUENTA		5528839349/9349		PLATE		2021	

EXTERIORES	SI	NO	OBSERVACIONES
1 FARO IZQUIERDO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DANADOS
2 FARO DERECHO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
6 PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO: (4)
7 LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUELTO
8 TARIETA DE CIRCULACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARCA
9 PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARCA
10 RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MARCA

INTERIORES	SI	NO	MARCA
15 LLANTA DE REFACCION:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VENTURA CORPORATIVO
16 GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIDA:
17 LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
18 SEÑALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
19 CABLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
20 EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
21 HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:

EXTERIORES	SI	NO	MARCA
9 COMPUTADORA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sin Corrolo
10 COMPUTADORA VIAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
11 BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO: 4
12 MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
13 VENTILADOR (ES)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:
14 RADIADORES (ES)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:

Entrega Unidad de acuerdo a observaciones reportadas surge Iron bello
Quoy esteros 982 AHJ las fotografías Se tomaron en mi presencia



VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
VILLAHORMOSA

FECHA	NOMBRE Y FIRMA (ENTREGA)	NOMBRE Y FIRMA (RECIBE)	FECHA	OBSERVACIONES AL INVENTARIO
	* Vent 129 guta			

Subastas Ventura, se hace responsable para efecto de custodia de la unidad, sobre las piezas y equipo indicado en el inventario, para casos de controversia, el presente inventario así como las pruebas adicionales serán aceptadas por las partes que participan en la entrega-recepción.

NO. A0000463295605



FOLIO DE INGRESO



DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SUBASTA / ORIGEN

Carretera Villahermosa- Teapa km 18 COL. playas del rosario, DEL.
VILLAHERMOSA, MÉXICO TABASCO

TELS: 01(993) 3-38-23-56

TIPO: NORMAL

FECHA: 25/07/2022

CENTRO DE SUBASTAS

VILLAHERMOSA

FECHA DE ELABORACIÓN

25/07/2022

DATOS DEL VEHÍCULO

NU.: 000067681709

SERIE: MEX5B2608MT154521

PERSONA QUE REALIZÓ EL PROCESO: Zanatta, Diego

EMPRESA / DESTINATARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

DATOS UNIDAD

TIPO: AUTO

INVENTARIO CUENTE: DA22E003565

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: VENTO

VERSIÓN: VENTO STARTLINE L4 IMP STD 4 AES CA CE

AÑO: 2021

COLOR: SIN ASIGNAR

MOTOR: CLS836839

VALOR DECLARADO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA: RESTOS VEHICULARES CON VALOR POR DEFINIR

DATOS DE DESTINO

RAZÓN SOCIAL: ALONSO HERNÁNDEZ ORTÍZ

TELÉFONO: 214-58-52

CONTACTO: ALONSO HERNÁNDEZ ORTÍZ

CALLE: AV. IGNACIO ZARAGOZA

COLONIA: CENTRO

CÓDIGO POSTAL: 96400

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: VERACRUZ

POBLACIÓN: COATZACOALCOS

NO. EXT: 1200

NO. INT:

REFERENCIA:

INDEMNIZACIÓN QUE HAYA DE ABONAR EL PORTADOR EN CASO DE RETARDO

1.00

SERVICIO DE GRUAS "ESTEVESES"

SERVICIO DE GRUAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION No 32632

JOSE LUIS ESTEVES PAVON

R.F.C. EEPL-800302-KR7

CIPRES No. 3 COL. PAQUITAL TEL. 22-2-51-20

MARCA VW	TIPO Vento	COLOR gris	PLACAS S/P	HRS.
LEVANTADO EN LA CALLE VW	Coatza		ALAS	
FECHA 29-07-22		ARRASTRE SENCILLO gruen		
		ARRASTRE CON RUEDAS		
		MANIOBRAS		

DESCRIPCION	SI	NO
Llaves del Swich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estereo 3/cara tuc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Botones Marc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ceniceros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cint. de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vicerias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapetes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espejo Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espejo Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manijas Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manijas Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fresco Jim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Guanteras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manijas Int. del Elevador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Defensa Delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor tricos de Limp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brazos Tricos de Limp.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros Si suelto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuartos de Luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bateria Marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balloneta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapon de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCION	SI	NO
Radiador suelto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parrilla de Lujo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parrilla de Austera suelto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros de Alogeno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deposito de Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Clima	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapete Cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Llave de Ruedas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Medallon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Defensa Trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estinguidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Señalamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Llantas de Refaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luz de Placas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapon C. Ruedas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapon de Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rin de Lujo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rin Austero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estribos de Lujos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estribos Normales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tanque de Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidad 2 Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidad 4 Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Loderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

AREAS DAÑADAS Y OBSERVACIONES

Unidad con llanta delantera izquierda suelta.
 No trae Orquilla
 Parte frontal desarmada

OPERADOR SERVICIO DE GRUAS ESTEVES

PROPIETARIO DEL VEHICULO

OFICIAL DE