


## Recepción de vehiculo

Fecha	01-AGOS-2022		No Serie:	9BD265553K9125861		Flotilla/Unidad	
						Placas	VS4138A
Cliente	Razón social	Persona que entrega	Lugar de entrega Ciudad/EDO		Destino Ciudad/EDO		
	NCR DE MEXICO	José Imbert Montijo	Villahermosa, Tab				
Unidad	Marca	Submarca	Versión	Color	Año Modelo	Kilometraje	Gasolina
	Chrysler	RAM 700	PROMASTER	Blanco	2019	191571	V 1/4 1/2 3/4 LL

ACCESORIOS / PARTES	Condición	
	OK	Daño
Exteriores	✓	
Faro Derecho	✓	
Faro Izquierdo	✓	
Retrovisores	✓	
Calaveras	✓	
Parrilla	✓	
Llantas	DI ✓	DD
	TI ✓	TD
Refacción	✓	

Carrocería	Condición	
	OK	Daño
Fascias	✓	
Cofre	✓	
Cajuela	✓	
Salpicaderas	DI ✓	DD
	TI	TD
Puertas	DI ✓	DD
	TI	TD
Parabrisas/medallón		

Interior	Condición	
	OK	Daño
Asientos	✓	
Estereo	✓	
Tablero	✓	
Llaves (2)	✓	
Motor	✓	
Testigos encendidos	Motor	✓
	Transmisión	
	Otro	✓



Se Entrega en PATIO Unidad AL ARRIBO  
DOS juego llaves de encendido  
KIT de RETIRAR LLANTA REPARECER  
MANUAL de REPACCION  
CON C.D.I.S y TARJETA CIRCULACION

Estereo de agencia, 3 tapones  
Batería Dualpost  
Con catalizador y computadora

Ingresó con placa y tarjeta de circulación  
Golpe en la Salpicadera Izquierda y derecha  
Daño en puerta izq  
Rayón lado derecho

Km 191571

Entrega Unidad  
José Imbert Montijo Braca  
Nombre- Cargo - firma

Recibe Unidad

Nombre y Firma

En caso de que el Arrendatario solicite la recolección de la Unidad, Element contrata el servicio a nombre del cliente siendo este (cliente/arrendatario) quien se obliga y asume su responsabilidad frente a cualquier riesgo, comisión, honorarios, y gastos de cualquier tipo que genere dicha recolección, pagando al Arrendador los gastos que se hayan generado en virtud del servicio solicitado. La renta de la unidad se apagará con la fecha de cuando la unidad ingresa al patio. Una vez recibida la unidad en el patio se tomará la medición del odometro y revisará el estado general de la unidad. Los cargos correspondientes a kilometraje en exceso y daños a la unidad se cargarán al cliente según las condiciones del contrato.

DI Pirelli  
TI Pirelli  
TD Pirelli  
DD Pirelli

Ventura 1339  
SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTA  
**VIGILANCIA**  
CENTRO DE SUBASTAS  
VILLAHERMOSA  
01/08/2022

Jose Imbert Montijo Braca / Element. / VS-4138-A  
Entrega Unidad de Arribo Observaciones  
01-08-22 Reparación Las fotografías se tomaron en un momento