

NO. 0000036872382

FOLIO DE ARRASTRE

UBICACIÓN DE UNIDAD

FECHA 7/29/22 2:29 PM

NOMBRE DEL DESTINATARIO

CHUBB SEGUROS MEXICO SA



DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU: 000067853499

MODELO: POINTER

SINIESTRO: EA22G007925

VERSIÓN: POINTER DEP GTI 2.0L L4 IMP STD 4 D/T CA

VIN: 9BWWC05W68P078325

AÑO: 2008

MOTOR: S/N

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTO

PLACAS: VDJ840A

MARCA: VOLKSWAGEN

VALOR DECLARADO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA:

RESTOS VEHICULARES CON VALOR POR DEFINIR

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

POBLACIÓN: SAN LUIS POTOSI

COLONIA: CENTRO

CALLE: PEDRO MONTOYA

NÚM. EXT: 655

NÚM. INT:

CP: 78000

CONTACTO: LUIS MANUEL MENDOZA TORRES

TELÉFONO: 140007

CORREO: melisa.delarosa@chubb.com

REFERENCIA: ABA CHUBB



DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

POBLACIÓN: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

COLONIA: -

CALLE: Anillo periférico Oriente Km 21+800

NÚM. EXT: -

NÚM. INT: -

CP: 78380

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

INDEMNIZACIÓN QUE HAYA DE ABONAR EL PORTADOR EN CASO DE RETARDO

1.00

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente. Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

GRÚAS AUTOS Y TRANSPORTES Y CARGA EN GENERAL ÁNGEL



SEGURIDAD SOCIAL No. 111 B
COL. EL POLVORÍN C.P. 78436

TEL. 44 43 51 27 96

TEL. 44 46 38 66-97

TEL. 44 43 67 63 05

TEL. 44 43 67 63 04

INVENTARIO No.

0380

INVENTARIO DE VEHÍCULOS DEPOSITADOS



FECHA	29-JULIO-22		
HORA	KM	CARRETERA	No.
TRAMO	VEHÍCULO TIPO POINTER		
MARCA VOLKSWAGEN	MODELO 2008	No. DE FABRICA 9BWCSW68P078325	
R.F.V.	PLACAS	SERVICIO	ESTADO
PROPIETARIO ABACHUBA	DOMICILIO		
CONDUCTOR	DOMICILIO		
LICENCIA No.	ESTADO	EDAD	FECHA DE NAC.

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO

EXTERIOR	BIEN	MAL	MOTOR	BIEN	MAL	INTERIOR	BIEN	MAL
Defensa Delantera		X	Dual			Cajuela de Guantes		
Parrilla		X	Radiador			Tablero		
Faros		X	Ventilador			Volante		
Cofre		X	Generadores			Radio		
Parabrisa		X	Batería		PARADA	Equipo de Sonido		
Limpiadores		X	Carburador			Reloj		
Capacete	/	/	Filtro Aire			encendedor		
Salpicadera Izquierda		X	Distribuidor	NO	VIS	Espejos		
Portezuelas Izquierdas	/		Bujías cables	NO	VIS	Asientos		
Cristales	/		Bobinas	NO	VIS	Tapetes		
Medallón	/		Bomba Gas	NO	VIS	Bocinas		
Cajuela	/		Bomba Inyección	NO	VIS	Luces		
Luces Posteriores	/		Inyectores	NO	VIS	Aire Acondicionado		
Defensa Posterior	/		Compresor			Calefacción		
Salpicadera Derecha		/	Toldo			Compresor		
Portezuelas Derechas		X				Gato		
Cristales	/							
Antenas	/							
Espejos	/							
Tapones Ruedas	/							
No. De Lintas	4							
Medida	15							

Carga consistente en:

Pertenencias:



GRÚA SI ☒ NO ☐
DEPOSITADO EN: PENSION VENTURA

OFICIAL ENCARGADO DEL DEPÓSITO

OPERADOR DE GRÚA

PROPIETARIO O CONDUCTOR

Ubaldo A.



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
	Volkswagen	Polo	Blanco	2008	NO
COMPUTADORA DE MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	
COMPUTADORA DE VIAJE	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	
BATERÍA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	
MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA
CAJA DE VELOCIDADES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			Dana da
CATALIZADOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
FAROS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
ESPEJOS EXTERIORES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	2	
RINES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA
TAPONES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA
LLANTAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MARCA	CANTIDAD	ESTADO
PLACAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	DELANTERA		TRASERA
CALAVERAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD	2	
LLANTA DE REFACCIÓN	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MARCA		
HERRAMIENTA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO (especificar)		
LLAVES	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
CONTROL DE ALARMA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
ESTEREO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA
DVD	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA
BOCINAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA
BOLSAS DE AIRE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD		
ESPEJOS INTERIORES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CANTIDAD		
TARJETA IAVE/TAG	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TIPO (especificar)		

OBSERVACIONES

Acertano traer Pertenenencias Personales

Entrego Unidad Conforme Observaciones Anteriores Foto en mi presencia

ANDRADE M. USALDO A

USALDO A. ANDRADE M

GRUAS ANGEL

17-AM-10

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANCIA

Santos

29/07/22 20:15PM