



Quálitas
COMPAÑÍA DE SEGUROS

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México

Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700

Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

1219411

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES: SÍ

NO

CANTIDAD

1

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

DD MM AA

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

AUTOMÁTICA

MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE: VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

DESCRIPCIÓN

SÍ

NO

OBSERV.

DESCRIPCIÓN

SÍ

NO

OBSERV.

DESCRIPCIÓN

SÍ

NO

OBSERV.

MOTOR

1.- ALTERNADOR

2.- BATERÍA (MARCA)

3.- BAYONETA ACEITE MOTOR

4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO

5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN

6.- BOBINA

7.- BOCINA CLAXON

8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

9.- BOMBA DE AGUA

10.- BOMBA DE GASOLINA

11.- BANDAS DE MOTOR

12.- BOSTER DE FRENOS

13.- CABLES DE BUJÍAS

14.- CAJA DE VELOCIDADES

15.- CARBURADOR

16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO

17.- COMPUTADORA (MOTOR)

18.- COMPUTADORA (VIAJE)

19.- CORNETAS DE AIRE

20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES

21.- DIFERENCIA

22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA

23.- DISTRIBUIDOR

24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO

25.- FILTRO DE AIRE

26.- FLECHA CARDAN

27.- GENERADOR

28.- MARCHA

29.- MOTOR (MONOBLOCK)

30.- MOTOR LIMPIADORES

31.- MOTOR VENTILADOR

32.- RADIADOR

33.- REGULADOR

34.- SEMEJES

35.- SISTEMA DE GASOLINA

36.- SISTEMA DE INYECCIÓN

37.- TANQUE DE GASOLINA

38.- TAPÓN ACEITE MOTOR

39.- TAPÓN RADIADOR

40.- TURBO CARGADOR

41.- VÁLVULA REPARTIDORA

INTERIOR

42.- ALFOMBRA

43.- ASIENTOS DELANTEROS

44.- ASIENTOS TRASEROS

45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)

46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)

47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO

48.- CABECERAS

49.- CAJUELA DE GUANTES

50.- CENICEROS

51.- CINTURONES DE SEGURIDAD

52.- CLAXON (FUNCIONANDO)

53.- CODERAS

54.- COMPACT DISC (MARCA)

55.- CONSOLA

56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO

57.- CONTROL CALEFACCIÓN

58.- DEFROSTER

59.- ECUALIZADOR (MARCA)

60.- ENCENDEDOR

61.- ESPEJO RETROVISOR

62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO

63.- LUZ INTERIOR

64.- LUZ STOP

65.- MANIJAS INTERIORES

66.- PALANCA DE VELOCIDADES

67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.

68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)

69.- RELOJ

70.- SEGUROS ELÉCTRICOS

71.- TABLERO

72.- TAPETES (Nº.)

73.- VENTANAS ELÉCTRICAS

74.- VESTIDURAS

75.- VISERAS

76.- VOLANTE

77.- TARJETAS DE GPS

78.- TARJETA DE MEMORIA

79.- DISPOSITIVO GPS

CAJUELA

80.- ALFOMBRA CAJUELA

81.- CABLES PASA CORRIENTE

82.- CARTÓN CAJUELA

83.- GATO (TIPO)

84.- HERRAMIENTA (Nº.)

85.- LLAVE DE RUEDAS

86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)

87.- SEÑALES DE CARRETERA

LADO DERECHO

88.- ALETAS

89.- COSTADOS

90.- ESPEJO EXTERIOR

91.- ESTRIBO

92.- MANIJAS EXTERIORES

93.- MOLDURAS (Nº.)

94.- PUERTA DELANTERA

95.- PUERTA TRASERA

96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO

97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO

98.- SALPICADERA

99.- TAPONES RUEDAS (Nº.)

LADO IZQUIERDO

100.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)

101.- ALETAS

102.- COSTADO

103.- ESPEJO EXTERIOR

104.- ESTRIBO

105.- MANIJAS EXTERIORES

106.- MOLDURAS (Nº.)

107.- PUERTA DELANTERA

108.- PUERTA TRASERA

109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO

110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO

111.- SALPICADERA

112.- TAPONES RUEDAS (Nº.)

113.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)

PARTE FRONTAL

114.- BISELES

115.- BRAZOS DE LIMPIADORES

116.- COFRE

117.- CUARTOS DE LUZ

118.- DEFENSA DELANTERA

119.- FAROS DE HALÓGENO

120.- FAROS DE NIEBLA

121.- PARABRISAS

122.- PARRILLA

123.- PLUMAS LIMPIADORES

124.- PORTA PLACA

125.- TOPES

PARTE TRASERA

126.- CALAVERAS

127.- CHAPA CAJUELA

128.- DEFENSA TRASERA

129.- LIMPIADORES

130.- MEDALLÓN

131.- PORTA PLACA

132.- SISTEMA DE ESCAPE

133.- TAPA CAJUELA

134.- TOPES

GENERAL

135.- ANTENA

136.- CANASTILLA

137.- ESPOILERS (D) Y (T)

138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)

139.- GUATA COFRE

140.- PLACA (D) Y (T)

141.- RINES (MARCA)

142.- TAPÓN GASOLINA

143.- TOLDO

OTROS

144.- ALARMA

145.- EXTINGUIDOR

146.- LLAVERO

147.- OBJETOS PERSONALES

148.- OTROS PAPELES

149.- PLACA VIN.

150.- LLANTAS

MARCA VIDA: DD T TD TI

151.- CATALIZADOR

152.- DADO / BIRLO SEGURIDAD

153.- CÁMARA / SENSORES

PARTE TRASERA

PARTE DELANTERA

COSTADO IZQUIERDO

COSTADO DERECHO

154.- OTROS

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

UNIDAD RECIBIDA

VIGILANTE

ANEXO 1111111111

8-8-22 10:25

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA

QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO

O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

05/08/2022 13:39

ORDEN DE ADMISION
ASEGURADOREPORTE:
04220883104
POLIZA:
0960761893FOLIO:
22VH00527936PERIODO DE GRACIA:
NO
ASEGURADO/CONDUCTOR:
RUBEN FRIAS PEREZ
TELEFONO CONDUCTOR:
5544155117
TIPO DE SERVICIO:
Cristalera
TIPO DE ORDEN:
TRADICIONAL
OFICINA:MONTO A PAGAR:
APLICAR
RESPONSABLE DE TALLER:
SUBASTAS VENTURA CUERNAVACA
TELEFONO:
(777) 3098733
DOMICILIO:
CARR FEDERAL CUERNAVACA CUAUTLA
#K14.5 LA JOYAYATEPEC MORELOS,
CP: 62730COBERTURA:
DANOS MATERIALES
TRANSMISION:
MANUAL
NO. DE MOTOR:COLOR:
VINO
PLACAS:
PXA737B
TIPO DE VEHICULO:
CHEVROLET TRAX LS PAQ A 5P L4
1.8LMARCA:
GENERAL MOTORS
MODELO:
2016
SERIE:
3GNCJ7CE1GL268991
TIPO DE DEDUCIBLE:
FIJO
PORCENTAJE DEDUCIBLE:
5VALOR APROXIMADO:
149000DANOS PREEXISTENTES:
FARO IZQUIERDO, SALPICADERA
IZQUIERDA, ESPEJO LATERAL
IZQUIERDO, ESPEJO LATERAL
DERECHO, PUERTA DELANTERA
IZQUIERDA, PUERTA TRASERA
IZQUIERDA, COSTADO IZQUIERDO,
CALAVERA IZQUIERDA,DANOS A REPARAR:
FACIA DELANTERA, FARO DERECHO,
SALPICADERA DERECHA, PUERTA
DELANTERA DERECHA, PUERTA TRASERA
DERECHA, COSTADO DERECHO, RIN
DELANTERO DERECHO, RIN TRASERO
DERECHO, LLANTA DELANTERA
DERECHA, LLANTA TRASERA DERECHA,
ESTRIBO DERECHO, Bolante,
Tablero, Bolante, BOLSAS DE AIRE
PARABRISAS

OBSERVACIONES:

Seguro lateral derecho
Lado del derecho

Es importante destacar que si por cualquier causa no estuviere vigente el contrato de seguro que debiera amparar este riesgo, o se presenta alguna causa de exclusion contenida dentro de las condiciones generales aplicables, Qualitas Compania de Seguros S.A. de C.V. no adquirira ninguna responsabilidad por la presente orden de admision y la responsabilidad del dano asi como liquidar los gastos causados a la compania, corren a cargo del asegurado.

El ajustador carece de facultades para comprometer la reparacion o sustitucion de partes danadas en el accidente, al igual que para determinar que la unidad, por los danos que presente, debe ser considerada perdida total

FIRMA ASEGURADO

FIRMA AJUSTADOR

VALIDEZ

15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE
EXPEDICION