

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Tolito																								
3612296	02/07/2022	26/07/2022	T2022386678																								
Asegurado/Propietario		No. Póliza	Inicio																								
SUSTENTA ALIMENTOS S.P.R. DE R.L.		111063310	1																								
<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero																											
Datos del vehículo																											
Marca	Tipo	Modelo	Color																								
PEUGEOT	PARTNER	2017	BLANCO																								
Tipo de equipamiento		Placa de serie	Procedencia																								
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado		VF37R9HE0HJ650421	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado																								
			<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automático																								
Valuación de daños																											
Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación																								
15/07/2022	CANDY COLIMA	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	26/07/2022																								
Valor comercial	Mar. de referencia	Valor de Compra	Correlón de resguardo																								
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	JULIO	\$128,000	VENTURA																								
Descripción general del daño		Tipo de Resto																									
D/M		<input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial																									
VF37R9HE0HJ650421																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sistema</th> <th>Monto de Daños</th> <th>Observaciones de los daños por sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chasis</td> <td>\$ 4,500</td> <td rowspan="10"> VALOR COMERCIAL </td> </tr> <tr> <td>Carrocera</td> <td>\$ 49,513</td> </tr> <tr> <td>Motor</td> <td>\$ 16,900</td> </tr> <tr> <td>Transmisión</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Suspensión</td> <td>\$ 35,460</td> </tr> <tr> <td>Dirección</td> <td>\$ 6,788</td> </tr> <tr> <td>Freno</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Electrónica</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Interiores</td> <td>\$ 7,800</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 120,961</td> </tr> </tbody> </table>				Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema	Chasis	\$ 4,500	VALOR COMERCIAL	Carrocera	\$ 49,513	Motor	\$ 16,900	Transmisión	\$ -	Suspensión	\$ 35,460	Dirección	\$ 6,788	Freno	\$ -	Electrónica	\$ -	Interiores	\$ 7,800	Total	\$ 120,961
Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema																									
Chasis	\$ 4,500	VALOR COMERCIAL																									
Carrocera	\$ 49,513																										
Motor	\$ 16,900																										
Transmisión	\$ -																										
Suspensión	\$ 35,460																										
Dirección	\$ 6,788																										
Freno	\$ -																										
Electrónica	\$ -																										
Interiores	\$ 7,800																										
Total	\$ 120,961																										
Costo de Adquisición \$31,203																											
VALUADOR ALVARO ENZA																											
INTERNAL USE ONLY Nombre y firma del Valuador Vo. Bo. Del Coordinador p/o Gerente Sello recibido																											