

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: VA22F005609

Bien Sec 0

Póliza: F7142000966

Referencia Bancaria de Salvamento _____

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET

Tipo: AVEO

Modelo: 2017

Serie: 3G1TA5AF3HL105178

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevó
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación VENTURA

ENTREGA

N / A
Si
N / A
Si
Si
N / A
Si
N / A
N / A
Si
N / A
N / A

Condicion de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtual	Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$ _____

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>11/07/2022</u>	Fecha de Sin:	<u>30/06/2022</u>	Días:	<u>11</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>104,800.00</u>	Mes	<u>JUNIO</u>		
Perdida total técnica:		Michell MO			<u>9,324.90</u>
% de daños	<u>50%</u>	Refacciones			<u>43,159.00</u>
Valor Restos		Total de daños			<u>52,483.90</u>
% Valor Restos					

OCTAVIO COBIO

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total