

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

Marca: FORD	Sub Marca:	Modelo: 2020	Color: Blanco	Placas: SIP
N° de motor:	Serie: WFO H55T 75 MEX 02186			
Descripción del servicio:	Nombre Proveedor:			
Ubicación:	Destino: Ventura			
Numero de Siniestro: 3614593	Compañía/Aseguradora: Zurich		# Eco grúa	
Nombre del asegurado:	Póliza:			Kilometraje:

MOTOR	SÍ	NO	DAÑO
COMPUTADORA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
BATERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>		OK CTP
BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOMBA DE AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOMBA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANDA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES BUJÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEPÓSITO LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONOBLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
RADIADOR DE A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPÓN DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPÓN DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPÓN RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		

CAJUELA	SÍ	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>		
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLAVE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTA DE REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
SEÑALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>		OK

PORTE FRONTAL	SÍ	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CUARTOS DE LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BALASTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTA PLACA / PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		

PORTE TRASERA	SÍ	NO	DAÑO
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIMPIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MEDALLÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTA PLACA / PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

GENERAL	SÍ	NO	DAÑO
LLAVE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>		
SPOILERS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
CANASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO IZQUIERDO	SÍ	NO	DAÑO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO DERECHO	SÍ	NO	DAÑO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		OK
TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

ENCUESTA DE CALIDAD

1.-¿El tiempo de arribo al servicio fue?

Muy bueno Buena Regular Malo

2.- ¿Considera que la atención del operador fue?

Muy bueno Buena Regular Malo

3.- ¿El estado físico de la grúa fue?

Muy bueno Buena Regular Malo

4.- ¿El cuidado y trato a su automóvil fue?

Muy bueno Buena Regular Malo

OBSERVACIONES ADICIONALES

7 michelin 2-900V Year 1 pinchada y no visible la marca de Xonta Fasio de lontera radigder. condensador de chimpa par riza ventilador frontal marco de radigder Foros de lontera 52 7 en Extiador, al ma Frontol, mangera de agua, corneta de Clapson 2 porta platas.

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA
PERSONA QUE ENTREGA LA UNIDAD
Manifiesto entregar el vehículo en las condiciones descritas en este inventario

[Firma] Ventura
SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTA

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRÚA QUE TRASLADA
Manifiesto recibir el vehículo en las condiciones descritas en este inventario

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
MANAHERNO

entregó unidad de acuerdo a pcceraciones Reportados. 7mas: Olmeca 2-WHA-224 Pasfoto gráfias cotamaron en mpreccia sasi: FRO. E. b. 5-FEB-2020

57 trae catalizador

23/orden

3 llente 6 ues 1 buchuha

Alejandro Ortiz

De: Maria del Rocio Galicia Torres <mgalicia@puntoasistencia.com.mx>
Enviado el: lunes, 22 de agosto de 2022 03:50 p. m.
Para: 'Alejandro Ortiz'
CC: dhernandez@puntoasistencia.com.mx; ohernandez@puntoasistencia.com.mx
Asunto: Solicitud de traslado de perdida total subasta ventura Zürich

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días el presente para solicitar el traslado de la unidad por pérdida total, favor de confirmar la recepción de este correo, abajo los datos de la unidad horarios de atención, teléfonos de contacto y destino:

SINIESTRO	Núm. VIN (17 DIGITOS)	FOLIO	Marca	Modelo	Año	Estado	Población	Colonia	C.P.	Calle	Núm. Ext	Referencia
3614593	6	WFOASST75MZX0218	FORD	TRANSIT	2021	TABASCO	VILLAHERMOSA	CENTRO	86000	JUAN ALVAREZ	604	TIENDA DE ZAPATOS ES

Destino: SUBASTA VENTURA

Observaciones:

- 1- Para el retiro de unidades es necesario solicitar la documentación en taller, en caso que no sea entregada se requiere del apoyo para realizar inventario, mismo que debe de ser firmado en taller.
- 2- Cualquier desviación que se tenga en el retiro o entrega de unidad se deberá informar al número de pérdidas totales (5565828030), se da el Seguimiento oportuno y la pronta respuesta a partir que se finalice la llamada iniciara el tiempo reglamentario de 15 minutos.
- 3- Se deberá de tomar evidencias en cualquier caso de desviación y deberán de ser enviadas vía mensaje al número anteriormente mencionado.
- 4- Muy importante cumplir con estos sencillos requisitos para resolver cualquier desviación que se llegue a presentar.
- 5- Al finalizar el servicio este debe de ser notificado vía mensaje con el comprobante de entrega e inventario detallado, estos documentos son de suma importancia debido a que con ello se realiza el pago y se deslinda cualquier tipo de aligeramiento que se intente imputar, por favor tomarlo en cuenta. 5565828030

