

Pase de admisión para valoración de daños



ZURICH®

Asegurado ☒ Aplica deducible Sí ☒ Porcentaje **5%**
Tercero No

FOLIO **Nº 167857**

Este pase expira 30 días posteriores a la fecha de expedición

Folio Provisional **SR1106221610**

No. de siniestro

No. de póliza

1000364670

Interesado y/o propietario del vehículo

Marco Antonio Lopezcano Dominguez

Teléfono de casa

Teléfono celular

7228460835

Email

Marca

Ford

Modelo / Año

2014

Tipo

Edge

Color

Rojo

Placa

PYA 147A

No. de serie

ZF1P164A85KBB18519

Datos del centro de reparación

Nombre del Taller

Agencia Ford Rovers Mexico

Teléfono

Domicilio (Calle, número, colonia, delegación o municipio)

Periferico Republica

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de las refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptado, firmando de conformidad este Pase de Atención por el interesado y el ajustador. Los daños marcados en este Pase de Atención están sujetos a revisión.


Daños del vehículo

Nota: El Ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y/o entrega del vehículo

Lado derecho



Frente



Lado izquierdo




Belcos Aire
Coque, Parabrisas
Mano Puerta Derecha
Fuente de
Tubo Doble
Contado Doble
John Dyer
Relojador Derecha

Daños preexistentes (es posible que durante la valoración en el centro de reparación se detecten otros daños preexistentes)

Lado derecho



Frente



Lado izquierdo



Información para el pago de deducible

¿Puedo pagar el deducible por teléfono?

Sí. Solamente debes llamar al 01 800 888 3673 y contar con una tarjeta de crédito o débito.

Importante: Si el número de siniestro cuenta con 7 dígitos, agrega el número 1 antes de los 7 dígitos. Recuerda ingresar en la parte de concepto "Deducible".

¿Qué otras opciones hay para pagar el deducible?

Puede ser por depósito bancario en Bancomer BBVA a la cuenta CIE 977101. Para hacer válido el depósito es necesario ingresar la referencia (el número de tu siniestro).

Marco Antonio Lopezcano Dominguez

Nombre y firma del conductor y/o asegurado

Marcelino Miel 11/06/22 Jose de la Cruz

Lugar de expedición, Fecha, Nombre y Firma del Ajustador


Para dudas, seguimiento o quejas al 01 800 888 3673

Al informar sus datos personales en este documento otorga su consentimiento para que los mismos se utilicen para fines relacionados al servicio prospectado o contratado conforme al aviso de privacidad cuyo texto completo esta en www.zurich.com.mx

Uso interno.

"Este documento se encuentra sujeto a los términos y condiciones Generales y/o Especiales del producto contratado."

Original Taller



Ventura

NIU

servicios integrales en subastas

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
2BMPK4APSKB3 18599	FORN	EDGE	GRUÑA	2019	
COMPUTADORA DE MOTOR	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	
COMPUTADORA DE VIAJE	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	
BATERÍA	SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA
MOTOR	SI	NO			
CAJA DE VELOCIDADES	SI	NO			
CATALIZADOR	SI	NO	NO VISIBLE		
FAROS	SI	NO	CANTIDAD 2		
ESPEJOS EXTERIORES	SI	NO	CANTIDAD 2		
RINES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
TAPONES	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
LLANTAS	SI	NO	MARCA	CANTIDAD	ESTADO
PLACAS	SI	NO	DELANTERA	TRASERA	
CALAVERAS	SI	NO	CANTIDAD 2		
LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO	MARCA		
HERRAMIENTA	SI	NO	TIPO (especificar)		
LLAVES	SI	NO	CANTIDAD		
CONTROL DE ALARMA	SI	NO	CANTIDAD		
ESTEREO	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA CANTIDAD
DVD	SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA
BOCINAS	SI	NO	ORIGINALES 2	ADAPTADOS	MARCA CANTIDAD
BOLSAS DE AIRE	SI	NO	CANTIDAD 4		
ESPEJOS INTERIORES	SI	NO	CANTIDAD		
TARJETA IAVE/TAG	SI	NO	TIPO (especificar)		

INCREOS 22:05 SALIÓ 22:30 / SWASEL UEGUA

OBSERVACIONES

ENTREGA UNIDAD CONFORME A OBSERVACIONES

REPORTABAS SE TOMAN FOTOS EN MI PRESENCIA

JONATHAN TALAVERA SANZALEZ

GRUAS SANTA MARIA PLACAS 64 AH 94



Ventura

SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS

RECIBIDO

CENTRO DE SUBASTAS MORELIA