

# CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

## DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: RA23A000851  
 Bien Sec 0  
 Póliza: MF38120739 - 1

## DATOS DEL VEHICULO

Marca: HYUNDAI  
 Tipo: GRAND I10  
 Modelo: 2018  
 Referencia Bancaria de Salvamento RA23A000851.006 Serie: MALA84BC2JM289658

## RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación  
 Valuación Mitchell  
 Presupuesto de Taller o Agencia  
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)  
 Copia Factura de Origen  
 Fotografías del vehículo (En sistema)  
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva  
 Asignación de Auto Relevo  
 Consulta SAP  
 REPURVE (reporte de robo)  
 Folio Ventura NIU  
 Fecha de traslado  
 Ubicación

ENTREGA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
N/A
SI
N/A

## Condicion de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtual	Fuera de CS Ventura

Indemnizado \$170,332  
 AFECTACION DE RESERVA  
 \$ 115,600.00

Observaciones del valuador:

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada pérdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
 Carta para baja de placas  
 Placas del vehículo  
 Formato de identificación del Cliente (PLD)  
 Carta de retiro de placas  
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
SI
SI
SI
N/A
N/A
SI

Observaciones del cliente:

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	02/02/2022	Fecha de Sin:	12/01/2022	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA	\$175,600	Mes	ENERO		
Pérdida total técnica:		Michelli MO		\$	20,694.18
% de daños	53%	Refacciones		\$	76,252.71
Valor Restos		Total de daños		\$	96,946.89
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:



Nombre, firma y sello de Administrativa de Pérdida total