

77 117433

66040

GDL

## CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

## DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: GA23E034838

Bien Sec 0

Póliza: NH43000844

Referencia Bancaria de Salvamento GA23E034838S001

## DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET

Tipo: CHEVY

Modelo: 2008

Serie: 3G1SE51X78S121656

## RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación  
 Valuación Mitchel  
 Presupuesto de Taller o Agencia  
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)  
 Copia Factura de Origen  
 Fotografías del vehículo (En sistema)  
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva  
 Asignación de Auto Relevo  
 Consulta SAP  
 REPUVE (reporte de robo)  
 Folio Ventura NIU  
 Fecha de traslado  
 Ubicación

## ENTREGA

Si
Si
Si
Si
Si
N / A
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

## Condición de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtual	Fuera de CS Ventura

## AFECTACION DE RESERVA

\$

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
 Carta para baja de placas  
 Placas del vehículo  
 Formato de identificación del Cliente (PLD)  
 Carta de retiro de placas  
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

## RECIBI

Si
Si
Si
N / A
Si
Si

Observaciones del cliente:

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	27/05/2023	Fecha de Sin:	26/05/2023	Días:	1
Valor comercial, Valor factura o SA	50,200.00	Mes	MAYO		
Perdida total técnica:		Michell MO			-
% de daños	100%	Refacciones			50,200.00
Valor Restos	\$17,570	Total de daños			50,200.00
% Valor Restos	35%				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total

ind 47,690  
 ebc 50,200